


## DH3640DB



en Handling instructions

zh 使用說明書





ko 취급 설명서

vi Hướng dẫn sử dụng


th คู่มือการใช้งาน

id Petunjuk pemakaian


ar تعليمات المعالجة




5




6




7




8




9



10




11




	Ls	Hs		
$\eta_0$	250	340	420	500
Bpm	1400	1900	2350	2800


12




13




14




15




16




17




18



19



20



## GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

### WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### 1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.**  
*Cluttered or dark areas invite accidents.*
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**  
*Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.**  
*Distractions can cause you to lose control.*

#### 2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.**  
*Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.**  
*There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.**  
*Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.**  
*Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**  
*Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.**  
*Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

#### 3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.**  
*A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.**  
*Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*

- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.**

*Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.*

- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.**

*A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*

- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.**

*This enables better control of the power tool in unexpected situations.*

- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.**

*Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*

- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.**  
*Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*

- h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.**

*A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*

#### 4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.**  
*The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.**  
*Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.**  
*Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**  
*Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
- e) **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.**  
*Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.**  
*Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**  
*Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*
- h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.**

# English

*Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.*

## 5) Battery tool use and care

### a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer.

*A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.*

### b) Use power tools only with specifically designated battery packs.

*Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.*

### c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.

*Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.*

### d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.

*Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.*

### e) Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.

*Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.*

### f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.

*Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.*

### g) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

## 6) Service

### a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.

*This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

### b) Never service damaged battery packs.

*Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.*

## PRECAUTION

**Keep children and infirm persons away.**

**When not in use, tools should be stored out of reach of children and infirm persons.**

## CORDLESS ROTARY HAMMER SAFETY WARNINGS

### Safety instructions for all operations

#### 1. Wear ear protectors.

Exposure to noise can cause hearing loss.

#### 2. Use the auxiliary handle(s), if supplied with the tool.

Loss of control can cause personal injury.

#### 3. Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring.

Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

### Safety instructions when using long drill bits with rotary hammers

#### 1. Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece.

At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.

#### 2. Apply pressure only in direct line with the bit and do not apply excessive pressure.

Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.

## ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

1. Do not allow foreign matter to enter the hole for connecting the rechargeable battery.
2. Never disassemble the rechargeable battery and charger.
3. Never short-circuit the rechargeable battery. Short-circuiting the battery will cause a great electric current and overheat. It results in burn or damage to the battery.
4. Do not dispose of the battery in fire. If the battery is burnt, it may explode.
5. When using this unit continuously, the unit may overheat, leading to damage in the motor and switch. Please leave it without using it for approximately 15 minutes.
6. Do not insert objects into the air ventilation slots of the charger.  
Inserting metal objects or inflammables into the charger air ventilation slots will result in electrical shock hazard or a damaged charger.
7. Bring the battery to the shop from which it was purchased as soon as the post-charging battery life becomes too short for practical use. Do not dispose of the exhausted battery.
8. Before starting to break, chip or drill into a wall, floor or ceiling, thoroughly confirm that such items as electric cables or conduits are not buried inside.
9. Ensure that the power switch is in the OFF position. If the battery is installed while the power switch is in the ON position, the power tool will start operating immediately, which could cause a serious accident.
10. Do not touch the bit during or immediately after operation.  
The bit becomes very hot during operation and could cause serious burns.
11. Always hold the body handle and side handle of the power tool firmly. Otherwise the counterforce produced may result in inaccurate and even dangerous operation.
12. Wear a dust mask.  
Do not inhale the harmful dusts generated in drilling or chiseling operation. The dust can endanger the health of yourself and bystanders.
13. Make sure that the battery is installed firmly. If it is at all loose it could come off and cause an accident.
14. To prevent accidents, make sure to turn the switch off and pull out the battery before changing accessories, storing, carrying or when not using the tools.
15. Mounting the tool
  - O To prevent accidents, make sure to turn the switch off and pull out the battery.
  - O When using tools such as bull points, drill bits, etc., make sure to use the genuine parts designated by our company.
  - O Clean the shank portion of the drill bit. Then smear the shank portion with the grease or machine oil.

- Check the latching by pulling on the drill bit.
16. Rotation + hammering  
When the drill bit touches construction iron bar, the bit will stop immediately and the rotary hammer will react to revolve. Therefore firmly tighten the side handle, hold the body handle and side handles.
17. Do not use the product if the tool or the battery terminals (battery mount) are deformed.  
Installing the battery could cause a short circuit that could result in smoke emission or ignition.
18. Keep the tool's terminals (battery mount) free of swarf and dust.
- Prior to use, make sure that swarf and dust have not collected in the area of the terminals.
  - During use, try to avoid swarf or dust on the tool from falling on the battery.
  - When suspending operation or after use, do not leave the tool in an area where it may be exposed to falling swarf or dust.  
Doing so could cause a short circuit that could result in smoke emission or ignition.
19. Do not look directly into the light. Such actions could result in eye injury.  
Wipe off any dirt or grime attached to the lens of the LED light with a soft cloth, being careful not to scratch the lens.  
Scratches on the lens of the LED light can result in decreased brightness.
20. Always use the tool and battery at temperatures between -5°C and 40°C.
21. Always charge the battery at an ambient temperature of 0-40°C.
22. Make sure to securely hold the tool as shown in **Fig. 20** during operation.

## CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY

To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the protection function to stop the output.  
In the cases of 1 to 3 described below, when using this product, even if you are pulling the switch, the motor may stop. This is not the trouble but the result of protection function.

1. When the battery power remaining runs out, the motor stops.  
In such a case, charge it up immediately.
2. If the tool is overloaded, the motor may stop. In this case, release the switch of tool and eliminate causes of overloading. After that, you can use it again.
3. If the battery is overheated under overload work, the battery power may stop.  
In this case, stop using the battery and let the battery cool. After that, you can use it again.

Furthermore, please heed the following warning and caution.

### WARNING

In order to prevent any battery leakage, heat generation, smoke emission, explosion and ignition beforehand, please be sure to heed the following precautions.

- 1. Make sure that swarf and dust do not collect on the battery.
- During work make sure that swarf and dust do not fall on the battery.
- Make sure that any swarf and dust falling on the power tool during work do not collect on the battery.
- Do not store an unused battery in a location exposed to swarf and dust.
- Before storing a battery, remove any swarf and dust that may adhere to it and do not store it together with metal parts (screws, nails, etc.).

2. Do not pierce battery with a sharp object such as a nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the battery to severe physical shock.
3. Do not use an apparently damaged or deformed battery.
4. Do not use the battery in reverse polarity.
5. Do not connect directly to an electrical outlets or car cigarette lighter sockets.
6. Do not use the battery for a purpose other than those specified.
7. If the battery charging fails to complete even when a specified recharging time has elapsed, immediately stop further recharging.
8. Do not put or subject the battery to high temperatures or high pressure such as into a microwave oven, dryer, or high pressure container.
9. Keep away from fire immediately when leakage or foul odor are detected.
10. Do not use in a location where strong static electricity generates.
11. If there is battery leakage, foul odor, heat generated, discolored or deformed, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from the equipment or battery charger, and stop use.
12. Do not immerse the battery or allow any fluids to flow inside. Conductive liquid ingress, such as water, can cause damage resulting in fire or explosion. Store your battery in a cool, dry place, away from combustible and flammable items. Corrosive gas atmospheres must be avoided.

### CAUTION

1. If liquid leaking from the battery gets into your eyes, do not rub your eyes and wash them well with fresh clean water such as tap water and contact a doctor immediately.  
If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
2. If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with clean water such as tap water immediately.  
There is a possibility that this can cause skin irritation.
3. If you find rust, foul odor, overheating, discolor, deformation, and/or other irregularities when using the battery for the first time, do not use and return it to your supplier or vendor.

### WARNING

If a conductive foreign matter enters in the terminal of lithium ion battery, the battery may be shorted, causing fire. When storing the lithium ion battery, obey surely the rules of following contents.

- Do not place conductive debris, nail and wires such as iron wire and copper wire in the storage case.
- To prevent shorting from occurring, load the battery in the tool or insert securely the battery cover for storing until the ventilator is not seen.

## REGARDING LITHIUM-ION BATTERY TRANSPORTATION

When transporting a lithium-ion battery, please observe the following precautions.


### WARNING

Notify the transporting company that a package contains a lithium-ion battery, inform the company of its power output and follow the instructions of the transportation company when arranging transport.

- Lithium-ion batteries that exceed a power output of 100 Wh are considered to be in the freight classification of Dangerous Goods and will require special application procedures.

# English

- For transportation abroad, you must comply with international law and the rules and regulations of the destination country.
- If the BSL36B18X is installed in the power tool, the power output will exceed 100 Wh and the unit will be classified as Dangerous Goods for freight classification.



## USB DEVICE CONNECTION PRECAUTIONS (UC18YSL3)

When an unexpected problem occurs, the data in a USB device connected to this product may be corrupted or lost. Always make sure to back up any data contained in the USB device prior to use with this product.

Please be aware that our company accepts absolutely no responsibility for any data stored in a USB device that is corrupted or lost, nor for any damage that may occur to a connected device.

### WARNING

- Prior to use, check the connecting USB cable for any defect or damage. Using a defective or damaged USB cable can cause smoke emission or ignition.
- When the product is not being used, cover the USB port with the rubber cover. Buildup of dust etc. in the USB port can cause smoke emission or ignition.

### NOTE

- There may be an occasional pause during USB recharging.
- When a USB device is not being charged, remove the USB device from the charger. Failure to do so may not only reduce the battery life of a USB device, but may also result in unexpected accidents.
- It may not be possible to charge some USB devices, depending on the type of device.

## NAMES OF PARTS

The numbers in the list below correspond to Fig. 1–Fig. 20.

1	Drill bit
2	Stopper
3	Switch trigger
4	Handle
5	Name plate
6	Rotation speed selector switch
7	Display lamp
8	Battery
9	Tail cover
10	LED light
11	Housing

12	Motor
13	Side handle
14	Front cover
15	Push button
16	Retainer (tool holder)
17	Outlet
18	Stopper lever
19	Latch
20	Charge indicator lamp
21	Remaining battery indicator switch
22	Remaining battery indicator lamp
23	Display panel
24	Grease
25	Wing bolt
26	Band
27	Handle bolt
28	Mount
29	Band attachment area
30	Core bit shank
31	Core bit
32	Guide plate
33	Center pin
34	Core bit tip
35	Terminal (Product)
36	Sliding grooves (Product)
37	Air blow gun
38	Terminal (Battery)
39	Sliding grooves (Battery)
40	Rubber cover
41	USB port
42	USB cable

## SYMBOLS

**WARNING**  
The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use.

	DH3640DB: Cordless Rotary Hammer
	To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.
	Direct current

V	Rated voltage
 n <sub>0</sub>	No-load speed
Bpm	Full-load impact rate
φ max	Drilling diameter, max.
 kg	Weight *1
	Drill bit
	Core bit
 I	Switching ON
 O	Switching OFF
	Rotation speed selector switch
	Display lamp
Ls	Low speed / impact rate
Hs	High speed / impact rate
	Disconnect the battery
	Warning

\*1 Depending on attached battery. The heaviest weight is measured with BSL36B18X (sold separately).

#### Battery

	Lights ; The battery remaining power is over 75%.
	Lights ; The battery remaining power is 50%–75%.
	Lights ; The battery remaining power is 25%–50%.
	Lights ; The battery remaining power is less than 25%.
	Blinks ; The battery remaining power is nearly empty. Recharge the battery soonest possible.
	Blinks ; Output suspended due to high temperature. Remove the battery from the tool and allow it to fully cool down.
	Blinks ; Output suspended due to failure or malfunction. The problem may be the battery so please contact your dealer.

## STANDARD ACCESSORIES

In addition to the main unit (1 unit), the package contains the accessories listed on page 71.

Standard accessories are subject to change without notice.

## APPLICATIONS

- Drilling anchor holes
- Drilling holes in concrete
- Crushing concrete, chipping, digging, and squaring  
(Some applications need optional accessories)

## SPECIFICATIONS

The specifications of this machine are listed in the Table on page 71.

#### NOTE

- Existing batteries (BSL3660/3626X/3626/3625/3620, BSL18xx and BSL14xx series) cannot be used with this tool.
- Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

## CHARGING

Before using the power tool, charge the battery as follows.

#### <UC18YSL3>

1. Connect the charger's power cord to the receptacle.

When connecting the plug of the charger to a receptacle, the charge indicator lamp will blink in red. (See **Table 1**)

2. Insert the battery into the charger.

Firmly insert the battery into the charger as shown in **Fig. 3** (on page 2).

3. Charging

When inserting a battery in the charger, charging will commence and the charge indicator lamp will blink in blue.

When the battery becomes fully recharged, the charge indicator lamp will light up in green. (See **Table 1**)

- (1) Charge indicator lamp indication

The indications of the charge indicator lamp will be as shown in **Table 1**, according to the condition of the charger or the rechargeable battery.

**Table 1:** Indications of the charge indicator lamp

ON/OFF at 0.5 sec. intervals (RED)	  	Before charging *1
Lights for 0.5 sec. at intervals of 1 sec. (BLUE)	 	Charged at less than 50%
Lights for 1 sec. at intervals of 0.5 sec. (BLUE)	 	Charged at less than 80%
Lights continuously (BLUE)		Charged at more than 80%

# English

Lights continuously (Continuous buzzer sound: about 6 sec.) (GREEN) 	Charging complete
ON/OFF at 0.3 sec. intervals (RED) 	Overheat standby *2
ON/OFF at 0.1 sec. intervals (Intermittent buzzer sound: about 2 sec.) (PURPLE) 	Charging impossible *3

## NOTE

- \*1 If the red lamp continues to blink even after the charger has been attached, check to confirm that the battery has been fully inserted.
- \*2 Battery overheated. Unable to charge.  
Although charging will start once the battery has cooled down even when left in situ, the best practice is to remove the battery and allow it to cool down in a shaded, well-ventilated location before charging.
- \*3 Malfunction in the battery or the charger
  - Fully insert the battery.
  - Check to confirm that no foreign matter is stuck to the battery mount or terminals. If there are no foreign objects, it is probable that the battery or charger is malfunctioning. Take it to your authorized Service Center.
- When the battery charger has been continuously used, the battery charger will be heated, thus constituting the cause of the failures. Once the charging has been completed, give 5 minutes rest until the next charging.
- (2) Regarding the temperatures and charging time of the battery (See **Table 2**)

Table 2

Model	UC18YSL3	
Type of battery	Li-ion	
Charging voltage	14.4-18 V	
Temperatures at which the battery can be recharged	0°C-50°C	
Charging time for battery capacity, approx. (At 20°C)	1.5 Ah	15 min
	2.0 Ah	20 min
	2.5 Ah	25 min
	3.0 Ah (BSL1430C, BSL1830C: 30 min)	20 min
	4.0 Ah (BSL1840M: 40 min)	26 min
	5.0 Ah	32 min
	6.0 Ah	38 min
	1.5 Ah (x 2 unit)	20 min
Charging time for multi volt battery capacity, approx. (At 20°C)	2.5 Ah (x 2 unit)	32 min

Charging time for multi volt battery capacity, approx. (At 20°C)	4.0 Ah (x 2 unit)	52 min
Number of battery cells		4-10
Charging voltage for USB		5 V
Charging current for USB		2 A
Weight		0.6 kg

## NOTE

- The recharging time may vary according to the ambient temperature and power source voltage.
- If charging takes a long time
  - Charging will take longer at extremely low ambient temperatures. Charge the battery in a warm location (such as indoors).
  - Do not block the air vent. Otherwise the interior will overheat, reducing the charger's performance.
  - If the cooling fan is not operating, contact a Hikoki Authorized Service Center for repairs.

### 4. Disconnect the charger's power cord from the receptacle.

### 5. Hold the charger firmly and pull out the battery.

#### NOTE

Be sure to pull out the battery from the charger after use, and then keep it.

## Regarding electric discharge in case of new batteries, etc.

As the internal chemical substance of new batteries and batteries that have not been used for an extended period is not activated, the electric discharge might be low when using them the first and second time. This is a temporary phenomenon, and normal time required for recharging will be restored by recharging the batteries 2-3 times.

## How to make the batteries perform longer.

- (1) Recharge the batteries before they become completely exhausted. When you feel that the power of the tool becomes weaker, stop using the tool and recharge its battery. If you continue to use the tool and exhaust the electric current, the battery may be damaged and its life will become shorter.
- (2) Avoid recharging at high temperatures. A rechargeable battery will be hot immediately after use. If such a battery is recharged immediately after use, its internal chemical substance will deteriorate, and the battery life will be shortened. Leave the battery and recharge it after it has cooled for a while.

## MOUNTING AND OPERATION

Action	Figure	Page
Removing and inserting the battery	2	2
Charging	3	2
Remaining battery indicator	4	2
Inserting hexagon tools*1	5	3
Removing hexagon tools	6	3
When the push button does not operate smoothly*2	7	3

Action	Figure	Page
Installing the side handle	8	4
Install the stopper	9	4
Switching on and off	10	4
Speed change*3	11	5
Mounting core bit	12	5
Mounting guide plate and center pin	13	5
How to use the LED light	15	5
Cleaning of the battery installation compartment	16	6
Charging a USB device from a electrical outlet	17-a	6
Charging a USB device and battery from a electrical outlet	17-b	6
How to recharge USB device	18	6
When charging of USB device is completed	19	6
Selecting accessories*4	—	72, 73

- \*1 When using a cold chisel, cutter, or grooving chisel, attach it with the tip of the tool facing a direction that makes it easy to work.
- \*2 When the push button does not operate smoothly, please remove dirt from the inside through the outlet using a wire, etc. Then lubricate lubricating oil and push the push button several times to make it operate smoothly.
- \*3 When drilling fragile materials, or when conducting chipping operations or alignment operations, change the tool's rotation speed in accordance with the task by using the rotation speed selector switch.

#### NOTE

- Rotation speed cannot be adjusted until a battery is installed to the power tool and the switch has been triggered once.
- While the tool's motor is operating, rotation speed cannot be adjusted by pressing the rotation speed selector switch.  
To adjust rotation speed, switch off the tool. Once the motor has stopped, press the rotation speed selector switch to adjust the speed.
- \*4 For detailed information regarding each tool, contact a HiKOKI authorized service center.

Operate this Rotary Hammer by utilizing its own weight. The performance will not be better even if it is pressed or thrust forcibly against the work surface.

Hold this Rotary Hammer with a force just sufficient to counteract the reaction.

#### CAUTION

After long time of use, the cylinder case becomes hot. Therefore, be careful not to burn your hands.

#### Warming up (Fig. 14)

The grease lubrication system in this unit may require warming up in cold regions.

Position the end of the bit so makes contact with the concrete, turn on the switch and perform the warming up operation. Make sure that a hitting sound is produced and then use the unit.

#### CAUTION

When the warming up operation is performed, hold the side handle and the main body securely with both hands to maintain a secure grip and be careful not to twist your body by the jammed drill bit.

## ABOUT THE PROTECTION FUNCTIONS

This product features functions that are designed to protect the tool itself as well as the battery. While the switch is pulled, if any of the safeguard functions are triggered during operation, the display lamp will blink as described in **Table 3**. When any of the safeguard functions are triggered, immediately remove your finger from the switch and follow the instructions described under corrective action.

Table 3

Display lamp flashing	Cause	Solution
 Flash	Internal temperature has risen beyond the unit's specified temperature. (Temperature increase protection function)	Turn off the unit and allow it to cool down for about 15 to 30 minutes. When the temperature goes down, press the rotation speed selector switch to recover.
 Flash	Excessive pressure applied to the tool has resulted in an overload. (Overload protection function)	Press the rotation speed selector switch to recover. Try to avoid tasks that will apply excess pressure to the unit.
 Flash	Sensor signal read error. (Control monitoring function)	Press the rotation speed selector switch to recover. Repair may be required if this error continuously occurs.

## REACTIVE FORCE CONTROL

This product is equipped with a Reactive Force Control (RFC) feature that reduces jerking of the tool body. If the tool bit is suddenly overburdened, any jerking of the tool body is reduced by activation of the slip clutch or by stopping of the motor by the sensor built into the tool body. If the motor is stopped because of overburdening detection by the controller, the display lamp will blink while the switch is pulled. In addition, the lamp will continue blinking for approximately three seconds after the switch is released. The motor will remain stopped while the lamp is blinking. (Fig. 21)

Because the RFC feature may not activate or its performance may be insufficient depending on the working environment and conditions, be careful not to suddenly

# English

overburden the tool bit and hold power tool firmly while operating.

- Possible causes of sudden overburdening
    - Tool bit biting into material
    - Impact against nails, metal or other hard objects
    - Tasks involving prying or any excess application of pressure, etc.
- Also, other causes include any combination of the aforementioned.
- When the reactive force control (RFC) is triggered  
When the RFC is triggered and the motor stops, turn off the tool's switch and remove the cause of the overburdening before continuing operation.




Fig. 21

## GREASE REPLACEMENT

This Rotary Hammer is of full air-tight construction to protect against dust.

Therefore, this Rotary Hammer can be used without lubrication for long periods. Replace the grease as described below.

### Grease Replacement Period

After purchase, replace grease after every 6 months of usage. Ask for grease replacement at the nearest authorized Service Center.

## MAINTENANCE AND INSPECTION

### WARNING

Be sure to turn off the switch and remove the battery before maintenance and inspection.

#### 1. Inspecting the tool

Since use of a dull tool will degrade efficiency and cause possible motor malfunction, sharpen or replace the tool as soon as abrasion is noted.

#### 2. Inspecting the mounting screws

Regularly inspect all mounting screws and ensure that they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten them immediately. Failure to do so could result in serious hazard.

#### 3. Maintenance of the motor

The motor unit winding is the very "heart" of the power tool. Exercise due care to ensure the winding does not become damaged and/or wet with oil or water.

#### 4. Inspection of terminals (tool and battery)

Check to make sure that swarf and dust have not collected on the terminals.

On occasion check prior, during and after operation.

### CAUTION

Remove any swarf or dust which may have collected on the terminals.

Failure to do so may result in malfunction.

#### 5. Cleaning on the outside

When the power tool is stained, wipe with a soft dry cloth or a cloth moistened with soapy water. Do not use chloric solvents, gasoline or paint thinner, for they melt plastics.

#### 6. Cleaning the battery installation compartment and the battery

After drilling concrete, if concrete dust has accumulated on the battery installation compartment and the battery, clean off the accumulated concrete dust with an air blow gun or a dry cloth before using the tool. (Fig. 16)  
Also, after cleaning, ensure that the battery can be installed and removed smoothly from the tool.

### CAUTION

Using the tool when the battery is covered with concrete dust may lead to accidents such as the battery falling during use.

Furthermore, such use may cause a malfunction or contact failure between the battery and the terminals.

#### 7. Storage

Store the power tool and battery in a place in which the temperature is less than 40°C and out of reach of children.

### NOTE

Storing lithium-ion batteries.

Make sure the lithium-ion batteries have been fully charged before storing them.

Prolonged storage (3 months or more) of batteries with a low charge may result in performance deterioration, significantly reducing battery usage time or rendering the batteries incapable of holding a charge.

However, significantly reduced battery usage time may be recovered by repeatedly charging and using the batteries two to five times.

If the battery usage time is extremely short despite repeated charging and use, consider the batteries dead and purchase new batteries.

### CAUTION

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

### Important notice on the batteries for the HiKOKI cordless power tools

Please always use one of our designated genuine batteries. We cannot guarantee the safety and performance of our cordless power tool when used with batteries other than those designated by us, or when the battery is disassembled and modified (such as disassembly and replacement of cells or other internal parts).

### NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

## TROUBLESHOOTING

Use the inspections in the table below if the tool does not operate normally. If this does not remedy the problem, consult your dealer or the HiKOKI Authorized Service Center.

Symptom	Possible cause	Remedy
Tool doesn't run	No remaining battery power	Charge the battery.
	Battery isn't securely attached.	Push in the battery until a click is heard.
	Concrete dust has accumulated on the terminals of the battery installation compartment as well as on the battery sliding grooves.	Clean off the accumulated concrete dust with a dry cloth.
	The battery was attached while the switch trigger was ON.	Attach the battery when the switch trigger is OFF.
Tool suddenly stopped	Tool was overburdened	Get rid of the problem causing the overburden.
	Reactive force control was activated	
	The battery is overheated.	Let the battery cool down.
Tool bits -can't be attached -fall off	The shape of the attachment portion doesn't match	For the hexagon shank type, use a bit with a diameter that is within the designated range.
Holes can't be smoothly drilled.	The drill is worn	Replace with a new drill.
Battery cannot be installed.	Attempting to install a battery other than that specified for the tool.	Please install a multi volt type battery.

# 一般安全規則

## 警告

### 閱讀所有安全警告說明

未遵守警告與說明可能導致電擊、火災或其他嚴重傷害。

請妥善保存本使用說明書，以供未來參考之用。

「電動工具」一詞在警告中，係指電源操作（有線）之電動工具或電池操作（無線）之電動工具。

## 1) 工作場所安全

- a) 保持工作場所清潔及明亮。  
雜亂或昏暗的區域容易發生意外。
- b) 勿在易產生爆炸之環境中操作，譬如有易燃液體、瓦斯或粉塵存在之處。  
電動工具產生火花會引燃粉塵或煙氣。
- c) 當操作電動工具時，確保兒童及過往人員遠離。  
分神會讓您失去控制。

## 2) 電氣安全

- a) 電動工具插頭必須與插座配合，絕不可以任何方法修改插頭，且不得使用任何轉接插頭於有接地之電動工具。  
不修改插頭及所結合之插座，可減少電擊。
- b) 避免身體接觸到地面，諸如管子、散熱器、爐灶及冰箱。  
如果您的身體接地或觸地，會增加電擊的危險。
- c) 勿讓電動工具淋雨或曝露在潮濕的環境下。  
電動工具進水會增加電繫的危險。
- d) 勿濫用電源線。請勿使用電源線去纏繞、拖拉電動工具或拔插頭，保持電源線遠離熱氣、油氣、尖角或可動零件。  
損壞或纏繞的電源線會增加電繫之危險。
- e) 電動工具在室外操作時，請務必要使用適合室外用的延長線。  
使用合適之室外用延長線會減少電擊的危險。
- f) 若無法避免在潮濕地區操作電動工具，請使用以漏電斷路器 (RCD) 來保護電源。  
使用 RCD，可降低觸電危險。

## 3) 人員安全

- a) 保持機警，注意您正在做什麼，並運用正確常識操作電動工具。當你感到疲勞或受藥品、酒精或醫療影響時，請勿操作電動工具。  
操作中瞬間的不注意，可能造成人員嚴重的傷害。
- b) 使用個人防護裝備，經常配戴安全眼鏡。

配戴防塵口罩、防滑安全鞋、硬帽等防護裝備，或在適當情況下使用聽覺防護，可減少人員傷害。

## c) 防止意外發生。在連接電源或電池組、拿起或攜帶工具前，請確認開關是在「off」（關閉）的位置。

以手指放在開關握持電動工具，或在電動工具的開關於「on」的狀況下插上插頭，都會導致意外發生。

## d) 在電動工具啟動前，先卸下任何調整用鑰匙或扳手。

扳手或鑰匙遺留在電動工具的轉動部位時，可能導致人員傷害。

## e) 身體勿過度伸張，任何時間要保持站穩及平衡。

以便在不預期的狀態下，能對電動工具有較好的控制。

## f) 衣著要合宜，別穿太鬆的衣服或戴首飾。保持你的頭髮、衣服及手套遠離轉動部位。

寬鬆的衣服、首飾及長髮會被捲入轉動部位。

## g) 如果裝置要用於粉塵抽取及集塵設施，要確保其連接及正當使用。

使用集塵裝置可減少與灰塵相關的危險。

## h) 請勿因頻繁使用本工具，熟悉操作而忽略本工具的安全原則。

粗心的行動有可能瞬間即造成嚴重傷害。

## 4) 電動工具之使用及注意事項

## a) 勿強力使用電動工具，使用正確之電動工具為您所需。

正確使用電動工具，會依其設計條件，使工作做得更好更安全。

## b) 如果開關不能轉至開或關的位置，勿使用電動工具。

任何電動工具不能被開關所控制是危險的，必須要修理。

## c) 進行任何調整、更換配件或收存電動工具時，必須將插頭與電源分開，且需將電池組從電動工具中取出。

此種預防安全措施，可減少意外開啟電動工具之危險。

## d) 收存停用之電動工具，需遠離兒童，且不容許不熟悉電動工具或未瞭解操作電動工具說明的人操作電動工具。

在未受過訓練的人手裡，電動工具極為危險。

## e) 保養電動工具，檢查是否可動零件有錯誤的結合或卡住、零件破裂及可能影響電動工具操作的任何其他情形。電動工具如果損壞，在使用前要修好。

許多意外皆肇因於不良的保養。

## f) 保持切割工具銳利清潔。

適當的保養切割工具，保持銳利之切削鋒口，可減少卡住並容易控制。

- g) 按照說明書使用電動工具、配件及刀具時，必須考量工作條件及所執行之工作。  
若未依照這些使用說明操作電動工具時，可能造成相關之危害情況。
- h) 保持把手和握持面乾燥、清潔，且未沾到油脂和潤滑油。  
滑溜的把手和握持面在操作時會有安全上的問題，且可能造成本工具意外失去控制。

#### 5) 電池式電動工具的使用及注意事項

- a) 需再充電時，僅能使用製造商指定的充電器。因充電器僅適合同一型式的電池組，若使用任何其它電池組時，將導致起火的危險。
- b) 使用電動工具時，僅能使用按照其特性設計的電池組。  
因使用其它任何電池組時，將導致人員傷害及起火的危險。
- c) 當電池組不再使用時，需保存好並遠離其它的金屬物件，例如：迴紋針、錢幣、鑰匙、圖釘、螺釘，或類似能造成端子與端子間連接的其它較小金屬物件。  
因電池組端子間短路時，將導致燃燒或起火的危險。
- d) 在誤用情況下，電解液可能自電池中噴出；請避免接觸。當發生意外接觸時，請用清水沖洗。若電解液觸及眼睛時，請儘速尋求醫療協助。  
因自電池中噴出的電解液，將導致灼傷或刺激皮膚。
- e) 請勿使用損壞或改造的電池組或電動工具。  
損壞或改造的電池可能會發生不可預知的行為，進而導致火災、爆炸或受傷的風險。
- f) 請勿使電池組或電動工具接觸到火源或處於溫度過高的地方。  
接觸火源或溫度超過130°C可能會引起爆炸。
- g) 請遵循所有充電指示，並且不要在說明書指定的溫度範圍之外為電池組或電動工具充電。  
充電不當或溫度超出指定範圍可能會損壞電池並增加火災的風險。

#### 6) 維修

- a) 讓您的電動工具由合格修理人員僅使用相同的維修零件更換。  
如此可確保電動工具的安全得以維持。
- b) 切勿對損壞的電池組進行維修。  
電池組的維修只能由製造商或授權服務維修店進行。

#### 注意事項

不可讓孩童和體弱人士靠近工作場所。

應將不使用的電動工具存放在孩童和體弱人士伸手不及的地方。

## 充電式手提鎚鑽安全警告

#### 全部操作安全說明

1. 佩戴護耳罩  
噪音會導致聽力喪失。
2. 若工具有提供輔助手柄，請使用此手柄。  
失去控制，可能會造成人身傷害。
3. 進行切割配件可能接觸到暗線的操作時，請握著電動工具的絕緣手柄表面。  
接觸到“通電”電線的切割配件可能使電動工具的金屬零件“通電”，而造成操作人員觸電。

#### 使用帶旋轉錐的長鑽頭時的安全說明

1. 勿以低速開始鑽孔，並使鑽頭尖端接觸工件。  
在較高速度下，如果在未接觸工件的情況下自由旋轉，則鑽頭很可能彎曲，從而造成人身傷害。
2. 僅使鑽頭以直線施加壓力，同時請勿施加過大壓力。  
鑽頭可能會彎曲並導致毀壞或失控，從而造成人身傷害。

## 附加安全警告

1. 請勿讓異物進入充電池連接口內。
2. 切勿拆卸充電電池與充電器。
3. 切勿使充電電池短路。電池短路會造成極大電流和過熱。從而燒壞電池。
4. 請勿將電池丟入火中。燃燒電池會引起爆炸。
5. 連續使用本機時，鎚鑽可能出現過熱而導致馬達和開關損壞。請讓鎚鑽休息約15分鐘後再繼續使用。
6. 請勿將異物插入充電器的通風口。  
若將金屬異物或易燃物插入通風口的話，將會引起觸電事故或使充電器受損。
7. 充電後電池壽命若太短不夠使用，請盡快將電池送往經銷店。不可將用過的電池丟棄。
8. 繼盤牆壁，天花板，地板時，應先確認有無埋設電纜或電管道類。
9. 確保電源開關處於OFF位置。如果在電源開關處於ON位置時安裝電池，電動工具將立即開始運作，可能會導致嚴重的事故。
10. 作業直後的鑽頭仍處在高熱狀態下，切不可摸觸，以免灼傷。  
鑽頭 在運作時會變得非常熱，可能會造成嚴重的燙傷。

## 中國語

11. 使用手提電動鎚鑽時，應牢牢握住工具的操作柄和側柄。否則，所產生的反作用力會將孔鑽歪，甚至會造成危險。
  12. 佩戴防塵口罩  
不要吸入在鑽鑿操作過程中產生的有害粉塵。粉塵會危機到自身和旁觀者的身體健康。
  13. 確保電池安裝牢固。如果電池鬆動，可能會脫落而造成事故。
  14. 為防止事故發生，在更換附件、儲存、攜帶本工具之前，或不使用本工具時，請務必關閉開關，並取出電池。
  15. 安裝工具
    - 為防止事故發生，請務必關閉開關，並取出電池。
    - 當使用尖鑽、鑽頭等工具時，請務必使用本公司原裝附件。
    - 清潔鑽頭柄。然後用潤滑油或機油塗抹柄部。
    - 拉鑽頭以檢查是否完全插緊。
  16. 旋轉 + 錘擊  
當鑽頭碰到建築物的鋼筋時將立即停止轉動。因此請擰緊側柄，握住工具的操作柄和側柄。
  17. 如果工具或電池端子（電池座）變形，請勿使用本產品。  
安裝電池可能會造成短路，從而導致冒煙或起火。
  18. 保持工具的端子（電池座）沒有削屑和灰塵。
    - 使用前請確認端子區域沒有堆積削屑和灰塵。
    - 使用過程中盡量避免工具上的削屑或灰塵掉落在電池上。
    - 暫停操作或使用後，請勿將工具留在可能暴露於有掉落削屑或灰塵的區域。  
否則可能會造成短路，從而導致冒煙或起火。
  19. 請勿直視燈泡。若直視，可能會導致眼睛受傷。  
用軟布擦去附著在LED鏡頭上的灰塵或污垢，注意不要刮傷鏡頭。  
LED鏡頭上的刮痕可能會導致亮度下降。
  20. 務必在-5°C至40°C的溫度下使用本工具和電池。
  21. 勿在0-40°C的溫度環境下進行充電。
  22. 在操作過程中，確保將工具按圖 20所示牢牢固定。
2. 若工具超過負荷，馬達亦可能停止。在這種情況下，請鬆開工具的開關，試著消除超過負荷的原因。之後您就可以再度使用。
3. 若電池在過載工作情況下過熱，電池電力可能會中止。  
在這種情況下，請停止使用電池，讓電池冷卻。之後您就可以再度使用。
- 此外，請留心下列的警告及注意事項。
- 警告**  
為事先防止電池發生滲漏、發熱、冒煙、爆炸及起火等事故，請確保留意下列事項。
1. 確保電池上沒有堆積削屑及灰塵。
  - 在工作時確定削屑及灰塵沒有掉落在電池上。
  - 確定所有工作時掉落在電動工具上的削屑和灰塵沒有堆積在電池上。
  - 請勿將未使用的電池存放在曝露於削屑和灰塵的位置。
  - 在存放電池之前，請清除任何可能附著在上面的削屑和灰塵，並請切勿將它與金屬零件（螺絲、釘子等）存放在一起。
  2. 請勿以釘子等利器刺穿電池、以鐵錘敲打、踩踏、丟擲電池，或將其劇烈撞擊。
  3. 切勿使用明顯損壞或變形的電池。
  4. 使用電池時請勿顛倒電極。
  5. 請勿直接連接電源插座或汽車點煙器孔座。
  6. 請依規定方式使用電池，切勿移作他用。
  7. 如果已過了再充電時間，電池仍無法完成充電，請立即停止繼續充電。
  8. 請勿將電池放置於高溫或高壓處，例如微波爐、烘乾機或高壓容器內。
  9. 發現有滲漏或異味時，請立即將電池遠離火源處。
  10. 請勿在會產生強烈靜電的地方使用。
  11. 如電池出現滲漏、異味、發熱、褪色或變形，或在使用、充電或存放時出現任何異常，請立即將它從裝備或電池充電器拆下，並停止使用。
  12. 請勿將電池浸入任何液體，或讓任何液體流入電池內。若水等具有導電性的液體滲入，可能會造成損壞，進而導致火災或爆炸。將電池存放在陰涼、乾燥的地方，遠離可燃及易燃物品。必須避免腐蝕性氣體環境。

### 注意

1. 若電池滲漏出的液體進入您的眼睛，請勿搓揉眼睛，並以自來水等乾淨清水充分沖洗，立刻送醫。  
若不加以處理，液體可能會導致眼睛不適。
2. 若液體滲漏至您的皮膚或衣物，請立即以自來水等清水沖洗。  
上述情況可能會使皮膚受到刺激。
3. 若初次使用電池時發現生銹、異味、過熱、褪色、變形及／或其他異常情況時，請勿使用並將該電池退還給供應商或廠商。

## 鋰離子電池使用注意事項

為延長使用壽命，鋰離子電池備配停止輸出的保護功能。

若是在使用本產品時發生下列 1 至 3 的情況，即使按下開關，馬達也可能停止。這並非故障，而是啟動保護功能的結果。

1. 在殘留的電池電力即將耗盡時，馬達會停止。  
在這種情況下，請立即予以充電。

**警告**

若具有導電性的異物進入鋰離子電池的端子，可能會造成短路，進而引發火災。請在存放電池時遵循以下事項。

- 請勿將導電物品，如鐵釘、鐵絲等金屬絲、銅線和電線放入儲存箱內。
- 為了防止發生短路，將電池裝入工具內或確實壓下電池蓋儲存電池，直至遮住通風孔為止。


## 關於鋰離子電池的運輸

運輸鋰離子電池時，請遵守以下注意事項。

**警告**

安排運輸時，請通知運輸公司包裹中含有鋰離子電池，告知該電池之輸出功率，並按照運輸公司的指示。

- 輸出功率超過100 Wh的鋰離子電池被視為貨物分類中的危險物品，將需要特殊的申請程序。
- 對於國外的運輸，必須遵守國際法規則和目的國法規。
- 如果BSL36B18X安裝在電動工具中，則功率輸出將超過100 Wh，且本機將被歸類為貨運分類的危險貨物。



## 連接USB裝置的注意事項 (UC18YSL3)

發生未預期的問題時，連接到本產品的USB裝置內的數據可能會損壞或丟失。使用本產品之前，請務必將USB裝置內的所有數據進行備份。

請注意，本公司對任何存儲於USB裝置內已損壞或丟失的數據以及任何可能發生於連接裝置的損害，恕不負任何責任。

**警告**

- 使用前，請檢查連接的USB電纜是否有缺陷或損壞。  
使用有缺陷或損壞的USB電纜可能會導致冒煙或起火。
- 產品不使用時，請用橡膠蓋蓋住USB端口。  
USB端口堆積灰塵等可能會導致冒煙或起火。

**註**

- USB充電期間有可能偶爾停頓。
- 當USB裝置未被充電時，請從充電器取出USB裝置。

若未進行此動作，不僅可能減少USB裝置的電池壽命，並可能導致意外事故的發生。

- 根據裝置的類型，可能無法對某些USB裝置進行充電。

## 各部位名稱

以下列表中的數字與圖 1 - 圖 20 相對應。

1	鑽頭
2	止動器
3	開關扳機
4	握把
5	銘牌
6	轉速選擇開關
7	顯示燈
8	電池
9	尾蓋
10	LED燈
11	機殼
12	馬達
13	側柄
14	前蓋
15	按鈕
16	保持器（工具架）
17	出口
18	止動控制桿
19	卡榫
20	充電指示燈
21	電池剩餘量指示燈開關
22	電池剩餘量指示燈
23	顯示屏
24	潤滑油

25	翼形螺栓
26	繫帶
27	把手螺栓
28	支座
29	繫帶安裝區域
30	核心鑽頭柄
31	核心鑽頭
32	導板
33	中心銷
34	核心鑽頭尖端
35	端子（產品）
36	滑槽（產品）
37	吹氣槍
38	端子（電池）
39	滑槽（電池）
40	橡膠罩
41	USB端口
42	USB纜線

	重量*1
	鑽頭
	核心鑽頭
	開關ON
	開關OFF
	轉速選擇開關
	顯示燈
Ls	低速/衝擊率
Hs	高速/衝擊率
	取出電池
	警告

\*1 視隨附電池而定。最大重量包含BSL36B18X（另售）。

## 電池

	亮起： 電池剩餘電量超過75%。
	亮起： 電池剩餘電量為50%－75%。
	亮起： 電池剩餘電量為25%－50%。
	亮起： 電池剩餘電量少於25%。
	閃爍： 電池剩餘電量幾近零。請盡快進行充電。
	閃爍： 由於高溫導致輸出被暫停。從工具中取出電池，並使其完全冷卻。
	閃爍： 由於故障或機能失常導致輸出被暫停。問題可能是電池，請聯繫您的經銷商。

## 符號

### 警告

以下為使用於本機器的符號。請確保您在使用前明白其意義。

	DH3640DB: 手提鎚鑽
	使用前請詳讀使用說明書。
	直流電流
V	額定電壓
n <sub>0</sub>	無負荷速度
Bpm	滿載衝擊率
Φ <sub>max</sub>	鑽孔直徑，最大。

## 標準附件

除了主機身(1台)以外，包裝盒內包含第71頁所列之附件。

標準附件可能不預先通告而徑予更改。

## 用途

- 鑽開錨栓孔
- 對混凝土鑽孔
- 壓碎混凝土、削鑿、挖掘和使工件平正  
(部分用途需要選配件)

## 規格

本機器的規格列於第71頁的表中。

註

- 本工具不能使用現有的電池 (BSL3660/3626X/3626/3625/3620、BSL18xx 和 BSL14xx 系列)。
- 為求改進，本手冊所載規格可能不預先通告而徑予更改。

## 充電

使用電動工具之前，按下述方法將電池進行充電。


<UC18YSL3>



1. 將充電器的電源線纜連接到插座。  
當充電器的插頭連接到插座時，充電信號燈會閃爍紅燈。(見表 1)
2. 將電池裝入充電器。  
將電池牢固地裝入充電器，如圖 3所示(第2頁)。
3. 充電

將電池插入充電器後，就會開始充電，且充電指示燈會閃爍藍燈。  
當電池已完全充電時，充電信號燈會亮起綠燈。(見表 1)

- (1)充電信號燈指示  
依據充電器或充電池的狀態，充電信號燈會有不同的指示，如表 1所示。

表 1: 充電信號燈的指示

每隔 0.5 秒 ON/OFF (紅) 	充電前 *1
每隔 1 秒亮燈 0.5 秒 (藍) 	充電低於 50%

每隔 0.5 秒亮燈 1 秒 (藍) 	充電低於 80%
持續亮燈 (藍) 	充電高於 80%
持續亮燈 (連續的蜂鳴聲：約 6 秒) (綠) 	充電完成
每隔 0.3 秒 ON/OFF (紅) 	過熱待機 *2
每隔 0.1 秒 ON/OFF (間歇的蜂鳴聲：約 2 秒) (紫) 	無法充電 *3

註

\*1 如果在連接充電器後紅色指示燈仍持續閃爍，請檢查以確認電池已完全插入。

\*2 電池過熱。無法充電。

儘管電池在原位冷卻後會開始充電，但最佳做法是在充電前將電池取出並在陰涼、通風良好的地方冷卻。

\*3 電池或充電器故障

- 完全插入電池。
- 檢查以確認沒有異物粘附在電池座或端子上。  
若沒有異物，則表示電池或充電器可能發生故障請將其送往當地授權服務中心。

○ 連續使用電池充電器時，充電器溫度會昇高，而造成充電失敗。一旦充電已經完成，請讓充電器休息5分鐘後，再進行下一次的充電。

(2)關於電池的溫度和充電時間(見表 2)

表 2

機型	UC18YSL3	
電池類型	鋰離子	
充電電壓	14.4–18 V	
電池可充電的溫度	0°C–50°C	
依電池容量的大約充電時間 (於20°C 時)	1.5 Ah	15 分鐘
	2.0 Ah	20 分鐘
	2.5 Ah	25 分鐘
	3.0 Ah	20 分鐘 (BSL1430C, BSL1830C: 30 分鐘)

依電池容量的大約充電時間 (於20°C 時)	4.0 Ah	26 分鐘 (BSL1840M: 40 分鐘)
	5.0 Ah	32 分鐘
	6.0 Ah	38 分鐘
多伏電池容量的大約充電時間 (於 20°C 時)	1.5 Ah (× 2個)	20 分鐘
	2.5 Ah (× 2個)	32 分鐘
	4.0 Ah (× 2個)	52 分鐘
電池芯數		4 – 10
USB 充電電壓		5 V
USB 充電電流		2 A
重量		0.6 kg

## 註

- 充電時間可能依環境溫度而有所不同。
- 如果充電時間很長
  - 在極低的環境溫度下充電將需要更長時間。請在溫暖的地方（例如室內）為電池充電。
  - 請勿堵塞通風口。否則內部會過熱，降低充電器的性能。
  - 如果冷卻風扇不運作，請聯繫 HiKOKI 授權服務中心進行維修。

4. 將充電器的電源線從插座拔下。

5. 抓穩充電器並取出電池。

## 註

充電後，先將電池從充電器中取出，然後妥善保存。

## 使用新電池或其他電池，產生電量較弱的問題時

由於新電池及長時間未使用之電池的內部化學物質未活化，因此初次及第二次使用時的電量會較弱。此為暫時現象；在充電 2 至 3 次後，電量就會恢復正常。

## 怎樣讓電池使用時間更長

- (1) 在電池電量完全耗盡之前給電池充電。在感覺工具的動力變弱時，停止使用工具並為電池充電。如果繼續使用工具消耗電流，可能會造成對電池的損壞，電池使用壽命會縮短。
- (2) 避免在高溫下充電。電池在剛使用後會發熱。如果在電池剛使用後為電池充電，電池的內部化學物質的性能會下降，電池使用壽命會縮短。請先將電池放置一會兒，待電池冷卻後再進行充電。

## 安裝和操作

動作	圖表	頁數
拆卸和安裝電池	2	2
充電	3	2
電池剩餘量指示燈	4	2
插入六角工具*1	5	3
卸下六角工具	6	3
按鈕不能順利操作時*2	7	3
側柄的安裝	8	4
安裝止動器	9	4
開啟和關閉開關	10	4
改變速度*3	11	5
安裝核心鑽頭	12	5
安裝導板和中心銷	13	5
使用LED燈	15	5
電池安裝艙的清潔	16	6
從電源插座進行USB裝置的充電	17-a	6
從電源插座進行USB裝置和電池的充電	17-b	6
USB裝置的充電方法	18	6
USB裝置充電完成後	19	6
選擇附件*4	—	72, 73

\*1 當使用冷鑿、切割器或槽鑿時，請將工具尖端朝向容易作業的方向來安裝。

\*2 當按鈕不能順利操作時，請使用金屬線等從內部通過出口清除污垢。然後注入潤滑油並按下按鈕數次，使其操作順暢。

\*3 使用易碎材料進行鑽孔時，或實施削鑿作業或對正作業時，請使用轉速選擇開關，根據作業改變工具的轉速。

## 註

- 直到將電池安裝到電動工具並且開關被觸發一次後才能調整轉速。
- 工具的馬達運行時，按轉速選擇開關不能調整轉速。  
若要調整轉速，請關閉工具。一旦馬達停止，按下轉速選擇開關來調整轉速。

\*4 有關每項工具的詳細資訊，請聯繫HiKOKI授權服務中心。

透過利用本手提鎚鑽的自身重量來進行操作。強行按壓工具或推向工作表面，並不會使性能更好。用剛好足以抵消反作用力的力量握住本手提鎚鑽。注意

長時間使用後，氣缸外殼會變熱。請小心不要燙傷您的手。

#### 加熱 (圖 14)

在寒冷地區，本裝置的潤滑油潤滑系統可能需要加熱。

使鑽頭前端觸及混凝土表面，打開開關開始加熱。

注意，在聽到鑽擊聲後才使用本裝置。

注意

在進行加熱作業時，請用雙手穩穩地握住側柄和鑽體，並小心不要因鑽頭被卡住而使您的身體傾斜。

## 關於保護功能

該產品配備有保護工具本身及電池的功能。當開關被拉動的同時，若在操作期間有任何的保護功能被啟動，顯示燈將閃爍如表 3所述。當有任何的保護功能被啟動時，請立即從開關上移開手指，並按照下述校正動作的指示。

表 3

顯示燈閃爍	原因	解決方法
	內部溫度上升，超出本機器的規定溫度。 (溫度增加保護功能)	關閉本機器並使其冷卻約15至30分鐘。 當溫度降低時，按下轉速切換開關，使其恢復。
	對工具施加過大壓力，導致過載。 (過載保護功能)	按下轉速切換開關使其恢復。按轉速選擇開關恢復。 盡量避免會對工具施加過度壓力的作業。
	傳感器信號讀取錯誤。 (控制監控功能)	按下轉速切換開關使其恢復。如果該錯誤持續發生，則可能需要進行維修。

## 反作用力控制

本產品配備有反作用力控制 (RFC)，可減少工具機體的急衝。

當工具鑽頭突然負載過重時，滑動式離合器的啟動或工具機體內建的控制器會停止馬達，以減少工具機體的急衝。

如馬達由於控制器偵測到負荷過重而停止，則顯示燈將在拉動開關過程中閃爍。此外，鬆開開關後，指示燈將繼續閃爍約三秒鐘。指示燈閃爍時馬達將保持停止狀態。(圖 21)

根據作業環境和條件，RFC功能有可能無法啟動或性能可能不足，操作時請注意不要讓工具鑽頭突然負載過重並牢牢握住電動工具。

### ○ 產生突然負擔過重的可能原因

- 工具鑽頭咬入材料
- 對釘子、金屬或其他硬物進行衝擊
- 作業涉及撬動或任何過量的壓力應用程式等。

以及其他包括任何前述的複合原因。

### ○ 當反作用力控制 (RFC) 被啟動時

當RFC 被啟動且馬達停止時，請先關閉電源，移除產生負擔過重的原因之後，再繼續操作。




圖 21

## 更換潤滑油

本手提鎚鑽為全密閉式結構，以防止灰塵進入。因此，本手提鎚鑽可長時間在無潤滑油的狀態下使用。更換潤滑油方法如下。

### 潤滑油更換週期

購買後，每使用6個月應更換潤滑油。請要求離您最近的授權服務中心為您更換潤滑油。

## 維護和檢查

### 警告

進行維修和檢查之前，務必要關閉開關，並取出電池。

# 中國語

## 1. 檢查工具

使用遲鈍的工具會降低效率並導致馬達故障，故若發現磨損，應即磨鋒或更換。

## 2. 檢查安裝螺釘

要經常檢查安裝螺釘是否緊固妥善。若發現螺釘鬆了，應立即重新扭緊，否則會導致嚴重的事故。

## 3. 電動機的維護

電動機繞線是電動工具的心臟部。應仔細檢查有無損傷，是否被油液或水沾濕。

## 4. 端子的檢查（工具和電池）

檢查以確保端子上沒有堆積削屑和灰塵。

有時於操作前、操作期間和操作後檢查。

## 注意

去除任何可能已堆積在端子上的削屑或灰塵。

否則可能會導致故障。

## 5. 清理外部

電動工具髒汙時，請使用乾淨軟布或沾肥皂水的布擦拭。切勿使用氯溶液、汽油或稀釋劑，以免塑膠部分溶化。

## 6. 電池安裝艙及電池的清潔

在混凝土鑽孔之後，若混凝土灰塵堆積在電池安裝艙和電池上，那麼在使用本工具之前，請先用吹氣槍或乾布清潔堆積的混凝土灰塵。（圖 16）此外，進行清潔後，確保電池可以從工具順利裝卸。

## 注意

若在電池上覆蓋著混凝土灰塵的狀態下使用本工具，可能會導致如電池在使用過程中掉落等的事故。

此外，這種狀態下的使用可能會導致電池和端子之間的故障或接觸不良。

## 疑難排解

若電動工具無法正常運作，請參閱下表的檢查項目。若問題仍無法解決，請洽當地經銷商或HiKOKI所認可的維修中心。

情況	可能原因	解決方法
工具無法運轉	無剩餘電池電量	為電池充電。
	電池未安裝牢固。	推入電池，直到聽到喀嚓聲。
	混凝土灰塵堆積在電池安裝艙的端子以及或電池滑槽內的區域。	使用乾布擦拭掉堆積的混凝土灰塵。
	當開關扳機開啟時，電池已安裝。	在開關扳機關閉時安裝電池。
工具突然停止	工具負擔過重	除去造成工具負載過重的問題。
	反作用力控制被啟動	

## 7. 收藏

電動工具和電池應收藏於溫度低於 40°C 且為小孩拿不到的地方。

## 註

存放鋰離子電池

存放鋰離子電池前，確保其已完全充電。

電池在低電力的狀態下長期存放（3個月以上），可能會導致性能劣化，電池的使用時間顯著降低或無法再進行充電。

然而，反覆將電池充電和暫停充電二至五次，可能會改善電池使用時間的顯著降低情況。

反覆充電後，若電池的使用時間仍呈現極短現象，表示電池壽命已盡，請購買新的電池。

## 注意

在操作和維修電動工具中，必須遵守各國的安全規則和標準規定。

### HiKOKI充電式工具電池重要注意事項

請務必使用本公司所指定的原廠電池。若未使用本公司所指定的電池，或使用經拆解及改裝的電池（例如，拆解後更換電池芯或其他內部零件），則本公司無法保證充電式工具的性能及操作安全。

## 註

為求改進，本手冊所載規格可能不預先通告而徑予更改。

情況	可能原因	解決方法
工具突然停止	電池過熱。	讓電池冷卻下來。
工具鑽頭 -無法安裝 -脫落	安裝部的形狀不相配	對於六角柄型，使用直徑在指定範圍內的鑽頭。
無法順利鑽孔。	鑽機已磨損	更換新的鑽機。
電池無法安裝。	試圖安裝非該工具所指定的電池。	請安裝多伏特型電池。

## 일반적인 안전 수칙

### 경고

이 전동 툴과 함께 제공된 모든 안전 경고 사항과 지침, 그림 설명 및 사양을 읽어 주십시오.  
설명서의 내용에 따르지 않을 시에는 감전 사고나 화재가 발생할 수 있으며 심각한 부상을 입을 수도 있습니다.

차후 참조할 수 있도록 모든 경고 사항과 지침을 보관하십시오.

경고 사항에 나오는 '전동 툴'이란 용어는 플러그를 콘센트에 연결해 유선 상태로 사용하는 제품 또는 배터리를 넣어 무선 상태로 사용하는 제품을 가리킵니다.

### 1) 작업 공간 안전

- 작업 공간을 깨끗하게 청소하고 조명을 밝게 유지하십시오.  
작업 공간이 정리되어 있지 않거나 어두우면 사고가 날 수 있습니다.
- 인화성 액체나 기체 또는 먼지 등으로 인해 폭발 위험이 있는 환경에서는 전동 툴을 사용하지 마십시오.  
전동 툴을 사용하다 보면 불꽃이 튀어서 먼지나 기체에 불이 붙을 수 있습니다.
- 어린이를 비롯하여 사용자 외에는 작업장소에 접근하지 않도록 하십시오.  
주의가 산만해지면 문제가 생길 수 있습니다.

### 2) 전기 사용시 주의사항

- 전동 툴 플러그와 콘센트가 일치해야 합니다. 플러그를 절대로 변형하지 마십시오. 접지된 전동 툴에는 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오.  
플러그를 변형하지 않고 알맞은 콘센트에 꽂아 사용하면, 감전 위험을 줄일 수 있습니다.
- 파이프, 라디에이터, 레인지, 냉장고 등 접지된 표면에 물이 닿지 않도록 주의하십시오.  
작업자의 몸이 접지되면, 감전될 위험이 있습니다.
- 전동 툴에 비를 맞히거나 젖은 상태로 두지 마십시오.  
물이 들어가면 감전될 위험이 있습니다.
- 코드를 조심해서 다루십시오. 전동 툴을 들거나 당기거나 콘센트에서 뽑으려고 할 때 코드를 잡아당기면 안 됩니다. 열, 기름, 날카로운 물건, 움직이는 부품 등으로부터 코드를 보호하십시오.  
코드가 파손되거나 영기면 감전될 위험이 높아집니다.
- 실외에서 전동 툴을 사용할 때는 실외 용도에 적합한 연장선을 사용하십시오.  
실외 용도에 적합한 코드를 사용해야 감전 위험이 줄어듭니다.
- 녹화된 곳에서 전동 툴을 작동해야 하는 경우 누전 차단기(RCD)로 보호된 전원 공급 장치를 사용하십시오.  
RCD를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

### 3) 사용자 주의사항

- 전동 툴을 사용할 때는 작업에 정신을 집중하고, 상식의 범위 내에서 사용하십시오. 약물을 복용하거나 알코올을 섭취한 상태 또는 피곤한 상태에서는 전동 툴을 사용하지 마십시오.  
전동 툴을 사용할 때 주의가 흐트러지면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 개인 보호 장비를 사용하십시오. 항상 눈 보호 장구를 착용해야 합니다.  
먼지 보호 마스크, 미끄럼 방지 신발, 안전모, 청각 보호 장비 등을 사용하면 부상을 줄일 수 있습니다.

c) 실수로 툴을 가동하지 않도록 주의하십시오. 전원 및/또는 배터리 팩을 연결하거나 툴을 들거나 운반하기 전에 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인하십시오.

손가락을 스위치에 접촉한 채 전동 툴을 들거나 스위치가 켜진 상태로 전원을 연결하면 사고가 날 수 있습니다.

d) 전원을 켜기 전에 조정 키 또는 렌치를 반드시 제거해야 합니다.

전동 툴의 회전 부위에 키 또는 렌치가 부착되어 있으면, 부상을 입을 수 있습니다.

e) 작업 대상과의 거리를 잘 조절하십시오. 알맞은 발판을 사용하고 항상 균형을 잡고 있어야 합니다.  
그렇게 하면 예기치 못한 상황에서도 전동 툴을 잘 다룰 수 있습니다.

f) 알맞은 복장을 갖추십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하면 안 됩니다. 머리카락과 옷 등을 움직이는 부품에서 멀리 떨어뜨려 놓으십시오.  
헬렁한 옷이나 장신구, 긴 머리카락이 부품에 끌려 들어갈 수도 있습니다.

g) 분진 추출 및 집진 장비에 연결할 수 있는 장치가 제공되는 경우, 그러한 장치가 잘 연결되어 있고 제대로 작동하는지 확인하십시오.  
이러한 장치를 사용하면, 먼지와 관련된 사고를 줄일 수 있습니다.

h) 툴을 자주 사용해서 손에 익었다고 해도 안일해져서 툴 안전 원칙을 무시하지 마십시오.  
한 번의 부주의한 행동은 눈 깜짝할 사이에 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

### 4) 전동 툴 사용 및 관리

a) 전동 툴을 아무 곳에나 사용하지 마십시오. 용도에 알맞은 전동 툴을 사용하십시오.

적절한 전동 툴을 사용하면, 정상 속도로 안전하고 효과적으로 작업을 수행할 수 있습니다.

b) 스위치를 눌렀을 때 전동 툴이 켜지거나 꺼지지 않으면 사용하지 마십시오.

스위치로 작동시킬 수 없는 전동 툴은 위험하므로, 수리를 받아야 합니다.

c) 전동 툴을 조정하거나 부속품을 바꾸거나 보관할 때는 반드시 전원에서 플러그를 빼거나 배터리 팩을 제거해야 합니다(분리 가능한 경우).  
이러한 안전 조치를 취해야 전동 툴이 감자기 켜지는 위험을 피할 수 있습니다.

d) 사용하지 않는 전동 툴은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 사용법을 잘 모르는 사람이 사용하지 못하도록 하십시오.  
전동 툴은 미숙련자가 다루기에는 매우 위험한 물건입니다.

e) 전동 툴과 부속품을 잘 관리하십시오. 움직이는 부품이 잘못 결합되어 있거나 꽉 끼어 움직이지 못하게 되어 있지 않은지 점검하십시오. 또한 전동 툴의 작동에 영향을 미칠 수 있는 기타 파손이 없는지 확인하십시오. 파손된 부분이 있는 경우, 사용하기 전에 수리하십시오.  
전동 툴을 제대로 관리하지 못해서 생기는 사고가 많습니다.

f) 절삭 툴은 날카롭고 청결한 상태로 관리하십시오.  
절삭 날을 날카로운 상태로 잘 관리하면, 원활하게 잘 움직이며 다루기도 훨씬 편합니다.

g) 작업 환경과 수행할 작업의 성격을 고려해서 설명서를 참조하여 전동 툴과 부속품, 툴 비트 등을 사용하십시오.

원래 목적과 다른 용도로 전동 툴을 사용하면 위험한 사고가 날 수 있습니다.

h) 핸들과 손잡이 표면을 깨끗하고 건조하게 유지하고 오일이나 그리스가 묻지 않도록 하십시오.

핸들과 손잡이 표면이 미끄러우면 예기치 않은 상황에서 툴을 안전하게 다루고 제어할 수 없습니다.

## 5) 배터리 도구 사용 및 관리

- 제조업체가 지정한 충전기로만 충전하십시오.**  
한 종류의 배터리 팩에 적합한 충전기는 다른 배터리 팩에 사용될 때 화재 위험을 발생시킬 수 있습니다.
- 구체적으로 지정된 배터리 팩만 전동 툴에 사용하십시오.**  
다른 배터리 팩을 사용하면 부상 및 화재의 위험이 발생할 수 있습니다.
- 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 종이 클립, 동전, 열쇠, 끝, 나사와 같은 기타 금속 물체 또는 단자간 연결을 만들어낼 수 있는 기타의 작은 금속 물체와 떨어진 곳에 놓아두십시오.**  
배터리 단자가 모두 단락되면 화상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 가혹한 조건 하에서 액체가 배터리에서 누출될 수 있습니다. 배터리 누액과 접촉하지 마십시오. 배터리 누액과 우발적으로 접촉할 경우 물로 씻으십시오. 배터리 누액이 눈에 들어갈 경우 의사의 진찰을 받으십시오.**  
배터리에서 누출되는 액체는 염증 또는 화상을 일으킬 수 있습니다.
- 손상되거나 변형된 배터리 팩이나 공구를 사용하지 마십시오.**  
손상되거나 변형된 배터리는 예측 불허의 행태를 보일 수 있으며 그 결과 화재, 폭발 또는 부상 위험이 있습니다.
- 배터리 팩이나 공구를 불이나 과도한 온도에 노출하지 마십시오.**  
불 또는 130°C 넘는 온도에 노출되면 폭발이 발생할 수 있습니다.
- 모든 충전 치침을 따르고, 치침에 지정된 온도 범위를 벗어나서 배터리 팩이나 공구를 충전하지 마십시오.**  
잘못 충전하거나 지정된 범위를 벗어난 온도에서 충전하면 배터리가 손상되고 화재 위험을 높일 수 있습니다.

## 6) 서비스

- 자격을 갖춘 전문가에게 서비스를 받고, 항상 원래 부품과 동일한 것으로 교체해야 합니다.**  
그렇게 하면 전동 툴을 보다 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 손상된 배터리 팩을 수리하지 마십시오.**  
배터리 팩을 수리할 때는 반드시 제조업체 또는 공인 서비스 제공자에게 작업을 의뢰해야 합니다.

### 주의사항

어린이나 노약자가 가까이 오지 못하도록 하십시오.  
전동 툴을 사용하지 않을 때는 어린이나 노약자의 손이 달지 않는 곳에 보관해야 합니다.

## 충전 햄머 드릴 안전 경고

### 모든 작업에 대한 안전 치침

- 귀 보호 장구를 착용하십시오.**  
소음으로 인해 청력을 잃을 수 있습니다.
- 툴과 함께 제공되는 경우, 보조 핸들을 사용하십시오.**  
제어력을 상실하여 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.
- 작업 시 절삭 부속품이 숨겨진 배선에 닿을 수 있으므로 전동 툴의 절연면을 잡으십시오.**  
절삭 부속품이 “전류가 흐르는” 선에 닿을 경우 전동 툴의 노출된 금속부에도 “전류가 흐러” 작업자가 감전될 수 있습니다.

로터리 해머에 긴 드릴 비트를 사용할 때의 안전 수칙

- 항상 느린 속도에서 비트 팀이 가공물과 접촉한 상태로 드릴링을 시작하십시오.**  
고속으로 작동할 때 공작물을 닿지 않고 자유롭게 회전하면 비트가 구부러지면서 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.
- 비트와 일직선으로만 압력을 가하고 과도하게 압력을 기하지 마십시오.**  
비트가 구부러지거나 제어력을 상실하면 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.

## 추가 안전 경고

- 충전식 배터리 연결 구멍에 이물질이 들어가지 않게 하십시오.**
- 충전식 배터리와 충전기를 절대로 분해하지 마십시오.**
- 충전식 배터리가 합선되지 않도록 하십시오. 배터리가 합선될 경우 전류의 증가 및 과열로 인해 배터리가 손상됩니다. 화상을 입거나 배터리가 손상됩니다.**
- 배터리를 물 속에 버리지 마십시오. 배터리가 타면 폭발할 수 있습니다.**
- 이 장치를 연속적으로 사용할 경우, 장치가 과열되어 모터와 스위치가 손상될 수 있습니다. 대략 15분 동안 사용하지 말고 그대로 두십시오.**
- 충전기의 통풍구에 이물질을 넣지 마십시오.**  
금속성 물질이나 가연성 물질을 충전기의 통풍구로 넣으면 감전의 위험이 있을 수 있으며 배터리가 손상될 수 있습니다.
- 사용 중 배터리의 수명이 짧아지면 배터리를 구매처로 가져가십시오. 소모된 배터리를 버리지 마십시오.**
- 벽, 바닥, 천장 등을 부수거나 깍거나 구멍을 뚫기 전에, 배관의 전기선 같은 것이 묻혀 있지 않은지 철저히 확인하십시오.**
- 전원 스위치가 'OFF' 위치에 있는지 확인하십시오. 전원 스위치가 'ON' 위치에 있는 상태에서 배터리를 장착하면 제품이 갑자기 작동하기 시작해서 심각한 사고가 날 수 있습니다.**
- 작동 중 혹은 작업 직후에 비트를 만지지 마십시오. 작동 중에는 비트가 둘리 끊어지거나 화상을 입을 수 있습니다.**
- 반드시 전동 공구의 본체 핸들과 사이드 핸들을 꽉 잡으십시오. 그렇지 않을 경우, 발생되는 반작용으로 작동이 부정확해지거나 심지어 위험해질 수 있습니다.**
- 방진 마스크를 착용하십시오.**  
드릴 또는 정 작업 시 발생하는 유해한 먼지를 들이마시지 마십시오. 먼지는 본인과 주변 사람의 건강을 해칠 수 있습니다. 이러한 먼지는 작업자와 주변 사람들들의 건강을 위협할 수 있습니다.
- 배터리가 단단히 장착되어 있는지 확인하십시오. 배터리가 느슨하면 떨어져 나가서 사고가 발생할 수 있습니다.**
- 사고 예방을 위해 부속품을 교환하거나 툴을 보관, 운반하기 전에 또는 툴을 사용하지 않을 때는 반드시 전원을 끄고 배터리를 끄내십시오.**
- 툴 장착**
  - 사고 예방을 위해 반드시 전원을 끄고 배터리를 끄내십시오.
  - 블 포인트와 드릴 비트 등의 툴을 사용할 때에는 당사에서 지정한 정품 부품을 사용해야 합니다.
  - 드릴 비트의 생크 부분을 청소하십시오. 그런 다음, 윤활제 또는 기계유를 생크 부분에 바릅니다.
  - 드릴 비트를 잡아당겨 고정 상태를 확인하십시오.
- 회전 + 햄머링**  
드릴 비트가 구조물 철봉에 닿으면 비트가 즉시 정지하고 햄머 드릴이 반동합니다. 따라서 사이드 핸들을 단

# 한국어

- 단히 조이고 본체 핸들과 사이드 핸들을 잡으십시오. 따라서 사이드 핸들을 단단히 조이고 본체 핸들과 사이드 핸들을 잡으십시오.
17. 공구 또는 배터리 단자(배터리 마운트)가 변형된 경우 제품을 사용하지 마십시오.  
배터리를 설치하다가 합선되어 연기가 나거나 불이 붙을 수 있습니다.
18. 공구의 단자(배터리 마운트)에 부스러기와 먼지가 묻지 않도록 하십시오.
- 사용 전에 부스러기와 먼지가 단자 주변에 쌓이지 않았는지 확인하십시오.
  - 사용 중에 공구에서 발생한 부스러기나 먼지가 배터리에 떨어지지 않도록 주의하십시오.
  - 작업을 중지할 경우 또는 사용 후에 부스러기나 먼지가 떨어질 수 있는 곳에 공구를 두지 마십시오.  
합선되어 연기가 나거나 불이 붙을 수 있습니다.
19. 작업들을 뚜바로 보지 마십시오. 이렇게 하면 시력이 손상될 수 있습니다.  
렌즈가 깔아지지 않도록 주의하면서 LED 조명에 묻은 먼지나 오염물을 부드러운 천으로 닦아내십시오.  
LED 조명의 렌즈가 깔아하면 밝기가 저하될 수 있습니다.
20. 공구와 배터리는 항상  $-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$  사이의 온도에서 사용하십시오.
21. 항상  $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ 의 주변 온도에서 배터리를 충전하십시오.
22. 작동 중에는 그림 20와 같이 공구를 단단히 쥐도록 하십시오.

## 리튬-이온 배터리에 대한 주의사항

수명을 연장하기 위해서 리튬-이온 배터리에는 출력을 중지시키기 위한 보호 기능이 탑재되어 있습니다.

아래에서 설명한 1에서 3의 경우 이 제품을 사용할 때, 스위치를 잡아당기고 있을 때조차, 모터가 정지할 수 있습니다. 이것은 문제는 아니지만 보호 기능의 결과입니다.

1. 남은 배터리 전원이 모두 소모되면, 모터가 정지합니다.  
그러한 경우 즉시 충전하십시오.
2. 공구에 과부하가 발생하면 모터가 정지할 수 있습니다.  
이러한 경우 공구의 스위치를 놓은 후 과부하의 원인을 제거하십시오. 그런 다음 공구를 다시 사용할 수 있습니다.
3. 배터리가 과부하 작업으로 인해 과열된 경우 배터리 전원이 정지할 수 있습니다.  
이러한 경우 배터리 사용을 중지하고 배터리를 냉각시 키십시오. 그런 다음 공구를 다시 사용할 수 있습니다.

또한 다음 경고 및 주의사항에 주의하십시오.

### 경고

배터리 누액, 발열, 연기 배출, 폭발 및 점화를 사전에 방지 하려면, 다음 주의사항에 주의하십시오.

1. 부스러기와 먼지가 배터리에 뭉쳐 있지 않도록 하십시오.
- 작업 중에 부스러기와 먼지가 배터리에 떨어지지 않도록 하십시오.
- 작업 중에 전동 툴에 떨어지는 부스러기와 먼지가 배터리에 뭉쳐 있지 않도록 하십시오.
- 부스러기와 먼지에 노출된 위치에 미사용 배터리를 보관하지 마십시오.
- 배터리를 보관하기 전에, 배터리에 불을 수 있는 부스러기와 먼지를 모두 제거하고 배터리를 금속 부품(나사, 못, 드릴 등)과 함께 보관하지 마십시오.
2. 못과 같은 날카로운 물체로 배터리에 구멍을 내거나, 배터리를 망치로 두들기거나, 밟거나, 던지거나 배터리에 심한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
3. 손상되거나 변형된 듯한 배터리는 사용하지 마십시오.

4. 배터리의 음극과 양극을 반대로 맞춰 사용하지 마십시오.
5. 배터리를 전기 콘센트 또는 차량 시가 라이터 소켓에 직접 연결하지 마십시오.
6. 배터리를 지정된 목적 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
7. 지정된 충전 시간이 경과했는데도 배터리 충전이 완료되지 않을 경우 충전을 즉시 중지하십시오.
8. 배터리를 전자 레이저, 드라이어 또는 고압 용기 등과 같은 고온 또는 고압 기기에 넣거나 고온 또는 고압에 노출시키지 마십시오.
9. 누액 또는 악취가 감지되는 즉시 불에서 멀리 떨어지십시오.
10. 강력한 정전기가 발생하는 곳에서는 사용하지 마십시오.
11. 사용, 충전 또는 보관 중에 배터리 누액, 악취, 발열, 변색 또는 변형이 있을 경우, 또는 어떤 식으로든 비정상으로 보일 경우, 배터리를 즉시 장치 또는 배터리 충전기에서 제거한 후 사용을 중지하십시오.
12. 배터리를 물에 담그거나 액체가 안으로 흘러 들어가게 두지 마십시오. 물과 같은 전도성 액체가 유입되면 손상을 입을 경우 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다. 배터리를 연소성 또는 가연성 물체에서 멀리 떨어진 시원하고 건조한 곳에 보관하십시오. 부식성 기체가 있는 곳을 피해야 합니다.

### 주의

1. 배터리 누액이 눈에 들어갈 경우 눈을 비비지 말고 수돗물과 같은 깨끗한 물로 잘 닦은 후 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.  
치료하지 않을 경우 액체가 시력 문제를 유발할 수 있습니다.
2. 액체가 피부나 옷에 물을 경우, 즉시 수돗물과 같은 깨끗한 물로 잘 닦으십시오.  
피부에 염증이 발생할 가능성이 있습니다.
3. 배터리를 처음 사용할 때 높, 악취, 과열, 변색, 변형 및/또는 기타의 문제가 발견될 경우, 사용하지 말고 공급자 또는 벤더에게 반품하십시오.

### 경고

- 전도성 이물질이 리튬 이온 배터리의 단자에 들어갈 경우 배터리가 단락되어 화재가 발생할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리를 보관할 때는 아래의 원칙을 따라주십시오.
- 전도성 조각, 못, 철선 및 동선과 같은 선을 보관 케이스에 넣지 마십시오.
  - 단락을 방지하기 위해서는 보관 시 배터리를 툴에 장착하거나 통기구가 보이지 않도록 배터리 커버를 단단하게 끼우십시오.

## 리튬이온 배터리 운반 시

리튬이온 배터리를 운반할 때 다음 주의사항을 준수하십시오.

### 경고

운송 회사에 포장에 리튬이온 배터리가 들어 있다는 것과 배터리의 전원 출력력을 알려주고, 운반을 준비할 때 운송 회사의 지침을 따르십시오.

- 전원 출력력이 100 Wh를 넘는 리튬이온 배터리는 위험 물품인 화물 등급으로 간주되며, 취급시 특별한 주의가 필요합니다.
- 해외 운반 시에는 국제법과 목적지 국가의 규칙 및 규정을 준수해야 합니다.
- BSL36B18X이 전동 툴에 설치될 경우 전원 출력력이 100 Wh를 초과하게 되며 해당 제품은 위험 물품인 화물 등급으로 분류됩니다.

전원 출력
□□□ Wh
2~3자리 숫자



## USB 장치 연결 시 주의사항 (UC18YSL3)

예기치 않은 문제가 발생할 경우 본 제품에 연결된 USB 장치의 데이터가 손상되거나 손실될 수 있습니다. 본 제품에 USB 장치를 사용하기 전에 항상 USB 장치에 포함된 데이터를 백업하십시오.

당사는 USB 장치에 저장된 데이터의 손상 또는 손실과 연결된 장치에 발생할 수 있는 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

### 경고

- 사용하기 전에 USB 연결 케이블에 결함이나 손상이 있는지 확인하십시오.  
결함이 있거나 손상된 USB 케이블을 사용할 경우 연기가 나거나 불이 붙을 수 있습니다.
- 제품을 사용하지 않을 때는 고무 커버로 USB 포트를 막아 두십시오.  
USB 포트에 먼지 등이 쌓이면 연기가 나거나 불이 붙을 수 있습니다.

### 참고

- USB 충전 중에 때때로 멈춤 현상이 발생할 수 있습니다.
- USB 장치가 충전되고 있지 않으면 USB 장치를 충전기에서 분리하십시오.  
그러지 않으면 USB 장치의 배터리 수명이 줄어들 뿐 아니라 예기치 않은 사고가 발생할 수 있습니다.
- 장치 유형에 따라 일부 USB 장치가 충전이 안 될 수도 있습니다.

## 부품 명칭

아래 목록의 숫자들은 그림 1~그림 20에 해당되는 숫자입니다.

1	드릴 비트
2	스토퍼
3	스위치 트리거
4	핸들
5	명판
6	회전 속도 선택 스위치
7	표시 램프
8	배터리
9	테일 커버
10	LED 조명
11	하우징
12	모터
13	사이드 핸들

14	앞 커버
15	푸시 버튼
16	고정 장치(툴 훌더)
17	배출구
18	스토퍼 레버
19	래치
20	충전 표시 램프
21	배터리 잔량 표시 스위치
22	배터리 잔량 표시 램프
23	디스플레이 패널
24	윤활제
25	윙 볼트
26	밴드
27	핸들 볼트
28	마운트
29	밴드 부착 부위
30	코어 비트 생크
31	코어 비트
32	가이드 플레이트
33	센터 핀
34	코어 비트 팁
35	단자 (제품)
36	슬라이딩 흄 (제품)
37	에어 블로우 건
38	단자 (배터리)
39	슬라이딩 흄 (배터리)
40	고무 커버
41	USB 포트
42	USB 케이블

## 기호

경고  
다음은 기기에 사용되는 기호입니다. 기호의 의미를 이해한 후에 기기를 사용해 주시기 바랍니다.

	DH3640DB: 충전 햄머드릴
	부상당할 위험을 줄이려면 사용자는 사용 설명서를 읽어야 됩니다.
	직류
	정격 전압

# 한국어

	무부하 속도
	분당 타격수
	최대 드릴링 직경
	무게*1
	드릴 비트
	코어 비트
	스위치 켜기
	스위치 끄기
	회전 속도 선택 스위치
	표시 램프
	저속/ 타격수
	고속/ 타격수
	조명 선택 스위치
	경고

\*1 부착된 배터리에 따라 다릅니다. 가장 무거운 무게는 BSL36B18X(별매)로 측정됩니다.

## 배터리

	켜짐 ; 배터리 잔량이 75%를 넘습니다.
	켜짐 ; 배터리 잔량이 50%~75%입니다.
	켜짐 ; 배터리 잔량이 25%~50%입니다.
	켜짐 ; 배터리 잔량이 25% 미만입니다.
	깜박임 ; 배터리 잔량이 거의 없습니다. 가능한 한 빨리 배터리를 다시 충전하십시오.
	깜박임 ; 고온으로 인해 출력이 중지되었습니다. 공구에서 배터리를 제거하고 완전히 식히십시오.
	깜박임 ; 고장이나 오작동으로 인해 출력이 중지되었습니다. 배터리 문제일 수도 있으므로 현지 대리점에 문의하십시오.

## 기본 부속품

제품 포장에는 본체 (1대) 외에 71페이지에 나열된 부속품이 포함되어 있습니다.

기본 부속품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 용도

- 앵커 구멍 뚫기
- 콘크리트에 구멍 뚫기
- 콘크리트 파쇄, 분쇄, 굴착, 사각화  
(일부 용도에는 옵션 부속품 필요)

## 사양

본 기기의 사양 목록은 71페이지의 표를 참조하십시오.  
참고

- 기존 배터리(BSL3660/3626X/3626/3625/3620, BSL18xx 및 BSL14xx 시리즈)는 이 공구에서 사용할 수 없습니다.
- HiKOKI는 지속적인 연구개발 프로그램을 진행하고 있으므로, 본 설명서의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 충전

전동 툴을 사용하기 전에 배터리를 다음과 같이 충전하십시오.

### <UC18YSL3>

1. 충전기의 전원 코드를 콘센트에 연결합니다.  
충전기의 플러그를 콘센트에 연결하면 충전 표시 램프가 빨간색으로 깜박입니다. (표 1 참조)
  2. 배터리를 충전기에 삽입하십시오.  
그림 3과 같이 배터리를 충전기안에 정확히 삽입하십시오. (2페이지)
  3. 충전  
배터리를 충전기에 끼우면 충전이 시작되고 충전 표시 램프가 파란색으로 깜박입니다.  
배터리가 완전히 재충전되면, 충전 표시 램프가 녹색으로 켜집니다. (표 1 참조)
- (1) 충전 표시 램프의 표시  
충전 표시 램프의 표시는 충전기 또는 충전식 배터리의 상태에 따라 표 1과 같이 나타납니다.

#### 표 1: 충전 표시 램프의 표시

0.5초 간격으로 켜짐/꺼짐 (빨간색) 	충전 전 *1
1초 간격으로 0.5초 동안 점등 (파란색) 	충전 50% 미만
0.5초 간격으로 1초 동안 점등 (파란색) 	충전 80% 미만
계속 켜짐 (파란색) 	충전 80% 초과

계속 켜짐 (지속적인 버저음: 약 6초) (녹색)	충전 완료
0.3초 간격으로 켜짐/꺼짐 (빨간색) 	과열 대기 *2
0.1초 간격으로 켜짐/꺼짐 (간헐적인 버저음: 약 2초) (보라색) 	충전 불가능 *3

**참고**

\*1 충전기를 부착한 후에도 빨간색 램프가 계속 깜박이면 배터리가 완전히 삽입되었는지 확인하십시오.

\*2 배터리 과열. 충전 불가능.

배터리를 제자리에 놓기만 해도 식으면 충전이 시작되지만, 배터리를 재거하고 바람이 잘 통하고 그늘진 곳에서 식힌 다음 충전하는 것이 가장 좋습니다.

\*3 배터리 또는 충전기의 고장

- 배터리를 완전히 삽입하십시오.
- 배터리 마운트나 단자에 이물질이 붙지 않았는지 확인하십시오. 이물질이 있는 경우, 배터리나 충전기의 오작동입니다. 공인 서비스 센터에 문의 하십시오.

○ 배터리 충전기를 연속해서 사용하면 배터리 충전기가 과열되어 고장의 원인이 됩니다. 충전이 완료되면 다음 충전까지 5 분 간 기다리십시오.

**(2) 온도 및 배터리 충전 시간 관련(표 2 참조)****표 2**

모델	UC18YSL3	
배터리 유형	리튬이온	
충전 전압	14.4 – 18 V	
배터리를 충전할 수 있는 온도	0°C – 50°C	
배터리 용량에 따른 개략적 충전 소요 시간 (20°C에서)	1.5 Ah	15 분
	2.0 Ah	20 분
	2.5 Ah	25 분
	3.0 Ah	20 분 (BSL1430C, BSL1830C: 30 분)
	4.0 Ah	26 분 (BSL1840M: 40 분)
	5.0 Ah	32 분
	6.0 Ah	38 분
	1.5 Ah (× 2개)	20 분
다중 볼트형 배터리 용량에 따른 개략적 충전 소요 시간 (20°C에서)	2.5 Ah (× 2개)	32 분
	4.0 Ah (× 2개)	52 분
	배터리 셀 수	4 – 10

USB용 충전 전압	5 V
USB용 충전 전류	2 A
중량	0.6 kg

**참고**

○ 재충전 시간은 온도에 따라 달라질 수 있습니다.

○ 충전 시간이 오래 걸리는 경우

- 주변 온도가 매우 낮으면 충전 시간이 더 오래 걸립니다. 따뜻한 장소(예: 실내)에서 배터리를 충전하십시오.
- 통풍구를 막지 마십시오. 그러지 않으면 내부가 과열되어 충전기의 성능이 저하됩니다.
- 냉각팬이 작동하지 않을 경우 HIKOKI 공인 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오.

**4. 충전기의 파워코드를 소켓에서 빼주십시오.****5. 충전기를 단단히 쥐고 배터리를 제거.****참고**

배터리는 사용 후 반드시 충전기에서 꺼내 별도로 보관하십시오.

**새 배터리의 방전**

새 배터리, 혹은 오랫동안 사용하지 않은 배터리의 내부 화학 현상에 따라 처음 한 두번 성능이 떨어질 수 있습니다. 이것은 일시적인 현상이며 2~3회 재충전 하시면 회복됩니다.

**배터리 수명을 길게 하려면**

- (1) 배터리가 완전히 소모되기 전에 재충전 하십시오. 공구의 파워가 약해 졌다고 느끼면 사용을 멈추고 재충전 하십시오. 계속해서 사용할 경우 배터리가 망가지거나 수명이 짧아질 수 있습니다.
- (2) 고온에서의 재충전은 피하십시오. 재충전 배터리는 사용 즉 후 과열됩니다. 이 상태에서 재충전으로 하면 내부 화학 물질이 망가지고 수명이 짧아집니다. 배터리를 식힌 후 재충전 하십시오.

**장착 및 작동**

작동	그림	페이지
배터리 제거 및 삽입	2	2
충전	3	2
배터리 잔량 표시기	4	2
육각 툴 삽입*1	5	3
육각 툴 제거	6	3
푸시 버튼이 부드럽게 작동하지 않을 경우*2	7	3
사이드 핸들 설치	8	4
스토퍼 설치	9	4
스위치 켜기 및 끄기	10	4
속도 변경*3	11	5
코어 비트 장착	12	5
가이드 플레이트와 센터 핀 장착	13	5

작동	그림	페이지
LED 작업등 사용법	15	5
배터리 적재함 청소	16	6
전기 콘센트에서 USB 장치 충전하기	17-a	6
전기 콘센트에서 USB 장치와 배터리 충전하기	17-b	6
USB 장치 재충전 방법	18	6
USB 장치 충전이 원료된 경우	19	6
부속품 선택*4	—	72, 73

\*1 정, 커터 또는 흙파기 끌 사용 시에는 틀 끝이 작업하기 쉬운 방향을 향하도록 부착해 주십시오.

\*2 퓨 시 버튼이 부드럽게 작동하지 않을 경우 전선 등을 사용하여 안쪽에서 배출구를 통해 오염물을 제거해 주십시오. 그런 다음 윤활유를 바르고 퓨시 버튼을 여러 차례 놀려 부드럽게 작동하도록 합니다.

\*3 부서기지 쉬운 재료에 구멍을 뚫을 때, 또는 치핑 작업이나 정렬 작업을 수행할 때는 회전 속도 선택 스위치를 사용하여 작업에 따라 공구의 회전 속도를 변경하십시오.

## 참고

- 배터리를 전동 공구에 설치하고 스위치를 한 번 작동할 때까지는 회전 속도를 조정할 수 없습니다.
- 공구의 모터가 작동하는 동안은 회전 속도 선택 스위치를 놀려 회전 속도를 조정할 수 없습니다.  
회전 속도를 조정하려면 공구 전원을 끄십시오. 모터가 멈추면 회전 속도 선택 스위치를 놀려 속도를 조정하십시오.
- \*4 각 틀에 관한 자세한 정보는 HiKOKI 공인 서비스 센터에 문의하십시오.

햄머 드릴 자체의 무게를 이용해 이 햄머 드릴을 작동하십시오. 햄머 드릴은 작업 표면에 대고 세게 누르거나 밀어드 성능이 향상되지 않습니다.

반동에 대응할 수 있도록 햄머 드릴을 단단히 잡으십시오.

## 주의

장시간 사용하면 실린더 케이스가 뜨거워집니다. 따라서 손에 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

## 예열 (그림 14)

이 장치의 그리스 윤활 시스템은 추운 지역에서 예열이 필요합니다.

비트의 끝을 콘크리트와 접촉하게 위치시키고, 스위치를 켜서 예열 작업을 수행하십시오. 부딪치는 소리가 난 다음에 장지를 사용하십시오.

## 주의

예열 작업이 수행되면, 두 손으로 사이드 핸들과 본체를 꽉 잡아 그립을 고정하고 드릴 비트의 끼임으로 신체가 뒤틀리지 않도록 주의하십시오.

## 보호 기능에 대하여

본 제품에는 배터리뿐 아니라 제품 자체를 보호할 수 있도록 고안된 기능이 내장되어 있습니다. 스위치를 당긴 상태에서 작업 도중 보호 기능이 트리거되면 표시 램프가 표 3에 설명된 것처럼 깜박입니다. 보호 기능 중 하나가 트리거되면 즉시 스위치에서 손가락을 떼고 교정 조치 아래에 설명된 지침을 따르십시오.

표시 램프 깜박임	원인	해결방법
	내부 온도가 기기의 지정된 온도를 초과하여 상승했습니다. (과열 보호 기능)	기기 전원을 끄고 약 15~30분 동안 온도가 내려갈 때까지 기다리십시오. 온도가 내려가면 회전 속도 선택 스위치를 놀려 복원하십시오.
	틀에 과도한 압력이 가해져 과부하가 발생했습니다. (과부하 보호 기능)	회전 속도 선택 스위치를 놀려 복구하십시오. 장치에 과도한 압력을 가하는 작업을 피하십시오.
	센서 신호 판독 오류. (제어 모니터링 기능)	회전 속도 선택 스위치를 놀려 복구하십시오. 이 오류가 계속 발생하면 수리가 필요할 수 있습니다.

## 반동력 제어

본 제품에는 틀 본체가 갑자기 움직이는 현상을 줄여주는 반동력 제어(RFC) 기능이 탑재되어 있습니다.

틀 비트에 갑자기 과부하가 걸릴 경우 슬립 클러치가 작동하거나 틀 본체에 내장된 센서에 의해 모터가 정지함으로써 틀 본체가 갑자기 움직이는 현상을 줄여줍니다.

컨트롤러의 과부하 감지로 모터가 정지된 경우 스위치를 당기는 동안 디스플레이 램프가 깜박입니다. 또한 스위치를 해제한 후 약 3초간 램프가 계속 깜박입니다. 램프가 깜박이는 동안 모터는 정지 상태를 유지합니다. (그림 21) RFC 기능은 작업 환경 및 조건에 따라 작동하지 않거나 성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있으므로 작업 시 틀 비트에 갑자기 과부하가 걸리지 않도록 주의하시고 전동 틀을 단단히 잡으십시오.

### ○ 갑작스러운 과부하가 발생하는 가능한 원인

- 틀 비트가 작업물에 파고 들어간 경우
- 못, 금속 또는 기타 단단한 물체에 부딪힌 경우
- 지렛대를 이용하거나 과도한 압력을 등을 가하는 작업을 수행할 경우

이 외에도 앞서 설명한 상황이 복합적으로 발생할 경우도 원인이 될 수 있습니다.

### ○ 반동력 제어(RFC)가 트리거된 경우

RFC가 트리거되어 모터가 정지하면 작동을 계속하기 전에 틀의 스위치를 끄고 과부하의 원인을 제거하십시오.




그림 21

## 운활제 보충

본 햄머드릴은 먼지가 들어가지 않게 보호하기 위해 완전 진공 제작되었습니다.  
따라서 장기간 운활하지 않고도 본 햄머드릴을 사용할 수 있습니다. 아래 설명대로 윤활제를 보충하십시오.

### 윤활제 보충 시기

구매 후 사용 기간이 6개월을 경과할 때마다 윤활제를 보충하십시오. 가까운 공인 서비스 센터에 가서 윤활제 보충을 요청하십시오.

## 관리 및 검사

### 경고

정비 및 검사를 받을 때는 그 전에 반드시 전원을 끄고 배터리를 제거하십시오.

### 1. 툴 검사

무딘 툴을 사용하면 효율이 떨어지고 모터가 오작동할 수 있기 때문에, 마모가 발견되는 즉시 툴을 갈거나 교체하십시오.

### 2. 부착 나사 검사

정기적으로 모든 부착 나사를 검사하고 잘 고정되어 있는지 확인합니다. 느슨한 나사가 있는 경우, 즉시 꽉 조여야 합니다. 그렇게 하지 않으면 심각한 사고가 날 수 있습니다.

### 3. 모터 관리

모터부 권선은 전동 툴의 ‘심장부’입니다. 권선이 손상되거나 물 또는 기름에 젖지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

### 4. 단자 (공구 및 배터리) 검사

부스러기와 먼지가 단자에 쌓이지 않았는지 확인하십시오.

작동 전후와 작동 중에 가끔씩 확인하십시오.

### 주의

단자에 쌓여 있을 수도 있는 부스러기나 먼지를 제거하십시오.

그러지 않으면 오작동이 발생할 수 있습니다.

## 문제 해결

전동 툴이 정상적으로 작동하지 않을 경우 아래 표에 나와 있는 검사 방법을 사용하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않을 경우 대리점 또는 공식 HiKOKI 서비스 센터에 문의하십시오.

### 5. 외부 청소

충전 직쏘가 더러운 경우 보드러운 마른 천이나 비눗물에 적신 천으로 닦아내십시오. 플라스틱을 녹일 수 있으므로 염소계 용제, 휘발유, 페인트 시너는 절대로 사용하지 마십시오.

### 6. 배터리 적재함 및 배터리 청소

콘크리트에 구멍을 뚫은 후 콘크리트 먼지가 배터리 적재함 또는 배터리에 쌓인 경우 툴을 사용하기 전에 에어 블로우건이나 마른 천을 사용하여 쌓인 콘크리트 먼지를 닦아내십시오. (그림 16)

또한 청소 후에는 배터리를 툴에 부드럽게 장착하거나 제거할 수 있는지 확인하십시오.

### 주의

배터리에 콘크리트 먼지가 가득 쌓인 상태에서 툴을 사용하면 사용 중에 배터리가 떨어지는 등의 사고가 발생할 수 있습니다.

또한 이러한 사용은 고장이나 배터리와 단자 간 접촉 불량을 일으킬 수 있습니다.

### 7. 보관

전동 툴과 배터리는 온도가 40°C 미만이고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

### 참고

리튬-이온 배터리를 원전히 충전한 후에 보관하십시오.

저충전 상태로 장기간(3개월 이상) 배터리를 보관하면 배터리 성능이 저하되어 배터리 사용 시간이 현저하게 감소되거나 충전할 수 없게 되는 경우가 있습니다.

단, 배터리를 2~5회 충전과 사용을 반복하면 현저하게 감소된 배터리 사용 시간이 회복될 수도 있습니다.

충전과 사용을 반복해도 배터리 사용 시간이 매우 짧으면 배터리의 수명이 다한 것으로 새 배터리로 교체하십시오.

### 주의

전동 툴을 사용하거나 점검할 때는 각국의 안전 수칙 및 규정을 준수해야 합니다.

### HiKOKI 무선 전동 툴의 배터리에 대한 중요 알림

항상 당사의 지정된 순정 배터리 가운데 하나를 사용하십시오. 당사는 당사가 지정하지 않은 배터리와 함께 사용될 경우 또는 배터리를 분리하여 개조할 경우 (분해 및 셀 또는 내부 부품의 교환) 당사의 무선 전동 툴의 안전 및 성능을 보장할 수 없습니다.

### 참고

HiKOKI는 지속적인 연구개발 프로그램을 진행하고 있으므로, 본 설명서의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

고장 증상	추정 원인	추정 원인
툴이 작동하지 않음	배터리 잔량이 없음	배터리를 충전하십시오.
	배터리가 단단히 장착되지 않았습니다.	딸깍 소리가 날 때까지 배터리를 밀어 넣으십시오.

## 한국어

고장 증상	추정 원인	추정 원인
툴이 작동하지 않음	콘크리트 먼지가 배터리 적재함 단자 는 물론 배터리 슬라이딩 홈에도 쌓 였습니다.	마른 전을 사용하여 쌓인 콘크리트 먼지를 닦아내십시오.
	스위치 트리거가 ON인 상태에서 배 터리를 장착했습니다.	스위치 트리거가 OFF인 상태에서 배 터리를 장착하십시오.
툴이 갑자기 멈쳤음	툴이 과부하되었음	과부하를 유발하는 문제를 제거하십 시오.
	반동력 제어가 활성화되었음	
	배터리가 과열되었습니다.	배터리를 식히십시오.
툴 비트 - 장착할 수 없음 - 떨어졌음	장착부의 모양이 일치하지 않음	육각 생크 유형에는 직경이 지정 범 위 이내인 비트를 사용하십시오.
구멍을 매끄럽게 뚫을 수 없습니다.	드릴이 마모되었습니다	새 드릴로 교체하십시오.
배터리를 설치할 수 없습니다.	해당 공구에 지정되지 않은 배터리를 설치하려고 시도했습니다.	다중 볼트형 배터리를 설치하십시오.

## CÁC NGUYÊN TẮC AN TOÀN CHUNG

### CẢNH BÁO

Vui lòng đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, mô tả và thông số kỹ thuật được cấp cùng với dụng cụ điện này.

*Vيệc không tuân theo mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến bị điện giật, cháy và/hoặc bị chấn thương nghiêm trọng.*

Giữ lại tất cả các cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo trong tương lai.

Thuật ngữ "dụng cụ điện" có trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ điện (có dây) điều khiển bằng tay hoặc dụng cụ điện (không dây) vận hành bằng pin.

### 1) Khu vực làm việc an toàn

- a) Giữ khu vực làm việc sạch và đủ ánh sáng.  
Khu vực làm việc tối tăm và bừa bộn dễ gây tai nạn.
- b) Không vận hành dụng cụ điện trong khu vực dễ cháy nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc bụi khói.  
Các dụng cụ điện tạo tia lửa nên có thể làm bụi khói bén lửa.
- c) Không để trẻ em và những người không nhận sự đồng ý gần khi vận hành dụng cụ điện.  
Sự phân tâm có thể khiến bạn mất kiểm soát.

### 2) An toàn về điện

- a) Phích cắm dụng cụ điện phải phù hợp với ổ cắm. Không bao giờ được cải biến phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp với dụng cụ điện nối đất (tiếp đất).  
Phích cắm nguyên bản và ổ cắm điện đúng loại sẽ giảm nguy cơ bị điện giật.
- b) Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, lò sưởi, bếp ga và tủ lạnh.  
Có nhiều nguy cơ bị điện giật nếu cơ thể bạn nối hoặc tiếp đất.
- c) Không để các dụng cụ điện tiếp xúc với nước mưa hoặc ẩm ướt.  
Nước thâm vào dụng cụ điện sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- d) Không được làm dung dây dẫn điện. Không bao giờ nắm dây để xách, kéo hoặc rút dụng cụ điện. Để dây cách xa nơi có nhiệt độ cao, trơn trượt, vật sắc cạnh hoặc bộ phận chuyển động. Dây bị hư hỏng hoặc rối sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- e) Khi vận hành dụng cụ điện ở ngoài trời, hãy sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.  
Sử dụng dây nối ngoài trời thích hợp làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- f) Nếu không thể tránh khỏi việc vận hành dụng cụ điện ở một nơi ẩm thấp, thì hãy sử dụng thiết bị dòng điện dư (RCD) được cung cấp để bảo vệ.  
Việc sử dụng một RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

### 3) An toàn cá nhân

- a) Luôn cảnh giác, quan sát những gì bạn đang làm và phản đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ điện. Không được sử dụng dụng cụ điện khi mệt mỏi hoặc dưới ảnh hưởng của rượu, ma túy hoặc được phẩm.

Một thoáng mất tập trung khi vận hành dụng cụ điện có thể dẫn đến chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

### b) Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt.

Trang thiết bị bảo vệ như khẩu trang, giày an toàn chống trượt, nón bảo hộ hoặc dụng cụ bảo vệ tai được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ làm giảm nguy cơ thương tích cá nhân.

### c) Ngăn chặn việc vô tình mờ máy. Đảm bảo rằng công tắc đang ở vị trí tắt trước khi kết nối đến nguồn điện và/hoặc bộ nguồn pin, thu gom hoặc mang vác công cụ.

Việc mang vác các công cụ điện khi ngón tay của bạn đặt trên công tắc hoặc tiếp điện cho các công cụ điện khiến cho công tắc bật lên sẽ dẫn đến các tai nạn.

### d) Tháo mọi khóa điều chỉnh hoặc chìa vặn dài ốc ra trước khi bật dụng cụ điện.

Chìa vặn dài ốc hoặc chìa khóa còn cắm trên một bộ phận quay của dụng cụ điện có thể gây thương tích cá nhân.

### e) Không vội tay quá xa. Luôn luôn đứng vững và cân bằng.

Điều này giúp kiểm soát dụng cụ điện trong tình huống bất ngờ tốt hơn.

### f) Trang phục phù hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hoặc đeo trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hoặc tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.

### g) Nếu có các thiết bị bị đứt nối dây hút bụi và các phụ tùng chọn lọc khác, hãy đảm bảo các thiết bị này được nối và sử dụng đúng cách. Việc sử dụng các thiết bị này có thể làm giảm độc hại do bụi gây ra.

### h) Không được để cho sự quen thuộc do việc thường xuyên sử dụng dụng cụ cho phép bạn chủ quan và bỏ qua các nguyên tắc an toàn của dụng cụ.

Một hành động bất cẩn có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng chỉ trong vòng chưa đến một giây.

### 4) Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện

#### a) Không được ép máy hoạt động quá mức. Sử dụng đúng loại dụng cụ điện phù hợp với công việc của bạn.

Dụng cụ điện đúng chủng loại sẽ hoàn thành công việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiêu chí mà máy được thiết kế.

#### b) Không sử dụng dụng cụ điện nếu công tắc không tắt hoặc bị đứt.

Bất kỳ dụng cụ điện nào không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.

#### c) Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo bộ nguồn pin, nếu có thể. Tháo ra khỏi dụng cụ điện trước khi thực hiện bảy kỹ điều chỉnh, thay đổi phụ tùng, hoặc cắt giữ dụng cụ điện nào.

Những biện pháp ngăn ngừa như vậy giúp giảm nguy cơ dụng cụ điện khởi động bất ngờ.

#### d) Cắt giữ dụng cụ điện không sử dụng ngoài tay tay trẻ em và không được cho người chưa quen sử dụng dụng cụ điện hoặc chưa đọc hướng dẫn sử dụng này vận hành dụng cụ điện.

Dụng cụ điện rất nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được đào tạo cách sử dụng.

# Tiếng Việt

- e) **Bảo dưỡng dụng cụ điện và phụ tùng.** Kiểm tra đảm bảo các bộ phận chuyên động không bị xé dịch hoặc mắc kẹt, các bộ phận không bị rạn nứt và kiểm tra các điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa dụng cụ điện trước khi sử dụng.  
Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện kém.
- f) **Giữ các dụng cụ cắt sắc bén và sạch sẽ.** Dụng cụ cắt có cần cát bén được bảo quản đúng cách sẽ ít khi bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- g) **Sử dụng dụng cụ điện, các phụ tùng và đầu cài, v.v... đúng theo những chỉ dẫn này, lưu ý đến các điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.**  
Vận hành dụng cụ điện khác với mục đích thiết kế có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm.
- h) **Giữ tay cầm và bề mặt cầm khô, sạch và không dính dầu và nhiên liệu.**  
Tay cầm và bề mặt cầm nắm trơn trượt không được cho phép xử lý và kiểm soát an toàn dụng cụ trong những tình huống bất ngờ.
- 5) **Sử dụng và bảo quản dụng cụ chạy pin**
- a) **Chỉ sạc pin bằng bộ sạc chuyên dụng của nhà cung cấp.**  
Bộ sạc chỉ phù hợp với một loại pin nên nếu sử dụng cho một loại pin khác có thể gây nguy cơ cháy nổ.
- b) **Chỉ vận hành dụng cụ với loại pin được thiết kế riêng.**  
Sử dụng bất kỳ loại pin nào khác có thể gây nguy cơ tai nạn và cháy nổ.
- c) **Khi không dùng pin, bảo quản pin ở xa các vật dụng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh ốc hoặc các vật kim loại nhỏ khác vốn có thể kết nối thiết bị đầu cuối này với thiết bị đầu cuối khác.**  
Các đầu pin chạm nhau sẽ chập mạch và có thể gây bong hoặc cháy.
- d) **Trong điều kiện sử dụng quá mức, chất lỏng trong pin có thể bị chảy ra; cần tránh tiếp xúc.**  
Nếu vô tình tiếp xúc, rửa sạch bằng nước. Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, cần đến cơ sở y tế để được chăm sóc.  
Chất lỏng chảy ra từ pin có thể gây kích ứng hoặc bỏng rát.
- e) **Không sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi.**  
Pin đã bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi có thể hành động theo cách không thể đoán trước dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ chấn thương.
- f) **Không để bộ pin hoặc dụng cụ tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao.**  
Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130°C có thể gây ra cháy nổ.
- g) **Làm theo tất cả các hướng dẫn sạc pin và không được sạc bộ pin hoặc dụng cụ vượt giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn.**  
Sạc pin không đúng hoặc ở nhiệt độ vượt giới hạn nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho pin và làm tăng nguy cơ cháy.
- 6) **Bảo dưỡng**
- a) **Đem dụng cụ điện của bạn đến thợ sửa chữa chuyên nghiệp để bảo dưỡng, chỉ sử dụng các phụ tùng đúng chủng loại để thay thế.**  
Điều này giúp đảm bảo duy trì tính năng an toàn của dụng cụ điện.
- b) **Không bao giờ sử dụng bộ pin đã hỏng.**

Dịch vụ bảo hành bộ pin chỉ nên thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

## PHÒNG NGỪA

Giúp trẻ em và những người không phân sự tránh xa dụng cụ.

Khi không sử dụng, các dụng cụ điện phải được cất giữ tránh xa tầm tay trẻ em và người không phân sự.

## CẢNH BÁO AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY KHOAN BÚA CHẠY PIN

Hướng dẫn an toàn cho mọi hoạt động

- Mang dụng cụ bảo vệ tai.**  
Tác động của tiếng ồn có thể gây điếc tai.
- Sử dụng tay nắm phụ kèm theo máy.**  
Mắt kiểm soát máy có thể gây ra thương tích cá nhân.
- Giữ dụng cụ múa qua các bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện thao tác tại nơi mà phụ kiện mỏ cắt có thể tiếp xúc với dây điện lắp kín.**  
Phụ kiện mỏ cắt có thể tiếp xúc với dây "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại lõi rã của dụng cụ máy "nhiễm điện" và có thể khiến cho người vận hành máy bị giật điện.

Hướng dẫn an toàn khi sử dụng mũi khoan dài cùng với máy khoan búa

- Luôn bắt đầu khoan ở tốc độ thấp và với đầu mũi khoan tiếp xúc với phôi.**  
Ở tốc độ cao hơn, mũi khoan có khả năng cong nếu để xoay tự do mà không tiếp xúc với phôi, dẫn đến chấn thương cá nhân.
- Chỉ sử dụng áp lực theo đường thẳng với mũi khoan và không sử dụng áp lực quá mức.**  
Mũi khoan có thể cong gây vỡ hoặc mất kiểm soát, dẫn đến chấn thương cá nhân.

## CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN BỔ SUNG

- Không để vật lạ xâm nhập vào ổ kết nối ác quy có thể sạc.**
- Không tháo rời ác quy có thể sạc và bộ sạc.**
- Không gây chập mạch ác quy có thể sạc.** Việc gây chập mạch ác quy sẽ gây ra một dòng điện lớn và sự quá nóng. Điều này dẫn đến cháy và hư hại cho ác quy.
- Không vứt bỏ ác quy vào lửa.** Nếu ác quy cháy, nó có thể phát nổ.
- Khi được sử dụng liên tục, thiết bị có thể trở nên quá nóng, dẫn đến hư hại động cơ và công tắc. Vui lòng ngưng sử dụng thiết bị trong khoảng 15 phút.**
- Không đưa vật lõi vào các khe thông gió của bộ sạc.** Việc đưa các vật kim loại hoặc các vật dễ cháy vào các khe thông gió của bộ sạc sẽ dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc bộ sạc bị hư hại.
- Đem ác quy ra cửa hàng để mua ngay khi thấy thời gian duy trì sau sạc quá ngắn so với việc sử dụng thực tế.** Không dùng ác quy đã kiệt.
- Trước khi bắt đầu phá, bão hoặc khoan vào tường, sàn nhà hay trần nhà, phải xem xét kỹ càng liệu có các vật như cáp điện hoặc đường ống được chôn ngầm bên trong hay không.**
- Bảo đảm công tắc nguồn đang ở vị trí TẮT.** Nếu lắp pin khi công tắc nguồn đang ở vị trí BẤT, dụng cụ điện sẽ bắt đầu vận hành ngay lập tức, có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng.
- Không sờ vào mũi khoan trong khi hoặc ngay sau khi máy chạy.**  
Mũi khoan rất nóng trong khi hoạt động và có thể gây bỏng nặng.

11. Luôn luôn giữ tay cầm thân máy và tay nắm phụ của dụng cụ một cách chắc chắn. Nếu không thì lực phản tác dụng có thể làm cho hoạt động của máy không chính xác, thậm chí còn gây nguy hiểm.
12. Đeo mặt nạ chống bụi
 

Không hít vào bụi có hại tạo ra trong khi khoan hoặc đục. Bụi có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn và những người bên ngoài.
13. Đảm bảo pin đã được lắp chặt. Nếu lắp pin lỏng lẻo, pin có thể rơi ra và gây tai nạn.
14. Để ngăn ngừa tai nạn, hãy chắc chắn đã tắt công tắc và tháo pin ra trước khi thay thế phụ tùng, cắt giữ, mang theo hoặc khi không sử dụng dụng cụ.
15. Đang gắn dụng cụ
  - Để ngăn ngừa tai nạn, hãy chắc chắn đã tắt công tắc và tháo pin ra.
  - Khi sử dụng các dụng cụ như dụng cụ điểm bull, mũi khoan, v.v..., phải đảm bảo sử dụng phụ tùng chính hiệu do công ty chúng tôi chỉ định.
  - Làm sạch phần thân mũi khoan. Sau đó tiến hành bôi trơn đoạn chuôi với mỡ hoặc dầu máy.
  - Kiểm tra lại chốt bằng cách kéo mũi khoan lên.
16. Quay + búa
 

Khi mũi khoan chạm vào phần cốt sắt, mũi khoan sẽ ngừng ngay lập tức và khoan sẽ phản ứng lại để quay. Do vậy hãy vẫn chặt tay nắm phụ, giữ tay nắm ở thân và các tay nắm phụ.
17. Không sử dụng sản phẩm nếu dụng cụ hoặc đuôi pin (giá lắp pin) bị biến dạng.
 

Lắp pin có thể gây ra chập mạch sẽ dễ dẫn đến tai khói hoặc đánh lửa.
18. Giữ các đầu cuối của dụng cụ (giá lắp pin) không có mặt kim loại và bụi.
  - Trước khi sử dụng, đảm bảo sao cho mặt kim loại và bụi không dính vào khu vực đầu cuối.
  - Trong quá trình sử dụng, cố gắng không để mặt kim loại hoặc bụi trên dụng cụ không dính vào pin.
  - Khi tam ngung vận hành hoặc sau khi sử dụng, không để dụng cụ ở nơi có mặt kim loại hoặc bụi có thể rơi vào.
 

Làm như vậy có thể gây ra chập mạch sẽ dễ dẫn đến tai khói hoặc đánh lửa.
19. Không nhín trực tiếp vào đèn. Những hành động như vậy có thể gây ra hậu quả là làm tổn thương mắt.
 

Lau sạch bụi hoặc vết bẩn bám vào ống kính của đèn LED bằng miếng vải mềm, cẩn thận không làm xước ống kính.

Vết xước trên ống kính của đèn LED có thể gây giảm độ sáng.
20. Luôn sử dụng dụng cụ và ác quy ở nhiệt độ môi trường trong khoảng -5°C và 40°C.
21. Luôn phải sạc pin ở nhiệt độ môi trường xung quanh là 0–40°C.
22. Đảm bảo giữ dụng cụ một cách an toàn như trong **Hình 20** khi vận hành.

## CẢNH BÁO VỀ PIN LITHIUM-ION

- Để kéo dài tuổi thọ, pin lithium-ion được thiết kế có chức năng bảo vệ nhằm ngăn chặn rò rỉ pin.
- Trong các trường hợp từ 1 đến 3 được liệt kê bên dưới, khi sử dụng sản phẩm này, cho dù bạn đã kéo công tắc thi công cơ vẫn có thể ngưng hoạt động. Đây không phải là lỗi kỹ thuật mà là chức năng bảo vệ của máy.
1. Khi thời lượng sử dụng pin hết, động cơ sẽ ngừng. Trong trường hợp này cần sạc pin ngay.
  2. Nếu dụng cụ bị quá tải, động cơ có thể ngừng. Trong trường hợp này, nhà công tắc dụng cụ và loại bỏ nguyên nhân gây quá tải. Sau đó bạn có thể sử dụng tiếp dụng cụ.

3. Nếu pin quá nóng khi làm việc quá mức, pin có thể ngừng tiếp điện.

Trong trường hợp này, ngừng sử dụng pin và đợi pin mát lại. Sau đó bạn có thể sử dụng tiếp dụng cụ.

### CẢNH BÁO

Để tránh pin bị rò rỉ, phát nhiệt, thái khói, nổ và đánh lửa sớm, vui lòng chú ý các biện pháp phòng ngừa sau.

1. Đảm bảo rằng mặt kim loại và bụi không dính vào pin.
- Trong khi gia công, đảm bảo sao cho mặt kim loại và bụi không rơi vào pin.
- Đảm bảo sao cho never có bất kỳ mặt kim loại và bụi nào rơi vào dụng cụ điện trong lúc gia công thì chúng không bị dính vào pin.
- Không cắt giữ pin chưa sử dụng ở nơi có mặt kim loại và bụi.
- Trước khi cắt giữ, lau sạch mặt kim loại và bụi có thể bám pin vào và không cắt giữ cùng các vật dụng kim loại khác (vít, đinh, v.v...).
2. Không đục pin bằng vật sắc nhọn như đinh, không đập búa, không đập lên pin, không quăng hoặc tác động lực quá lớn lên pin.
3. Không sử dụng pin đã hỏng hoặc bị biến dạng rõ ràng.
4. Không dùng pin ngược cực.
5. Không gắn trực tiếp pin vào ổ cắm điện hoặc để đặt lửa trên xe hơi.
6. Không sử dụng pin cho mục đích khác quy định.
7. Nếu pin chưa được sạc đầy, ngay cả khi hết thời gian sạc quy định, ngay lập tức ngừng chứ không sạc tiếp.
8. Không đặt hoặc lâm cho pin chịu nhiệt độ hoặc áp suất cao chẳng hạn như trong lò vi sóng, máy sấy, vật chứa áp suất cao.
9. Giữ pin tránh xa lửa ngay lập tức nếu phát hiện pin bị rò rỉ hoặc có mùi hôi.
10. Không sử dụng pin ở khu vực tạo ra tĩnh điện mạnh.
11. Nếu pin bị rò rỉ, có mùi hôi, phát nhiệt, đổi màu, biến dạng hoặc có biểu hiện khác thường khi sử dụng, khi sạc pin hoặc cắt giữ, ngay lập tức tháo pin ra khỏi thiết bị hoặc bộ sạc và ngừng sử dụng.
12. Không nhúng pin vào chất lỏng hoặc để bất kỳ chất lỏng cháy nổ chảy vào bên trong. Chảy dồn chất lỏng dồn chảy, chấn hàn như nước, có thể gây ra hư hỏng, dẫn đến cháy hoặc nổ. Cắt giữ pin ở nơi thoáng mát, tránh xa các vật dễ cháy và dễ bắt lửa. Phải tránh xa môi trường khi gây ăn mòn.

### THÂN TRỌNG

1. Nếu chất lỏng bị rò rỉ từ pin dính vào mắt, không chà xát mắt, phải rửa mắt bằng nước sạch như nước máy và ngay lập tức liên hệ với bác sĩ.
- Nếu không xử lý ngay, chất lỏng có thể gây thương tổn cho mắt.
2. Nếu chất lỏng bị rò rỉ dính vào da hoặc quần áo, lập tức rửa bằng nước sạch như nước máy.
- Việc này có khả năng gây kích ứng da.
3. Nếu bạn thấy vết rỉ sét, mùi hôi, phát nhiệt, đổi màu, biến dạng, và/hoặc bất thường khác khi sử dụng pin lần đầu, không dùng nữa và trả lại cho nhà cung cấp hoặc cung ứng của bạn.

### CẢNH BÁO

Nếu có vật dẫn điện dính vào các cực của pin lithium ion thì pin, có thể xảy ra hiện tượng ngắn mạch và dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Khi cắt giữ pin lithium ion, phải đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc với nội dung như sau.

- Không đặt các mảnh nhỏ, đinh, và dây dẫn điện như dây sắt và dây đồng vào hợp cắt giữ.
- Để tránh hiện tượng ngắn mạch, cần nạp pin vào dụng cụ hoặc gắn cần thận nắp pin để cắt giữ cho đèn khi không nhìn thấy lỗ thông gió.

# Tiếng Việt


## LIÊN QUAN ĐẾN VẬN CHUYỂN PIN LITHIUM-ION

Khi vận chuyển pin lithium-ion, vui lòng quan sát các phòng ngừa sau đây.

### CẢNH BÁO

Thông báo cho công ty chuyên chở là có kiện hàng chứa pin lithium-ion, cung cấp cho công ty này biết đầu ra công suất của pin và tuân theo hướng dẫn của công ty vận chuyển khi tổ chức vận tải.

- Pin lithium-ion vượt quá đầu ra công suất 100 Wh được xem xét để đưa vào phân loại hàng hóa về Hàng hóa nguy hiểm và sẽ yêu cầu thủ tục áp dụng đặc biệt.
- Đối với việc vận chuyển ra nước ngoài, bạn phải tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc và quy định của nước đón.
- Nếu lắp đặt BSL36B18X vào dụng cụ điện, đầu ra công suất sẽ vượt quá 100 Wh và thiết bị sẽ được phân loại là Hàng hóa nguy hiểm dành trong phân loại hàng hóa.



## PHÒNG NGỪA KẾT NỐI THIẾT BỊ USB (UC18YSL3)

Khi xảy ra sự cố bất ngờ, dữ liệu trong thiết bị USB kết nối với sản phẩm này có thể bị hỏng hoặc mất dữ liệu. Luôn đảm bảo rằng đã sao chép dự phòng bất kỳ dữ liệu nào chứa trong thiết bị USB trước khi sử dụng với sản phẩm này.

Xin lưu ý rằng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ dữ liệu nào lưu trữ trong thiết bị USB mà bị hỏng hoặc bị mất, cũng như bất kỳ sự hư hỏng nào có thể xảy ra cho thiết bị đã kết nối.

### CẢNH BÁO

- Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra cáp USB đang kết nối xem có bất kỳ lỗi hoặc hư hỏng nào không. Sử dụng cáp USB bị lỗi hoặc bị hư hỏng có thể gây bốc khói hoặc bốc cháy.
- Khi không sử dụng sản phẩm, hãy đặt cổng USB bằng nắp cao su. Bụi, v.v... bám trong cổng USB có thể gây bốc khói hoặc bốc cháy.

### CHÚ Ý

- Thỉnh thoảng có thể bị tạm ngưng trong thời gian sạc USB.
- Khi không sạc thiết bị USB, rút thiết bị USB ra khỏi bộ sạc. Nếu không làm như thế thì không chỉ làm giảm tuổi thọ pin của thiết bị USB mà còn có thể dẫn đến sự cố không mong muốn.
- Một số thiết bị USB sẽ không sạc được, tùy thuộc vào loại thiết bị.

## TÊN CÁC BỘ PHẬN

Các số trong danh sách bên dưới tương ứng với **Hình 1-Hình 20**.

2	Nút chặn
3	Cần khởi động công tắc
4	Tay cầm
5	Nhân mác
6	Công tắc chọn tốc độ quay
7	Đèn hiển thị
8	Pin
9	Miếng che đuôi
10	Đèn LED
11	Vỏ máy
12	Động cơ
13	Tay cầm bên hông
14	Miếng che đầu
15	Nút đẩy
16	Vật giữ (vật giữ dụng cụ)
17	Lỗ thoát
18	Cần gạt nút bịt
19	Chốt
20	Đèn chỉ thị sạc
21	Công tắc đèn báo lượng pin còn lại
22	Đèn báo lượng pin còn lại
23	Bảng điều khiển màn hình
24	Dầu nhòn
25	Bu lông cánh
26	Dây đai
27	Bu lông trên tay cầm
28	Giá lắp
29	Chỗ dành cho phụ tùng dây đai
30	Cán mũi khoan lõi
31	Mũi khoan lõi
32	Tâm dẫn hướng
33	Chốt định tâm
34	Đầu mũi khoan lõi
35	Đầu cực (Sản phẩm)

1	Mũi khoan
---	-----------

36	Rãnh trượt (Sản phẩm)
37	Súng thổi hơi
38	Đầu cực (Ác quy)
39	Rãnh trượt (Ác quy)
40	Vỏ cao su
41	Cổng USB
42	Cáp USB

## CÁC BIỂU TƯỢNG

### CẢNH BÁO

Các biểu tượng sau đây được sử dụng cho máy.  
Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu ý nghĩa của các biểu tượng này trước khi sử dụng.

DH3640DB: Máy khoan búa dùng pin
Đã giảm rủi ro bị thương, người dùng phải đọc sách hướng dẫn.
Dòng điện một chiều
Điện áp định mức
Tốc độ không tải
Mức động lực tải tối đa
Độ rộng kính khoan, tối đa.
Trọng lượng*1
Mũi khoan
Mũi khoan lõi
Chuyển đổi BẬT
Chuyển đổi TẮT
Công tắc chọn tốc độ quay
Đèn hiển thị
Ls Tốc độ / tỷ lệ tác động thấp
Hs Tốc độ / tỷ lệ tác động cao
Ngắt kết nối pin
Cảnh báo

\*1 Tùy thuộc vào pin đi kèm. Trọng lượng nặng nhất được đo bằng BSL36B18X (bán riêng).

### Pin

	Sáng ; Lượng pin còn lại là trên 75%.
	Sáng ; Lượng pin còn lại là 50%–75%.
	Sáng ; Lượng pin còn lại là 25%–50%.
	Sáng ; Lượng pin còn lại dưới 25%.
	Nhấp nháy ; Lượng pin còn lại gần hết. Hãy sạc pin ngay khi có thể.
	Nhấp nháy ; Đầu ra bị treo do nhiệt độ cao. Tháo pin ra khỏi dụng cụ và để pin nguội hoàn toàn.
	Nhấp nháy ; Đầu ra bị treo do lỗi hoặc sự cố. Vẫn đề có thể là pin, vì vậy vui lòng liên hệ với đại lý của bạn.

## CÁC PHỤ TÙNG TIÊU CHUẨN

Ngoài phần chính (1 bộ), bộ sản phẩm này còn chứa các phụ tùng được liệt kê trong trang 71.

Phụ tùng tiêu chuẩn có thể thay đổi mà không báo trước.

## ỨNG DỤNG

- Khoan lỗ neo
- Khoan lỗ trong bê tông
- Nghiên bê tông, bào, đào, và đục lỗ vuông  
(Một vài ứng dụng cần phụ tùng không bắt buộc)

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật của máy này được liệt kê trong Bảng ở trang 71.

### CHỦ Y

- Pin hiện có (sêri BSL3660/3626X/3626/3625/3620, BSL18xx và BSL14xx) không thể sử dụng với dụng cụ này.
- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của HIKOKI, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

## ẠC PIN

Trước khi sử dụng dụng cụ điện, sạc pin như hướng dẫn bên dưới.

### <UC18YSL3>

1. Cắm dây nguồn của bộ sạc vào ổ cắm điện trên tường.

Khi cắm phích bộ sạc vào ổ cắm điện trên tường, đèn chỉ thị sạc sẽ nhấp nháy màu đỏ. (Xem **Bảng 1**)

2. Lắp pin vào bộ sạc.

Lắp chặt pin vào máy sạc pin như minh họa **Hình 3** (ở trang 2).

# Tiếng Việt

## 3. Sạc pin

Khi lắp pin vào bộ sạc, quá trình sạc sẽ bắt đầu, đèn báo sạc sẽ nhấp nháy màu xanh.

Khi pin đã được sạc đầy, đèn chỉ thị sạc sẽ sáng với màu xanh lá cây. (Xem **Bảng 1**)

(1) Dấu hiệu đèn chỉ thị sạc

Các dấu hiệu đèn chỉ thị sạc sẽ được trình bày ở **Bảng 1** theo tình trạng của bộ sạc hay pin sạc.

**Bảng 1** Dấu hiệu đèn chỉ thị sạc

BẤT/TẮT với khoảng cách 0,5 giây (ĐỎ)	Trước khi sạc pin *1
Đèn trong 0,5 giây với khoảng cách 1 giây (XANH ĐƯƠNG)	Đã sạc dưới 50%
Đèn trong 1 giây với khoảng cách 0,5 giây (XANH ĐƯƠNG)	Đã sạc dưới 80%
Đèn liên tục (XANH ĐƯƠNG)	Đã sạc hơn 80%
Sáng liên tục (Tiếng chuông liên tục: khoảng 6 giây) (MÀU XANH LÁ)	Sạc pin xong
BẤT/TẮT với khoảng cách 0,3 giây (ĐỎ)	Chế độ chờ quá nóng *2
BẤT/TẮT với khoảng cách 0,1 giây (Tiếng chuông ngắt quãng: khoảng 2 giây) (Tím)	Không thể sạc pin *3

## CHÚ Ý

\*1 Nếu đèn đỏ tiếp tục nhấp nháy ngay cả khi đã gắn bộ sạc, hãy kiểm tra để xác nhận rằng pin đã được lắp đầy đủ.

\*2 Pin quá nóng. Không thể sạc.

Mặc dù quá trình sạc sẽ bắt đầu sau khi pin nguội ngay cả khi để pin trong máy, nhưng cách tốt nhất là tháo pin ra và để pin nguội ở nơi có bóng râm, thông thoáng trước khi sạc.

\*3 Hồng pin hay bộ sạc

- Lắp pin một cách chắc chắn.

- Kiểm tra để xác nhận rằng không có vật lạ nào bị kẹt vào giá đỡ pin hoặc các đầu nối. Nếu không có vật thể là nào, ráo có thể pin hoặc máy sạc pin đang có trực trặc. Hãy mang nó đến Các trung tâm bảo dưỡng ủy quyền.

O Khi bộ sạc pin được sử dụng liên tục, bộ sạc pin sẽ bị nóng, do đó gây ra hồng hót. Khi việc sạc pin hoàn tất, để bộ sạc pin nghỉ trong vòng 5 phút trước khi sạc tiếp.

(2) Về nhiệt độ và thời gian sạc pin (Xem **Bảng 2**)

**Bảng 2**

Mẫu	UC18YSL3
Loại pin	Li-ion
Điện áp sạc	14,4–18 V
Nhiệt độ mà theo đó pin có thể được sạc lại	0°C–50°C

Thời gian sạc theo dung lượng pin (Tại 20°C)	1,5 Ah	15 phút
	2,0 Ah	20 phút
	2,5 Ah	25 phút
	3,0 Ah	20 phút (BSL1430C, BSL1830C: 30 phút)
	4,0 Ah	26 phút (BSL1840M: 40 phút)
	5,0 Ah	32 phút
	6,0 Ah	38 phút
Thời gian sạc cho dung lượng pin đa điện áp, xấp xỉ (Tại 20°C)	1,5 Ah (x 2 đơn vị)	20 phút
	2,5 Ah (x 2 đơn vị)	32 phút
	4,0 Ah (x 2 đơn vị)	52 phút
Số bộ pin		4–10
Điện áp sạc cho USB		5 V
Cường độ dòng điện sạc cho USB		2 A
Trọng lượng		0,6 kg

## CHÚ Ý

O Thời gian sạc lại có thể thay đổi theo nhiệt độ xung quanh và điện áp nguồn điện.

O Nếu sạc lâu

- Quá trình sạc sẽ lâu hơn ở nhiệt độ môi trường cực thấp. Sạc pin ở nơi ấm áp (chẳng hạn như trong nhà).
- Không chặn lỗ thoát khí. Nếu không, bên trong sẽ quá nóng, làm giảm hiệu suất của bộ sạc.
- Nếu quạt làm mát không hoạt động, hãy liên hệ với Trung Tâm Bảo Hành Ủy Quyền của HiKOKI để sửa chữa.

4. Rút dây nguồn của máy sạc pin khỏi ổ điện.

5. Giữ chắc bộ sạc và rút pin ra.

## CHÚ Ý

Đảm bảo rút pin ra khỏi bộ sạc sau khi sử dụng và cất giữ bộ sạc cẩn thận.

## Liên quan đến hiện tượng xả pin khi dùng pin mới, v.v...

Vì hóa chất bên trong của các cục pin mới và pin chưa được sử dụng trong một thời gian dài chưa được hoạt hóa, nên hiện tượng xả pin có thể ít xảy ra khi sử dụng chúng lần đầu hay lần thứ hai. Đây là hiện tượng tạm thời và thời gian thông thường cần thiết để sạc lại pin sẽ được phục hồi bằng cách sạc pin từ 2–3 lần.

## Cách kéo dài tuổi thọ pin

(1) Sạc pin trước khi chúng hoàn toàn cạn kiệt. Khi bạn cảm thấy công suất của dụng cụ trở nên yếu hơn, ngừng sử dụng dụng cụ và sạc pin. Nếu bạn cứ tiếp tục sử dụng dụng cụ và làm cạn hết dòng điện, pin có thể bị hỏng và rút ngắn tuổi thọ.

(2) Tránh sạc pin ở nhiệt độ cao. Pin sạc sẽ nóng lên ngay sau khi sử dụng. Nếu sạc pin ngay sau khi sử dụng, các chất hóa học bên trong pin sẽ hỏng, và tuổi thọ pin sẽ bị rút ngắn. Để pin nghỉ ngơi và sạc lại sau khi pin đã nguội.

## LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

Hành động	Hình	Trang
Tháo và lắp pin	2	2
Sạc pin	3	2
Chỉ báo pin còn	4	2
Lắp dụng cụ lục giác*1	5	3
Tháo dụng cụ lục giác	6	3
Khi nút bấm hoạt động không tròn tru*2	7	3
Lắp đặt tay bên	8	4
Lắp nút chặn	9	4
Bật và tắt	10	4
Thay đổi tốc độ*3	11	5
Gắn mũi khoan lõi	12	5
Gắn tám dẫn và chốt định tâm	13	5
Cách sử dụng đèn LED	15	5
Lau sạch ngăn lắp pin sạc	16	6
Sạc thiết bị USB từ ổ cắm điện	17-a	6
Sạc thiết bị USB và pin từ ổ cắm điện	17-b	6
Cách sạc thiết bị USB	18	6
Khi hoàn tất sạc thiết bị USB	19	6
Lựa chọn phụ tùng*4	—	72, 73

- \*1 Khi sử dụng đục ngũi, dao cắt hoặc đục rãnh, lắp nó với mũi dụng cụ hướng về phía sao cho dễ làm việc.
- \*2 Khi nút bấm hoạt động không tròn tru, vui lòng loại bỏ chất bẩn bên trong qua lỗ thoát sử dụng dây kim loại, v.v. Sau đó tra dầu bôi trơn và bấm nút bấm vài lần để nút hoạt động tròn tru.
- \*3 Khi khoan các vật liệu dễ vỡ, hoặc khi tiến hành thao tác đục phá hoặc thao tác liên kết, hãy thay đổi tốc độ quay của dụng cụ tùy theo công việc bằng cách sử dụng công tắc chọn tốc độ quay.

### CHÚ Y

- Không thể điều chỉnh tốc độ quay cho đến khi pin được lắp vào dụng cụ điện và công tắc đã được kích hoạt.
- Trong khi động cơ của công cụ vận hành, nhấn công tắc chọn tốc độ quay sẽ không thể điều chỉnh được tốc độ quay. Để điều chỉnh tốc độ quay, hãy tắt dụng cụ. Khi động cơ đã dừng, nhấn công tắc chọn tốc độ quay để điều chỉnh tốc độ.
- \*4 Để biết thông tin chi tiết về từng dụng cụ, vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo dưỡng ủy quyền của HiKOKI.

Vận hành Búa Xoáy này bằng cách lợi dụng trọng lượng của chính nó. Hiệu quả sẽ không cao hơn dù nó được ấn hay đeo mạnh xuống bề mặt làm việc. Giữ Búa Xoáy với lực vừa đủ để trung hòa lực phản ứng ngược lại.

### THÂN TRỌNG

Sau thời gian dài sử dụng, vỏ xi lanh sẽ trở nên nóng. Vì vậy, hãy cẩn thận để không bị phỏng tay.

### LÀM NÓNG (Hình 14)

Hệ thống dầu mỡ bôi trơn trong thiết bị này có thể cần phải làm nóng ở các vùng khí hậu lạnh. Tại vị trí nơi đầu của mũi khoan tiếp xúc với bê tông, hãy bắt công tắc và thực hiện hoạt động làm nóng. Hãy chắc chắn là có tiếng vụt mạnh được tạo ra rồi sau đó mới sử dụng thiết bị.

### THÂN TRỌNG

Khi thực hiện hoạt động làm nóng, phải giữ chắc chắn tay cầm cạnh bên và thân máy bằng hai tay để duy trì một lực kép an toàn và cẩn thận để không làm xoắn vào người do mũi khoan bị kẹt.

## VỀ CÁC CHỨC NĂNG BẢO VỆ

Sản phẩm này có chức năng được thiết kế để tự bảo vệ dụng cụ này cũng như pin. Khi công tắc được kéo, nếu chức năng bảo vệ bất kỳ được khởi động trong khi vận hành, đèn hiển thị sẽ nhấp nháy như được mô tả trong **Bảng 3**. Khi chức năng bảo vệ bất kỳ được khởi động, ngay lập tức bờ ngón tay của bạn ra khỏi công tắc và tuân theo các hướng dẫn được mô tả trong hoạt động hiệu chỉnh.

**Bảng 3**

Đèn hiển thị nhấp nháy	Nguyên nhân	Giải pháp
Nhấp nháy 	Nhiệt độ bên trong đã tăng vượt quá nhiệt độ quy định của thiết bị. (Chức năng bảo vệ khi tăng nhiệt độ)	Tắt thiết bị và để hạ nhiệt trong khoảng 15 đến 30 phút. Khi nhiệt độ giảm xuống, hãy ấn công tắc chọn tốc độ quay để phục hồi.
Nhấp nháy 	Áp lực quá mức lên dụng cụ đã dẫn đến tình trạng quá tải. (Chức năng bảo vệ khi quá tải)	Nhấn công tắc bô chọn tốc độ quay để khôi phục. Có gắng tránh các nhiệm vụ sẽ tạo áp lực quá mức cho thiết bị.
Nhấp nháy 	Lỗi đọc tín hiệu cảm biến. (Chức năng giám sát điều khiển)	Nhấn công tắc bô chọn tốc độ quay để khôi phục. Có thể phải sửa chữa nếu lỗi này liên tục xảy ra.

## ĐIỀU KHIỂN PHẢN LỰC

Sản phẩm này được trang bị chức năng Điều khiển Phản lực (RFC) làm giảm sự xóc này của thân dụng cụ.

# Tiếng Việt

Nếu đầu cài đột ngột bị quá tải, sự hoạt hóa của khớp ly hợp trượt hoặc dừng động cơ bằng bộ cảm biến được tích hợp vào thân dụng cụ sẽ làm giảm bất kỳ sự xóc nào của thân dụng cụ.

Nếu động cơ dừng do bộ điều khiển phát hiện quá tải, thì đèn hiển thị sẽ nhấp nháy trong khi kéo công tắc. Ngoài ra, đèn sẽ tiếp tục nhấp nháy khoảng ba giây sau khi nhả công tắc. Động cơ sẽ tiếp tục dừng lại trong khi đèn nhấp nháy. (Hình 21)

Bởi vì chức năng RFC có thể không hoạt hóa hoặc hiệu suất không đủ tùy vào môi trường và điều kiện làm việc, nên hãy cẩn thận không để quá tải đột ngột đầu cài và giữ chặt dụng cụ điện trong khi vận hành.


## O Nguyên nhân có thể do quá tải đột ngột

- Đầu cài ăn vào vật liệu
- Tác động lên đinh ốc, kim loại hoặc các vật cứng khác
- Các tác vụ về khoan tiện hoặc áp dụng vượt quá áp suất bất kỳ, v.v...

Ngoài ra, còn có các nguyên nhân khác bao gồm sự kết hợp bất kỳ của các trường hợp nêu trên.

## O Khi điều khiển phản lực (RFC) được khởi động.

Khi RFC được khởi động và động cơ dừng, tải công tắc của dụng cụ và loại bỏ các nguyên nhân gây quá tải trước khi tiếp tục vận hành.



Hình 21

## THAY MỔ

Máy khoan búa này có cấu trúc hoàn toàn kín khí để chống bụi.

Do đó, Máy khoan búa này có thể được sử dụng mà không cần chất bôi trơn trong thời gian dài. Việc thay đầu mồi như miêu tả dưới đây.

### Khoảng thời gian thay đầu mồi

Sau khi mua, hãy thay đầu mồi sau mỗi 6 tháng sử dụng. Hãy đề nghị thay đầu mồi tại một Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền gần nhất.

## BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA

### CẢNH BÁO

Bảo đảm tắt công tắc và tháo pin trước khi bảo dưỡng và kiểm tra.

### 1. Kiểm tra dụng cụ máy

Vì việc sử dụng dụng cụ bị cùn mòn sẽ giảm bớt hiệu suất và có thể gây hỏng động cơ máy, nên hãy mài sắc hay thay thế dụng cụ mới ngay khi nhận thấy hiện tượng cùn mòn.

### 2. Kiểm tra các đinh ốc đã lắp

Thông thường kiểm tra tất cả các đinh ốc đã lắp và đảm bảo rằng chúng được siết chặt. Nếu có bất kỳ đinh ốc nào bị nổi lỏng, siết chặt lại ngay lập tức. Nếu không làm như vậy có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

### 3. Bảo dưỡng động cơ

Cuộn dây động cơ là "trái tim" của dụng cụ điện. Kiểm tra và bảo dưỡng để đảm bảo cuộn dây không bị hư hỏng và/hoặc ẩm ướt do đinh dầu nhớt hoặc nước.

### 4. Kiểm tra các thiết bị đầu cuối (dụng cụ và pin)

Hãy đảm bảo sao cho mặt kim loại và bụi không dính vào các thiết bị đầu cuối.

Kiểm tra trước, trong và sau khi vận hành mỗi khi có nhu cầu.

## THẬN TRỌNG

Loại bỏ mọi mặt kim loại hoặc bụi có thể dính trên các thiết bị đầu cuối.

Không làm như vậy có thể dẫn đến hư hỏng.

### 5. Vệ sinh bên ngoài

Khi dụng cụ mẩy bị xỉn màu, dùng vải khô mềm hoặc miếng vải thấm nước xà phòng lau sạch. Không sử dụng dung môi cloric, xăng hoặc chất phá loãng sơn, vì chúng làm tan chảy nhựa.

### 6. Lau sạch ngăn lắp pin và pin

Sau khi khoan bê tông, nếu bụi bê tông tích tụ trên ngăn lắp pin và pin, hãy lau sạch bụi bê tông tích tụ bằng súng thổi hơi hoặc vải khô trước khi sử dụng máy. (Hình 16)

Ngoài ra, sau khi lau sạch, bảo đảm pin sạc có thể được lắp và tháo ra dễ dàng khỏi dụng cụ.

## THẬN TRỌNG

Sử dụng dụng cụ khi pin bị phủ bê tông có thể dẫn đến tai nạn như pin sạc rơi xuống khi đang sử dụng.

Hơn nữa, sử dụng như vậy có thể gây trực trặc hoặc sự cố tiếp xúc giữa pin và đầu tiếp pin.

### 7. Bảo quản

Cắt dụng cụ điện và pin ở nơi có nhiệt độ thấp hơn 40°C và đặt xa tầm tay trẻ em.

## CHÚ Ý

Cắt giữ pin Lithium-ion

Đảm bảo pin lithium-ion đã được sạc đầy trước khi cắt giữ.

Cắt giữ pin trong một thời gian dài (từ 3 tháng trở lên) với mức sạc yếu có thể làm cho pin bị suy giảm hiệu suất, giảm đáng kể thời gian sử dụng pin hoặc làm cho pin bị mất khả năng sạc lại.

Tuy nhiên, việc giảm đáng kể thời gian sử dụng pin có thể được phục hồi bằng cách sạc và sử dụng pin liên tục từ hai đến năm lần.

Nếu thời gian sử dụng pin là cực ngắn mặc dù đã liên tục sạc và sử dụng, thì xem như là đã bị chai pin và cần phải mua pin mới.

## THẬN TRỌNG

Trong khi vận hành và bảo trì dụng cụ điện, phải tuân theo các nguyên tắc an toàn và tiêu chuẩn quy định của từng quốc gia.

**Lưu ý quan trọng về pin dành cho các dụng cụ điện không dây HiKOKI**

Luôn sử dụng pin chính hãng theo quy định của chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn và hiệu quả của dụng cụ điện không dây nếu dụng cụ được sử dụng với pin khác loại mà chúng tôi khuyến nghị, hoặc khi pin bị tháo rời hoặc sửa chữa (chẳng hạn như tháo và thay thế pin hoặc các bộ phận bên trong khác).

**CHÚ Ý**

Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của HiKOKI, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

## KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Dùng các cách kiểm tra trong bảng dưới đây nếu máy không hoạt động bình thường. Nếu điều này không khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với đại lý bán hàng hay Trung tâm Bảo hành Ủy quyền của HiKOKI.

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Dụng cụ không chạy	Không còn điện năng trong pin	Sạc pin.
	Pin chưa được gắn cẩn thận.	Ấn pin vào cho đến khi nghe tiếng cách.
	Nếu bụi bê tông tích tụ trên đầu các đầu cực pin trượt qua trong ngăn lắp pin cũng như trên các rãnh trượt pin.	Lau sạch bụi bê tông tích tụ bằng khăn khô.
	Pin đã được gắn vào trong khi BẬT cần khởi động công tắc.	Gắn pin vào khi TẮT cần khởi động công tắc.
Dụng cụ đột ngột dừng lại	Dụng cụ bị quá tải	Thoát khỏi những vấn đề gây ra quá tải.
	Điều khiển phản lực được hoạt hóa	
	Pin bị quá nóng.	Để pin nguội xuống.
Đầu cài -không thể gắn -rơi ra	Hình dạng của phần gắn kèm không phù hợp	Đổi với chuỗi lục giác, sử dụng đầu mũi có đường kính trong phạm vi chỉ định.
Không thể khoan lỗ tròn tru.	Máy khoan bị hỏng	Thay thế bằng máy khoan mới.
Không thể lắp pin.	Cố lắp pin không phải là pin đã được chỉ định cho dụng cụ.	Xin vui lòng lắp pin loại đa vôn.

## กฎความปลอดภัยโดยทั่วไป

### คำเตือน

โปรดอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบและรายละเอียดจำเพาะที่จัดเตรียมไว้สำหรับเครื่องมือไฟฟ้านี้ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ห้ามดูในรายการที่แสดงด้านล่างอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต เหลืองไฟ และ/หรือการบาดเจ็บร้ายแรงได้

### บันทึกคำเตือนและคำแนะนำไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

ค่าร่า “เครื่องมือกล” ในคำเตือนนี้ หมายถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานกับปลั๊กไฟฟ้า (มีสายไฟ) หรือใช้งานกับแบบเตอร์ (ไร้สาย)

#### 1) พื้นที่ทำงานอย่างปลอดภัย

- a) รักษาพื้นที่ที่ทำงานให้สะอาดและนีแห้งสว่างเพียงพอ  
ลึกลงของไฟกระแทกหรือไฟฟ้าไม่ดึงจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุ
- b) อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบรรยากาศที่อาจระเบิด เช่น มีของเหลวไวไฟ แก๊สหรือผุ่น  
เช่นเชื้อไวไฟจากยาติดประกายไฟฟ้าจากไฟฟ้าติดต่อไฟฟ้า
- c) ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าให้ไกลจากเก็งและคนฝ้าชุม  
คนที่วอกแวกทำให้คุณขาดสามีในการทำงานได้

#### 2) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- a) ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะกับเด้าเสียง อายัดแปลง  
ปลั๊ก อย่าใช้ปลั๊กของตัวปรับแรงดันไฟฟ้ากับเครื่องมือไฟฟ้า  
ชนิดที่ต้องลงolin  
ปลั๊กบันไดเลิบี้ที่ไม่พอใจกับความทำให้คุณถูกไฟฟ้าดูด
- b) อย่าให้ด้าวอนลัมเพสกับพื้นผิวที่ต้องลงolin เช่นห้องโถง  
เครื่องทำความร้อน เดอบัน ห้องน้ำ เป็นต้น  
อาจถูกไฟฟ้าดูดถ้าร่างกายของคุณต้องลงolin
- c) อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกบันไดให้เครื่องความเบี่ยงบาน  
น้ำที่เข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูด
- d) อย่าใช้สายไฟฟ้าในงานใดๆ อย่าใช้สายเพื่อห้อง เสื่อ กันชากันน้ำ  
เครื่องมือไฟฟ้า ให้สายไฟฟ้าอยู่ห่างจากความร้อน น้ำมัน  
ขอบเคลื่อมงริหรืออันส่วนที่เคลื่อนไหว  
สายที่ชำรุดหรือตึงอาจทำให้คุณถูกไฟฟ้าดูดได้ง่าย
- e) เมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร  
ใช้สายพ่วงชนิดที่ซักกับนอกอาคารเมื่อใช้สายที่เหมาะสมจะลด  
ความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูด
- f) ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องมือกลในสถานที่มี  
ความชื้นได้ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD) ในการป้องกัน  
ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต

#### 3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- a) ระวังด้วยสิ่งที่คุณกำลังทำ ใช้สัญญาณเสียงเมื่อใช้เครื่องมือ  
ไฟฟ้า อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าเมื่อคุณอ่อนแพลย์หรือกินยา สุรา  
หรืออาสาเพดดิค  
การขาดสติซึ่งขณะเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณบาดเจ็บ  
สาหัส
- b) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแวนดาป้องกันเสมอ  
อุปกรณ์ป้องกันที่ใช้สำหรับสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดอุบัติเหตุ  
ต่อบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกนิรภัย หรือ  
เครื่องกันเสียง

- c) ป้องกันเครื่องจักรทำงานโดยไม่ตั้งใจ อย่าลืมให้สวิทช์อยู่ใน  
ตำแหน่งปิด ก่อนเสียไฟและห้ามต่อ กับแบบเตอร์ ก่อนการ  
เก็บ หรือการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ  
เมื่อจับเครื่องมือไฟฟ้า เมื่อวิ่งอยู่ตัวสวิทช์ หรือเมื่อเสียบปลั๊ก  
ขณะเปิดสวิทช์ไว้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
- d) เอาอัลกับปันแหล่งไฟประแจออกก่อนเปิดสวิทช์ไฟฟ้า  
ลักษณะประแจจะติดกับส่วนหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้  
คุณบาดเจ็บได้
- e) อย่าเขื่อมด้า ยืนให้มั่นและสมดุลตลอดเวลา  
ทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่อมีเม็ดเท้าที่ไม่คาดผัน
- f) แต่งตัวให้ดีกุญแจ อย่าสวมเสื้อผ้าหลุมหรือใช้ชุดเครื่องประดับ ให้  
เส้นผมและเสื้อผ้าของคุณอยู่ห่างจากชุดส่วนที่เลื่อนน้ำได้  
เสื้อผ้าหัวลง เครื่องประดับหรือแผ่นมาตราจากน้ำชุดส่วนหมุนรั้ง  
เข้าไป
- g) ถ้าอุบัติเหตุ เครื่องมือไฟฟ้าให้ต่อ กับชุดดูดผุ่นหรือเศษวัสดุ ห้า  
เขื่อมต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง  
ใช้เครื่องเก็บผุ่นเพื่อลดผุ่นลงที่อันตราย
- h) อย่าให้ความคุ้นเคยในการใช้งานอุปกรณ์บ่อยครั้งที่ทำให้คุณ  
ชลจลาจลและยกภาระความปลอดภัยของเครื่องมือ  
การใช้งานที่ขาดความระมัดระวังสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บ  
สาหัสได้ภายในเสี้ยววินาที
- 4) การใช้และรับรู้ภัยเงียบเรื่องมือไฟฟ้า
- a) อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่กินกำลัง ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับ  
งานของคุณ  
เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่า ใน  
อัตราตามที่ออกแบบไว้แล้ว
- b) อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าส่วนที่ไม่ได้  
เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมดูดผู้ช่วยสวิทช์ไม่ได้จะมีอันตรายและต้อง  
ซ่อมเสียง
- c) ถอนลักษณะแหล่งไฟฟ้าและ/หรืออุปกรณ์เดื่อ อุบัติเหตุ  
เครื่องมือไฟฟ้า-หากถอนได้ ก่อนทำการรีบันแต่ถูกปิดในฯ  
เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า  
มาตรการป้องกันเช่นนี้จะลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่ เครื่อง  
มือไฟฟ้าจะเริ่มทำงานโดยไม่ตั้งใจ
- d) เก็บเครื่องมือไฟฟ้าให้ถูกต้อง และอย่าอมให้สู้กับไม้เคลื่อน  
กับเครื่องมือไฟฟ้าหรือดำเนินการให้เสียหาย  
เครื่องมือไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีอันตรายมากเมื่ออยู่ในมือของคนที่  
ไม่ชำนาญ
- e) บำรุงรักษาเรื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบศูนย์เคลื่อน  
ส่วนบุคคล ชำรุดหรือสภาพอื่นๆ ที่มีผลต่อการทำงานของ  
เครื่องมือไฟฟ้า  
หากชำรุด ให้ซ่อมแซมเสียก่อนใช้งาน  
อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากเครื่องมือไฟฟ้าที่บารุงรักษาไม่  
ดีพอ
- f) ให้เครื่องมือตัดมีความคมและสะอาด  
เครื่องมือตัดที่บำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเมื่อขบคจะจะไม่ค่อย  
บิดงอ และควบคุมได้ง่ายกว่า

- g) ใช้เครื่องมือกล อุปกรณ์เสริม และเครื่องมือชั้นเล็กชั้น้อย ฯลฯ ตามค่าแนะนำเหล่านี้ โดยคำนึงถึงสภาพการทำงาน และงานที่จะทำ การใช้เครื่องมือเพื่อทำงานที่แตกต่างไปจากสิ่งที่กำหนดไว้เหล่านั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- h) ทำให้มือจับและพื้นผิวที่ใช้จับเป็นหาง สหาด และประศากันมั่น และจะระบี ไม่ให้มือจับและพื้นผิวที่ใช้จับเป็นหาง สหาด และประศากันมั่น เครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- 5) การดูแลรักษาและการใช้แบบเดอร์
- ชาร์จแบตเตอรี่ช้าโดยใช้เครื่องชาร์จตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้เท่านั้น หากไม่ใช้ชาร์จตามที่กำหนดไว้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานแบตเตอรี่อย่างมาก อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
  - ใช้เครื่องมือที่ต้องการกำลังไฟกับแบบเดอร์ตามประเภทที่ได้ระบุไว้เท่านั้น การใช้แบบเดอร์แบบอื่นอาจทำให้เกิดไฟไหม้และการบาดเจ็บได้
  - เมื่อไม่ใช้งานแบบเดอร์ ควรเก็บให้ห่างจากวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น คลิปหนีกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สรุกร หรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะขนาดเล็กๆ ที่สามารถซึมเข้าไปในหัวตัวด้วยกันได้ การล้วงจุจุ่มหัวตัวแบบเดอร์เข้าด้วยกันอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหล出去ได้
  - ภายใต้สภาวะที่เป็นอันตราย อาจมีของเหลวร้ายซึมออกจากแบบเดอร์ ห้ามสัมผัสกับของเหลวดักจรา หากสัมผัสกับของเหลวโดยบังเอิญ ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากของเหลวเข้าตา ควรรีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่ให้ผลออกจากการแบบเดอร์อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ไฟไหม้หรือได้
  - ห้ามใช้ชุดแบบเดอร์หรือเครื่องมือที่เสียหายหรือได้รับการตัดแปลง จะส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
  - อย่าใช้ชุดแบบเดอร์หรือเครื่องมืออัมพาตสูกับไฟหรืออุณหภูมิที่รุนแรง การให้สัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130°C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
  - ปฏิบัติตามค่าแนะนำในการชาร์จให้ครบถ้วนและไม่ชาร์จชุดแบบเดอร์หรือเครื่องมืออันตราย ก่อนอุปกรณ์ที่รับน้ำไว้ในค่าแนะนำ การชาร์จที่ไม่เหมาะสมหรืออุปกรณ์ที่รับน้ำไว้ในค่าแนะนำ แบบเดอร์เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ด้วย
  - การซ้อมมารุ
    - ให้ช่างซ้อมที่ช้านาญเป็นผู้ซ้อม และเปลี่ยนรองไฟล์ที่เป็นของแท้ ทำให้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
    - ห้ามซ้อมชุดแบบเดอร์ที่เสียหาย ผู้ผลิตหรือไฟฟ้าบริการที่ได้รับอนุญาตควรเป็นผู้ซ้อมชุดแบบเดอร์เท่านั้น

## คำเตือน

เก็บให้พ้นมือเด็กและผู้ไม่ชำนาญ หากไม่ได้ใช้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็กและผู้ไม่ชำนาญ

## คำเตือนเรื่องความปลอดภัยของส่วนเจาะกระแทกโรตารี่ไทร์สาย

ค่าแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับการทำางานทุกประเภท

- สมรุปปิฐุ เสียงดังอาจทำให้มีปัญหาต่อการได้ยิน
- ใช้มือจับและหมากัดมือให้พื้นผิวน้ำเครื่องมือ หากสูญเสียการควบคุมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ถือเครื่องมือให้ไฟฟ้าร้อนมือจับที่เป็นคนจนขณะทำงานในลักษณะที่อุปกรณ์สำหรับตัดด้ามสักสนับสนุนไฟที่ข้อนอยู่ อุปกรณ์สำหรับตัดด้ามสักสนับสนุนไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าไฟฟ้าไม่มี绝缘หุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อกได้

ค่าแนะนำด้านความปลอดภัยเมื่อใช้ดอกสว่านยาวันสว่านโรตารี่

- เริ่มเจาะที่ความเร็วต่ำโดยที่ปลายดอกสว่านสักกับชันงานเสมอ ที่ความเร็วที่สูงขึ้น ดอกสว่านมือโอกาสที่จะบิดหากปล่อยให้หมุนอย่างอิสระโดยไม่สักกับชันงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคลได้
- ใช้แรงดันโดยเป็นสันตงรับดอกสว่านท่านั้นและอย่าใช้แรงดันมากเกินไป ดอกสว่านอาจบิดและทำให้เกิดหักหักหรือเสียการควบคุม และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคลได้

## คำเตือนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

- อย่าให้มีวัสดุแบกลงปломเข้าไปในช่องสำหรับใส่แบบเดอร์
- ห้ามถอดแยกแบบเดอร์ที่แบบชาร์จ และเครื่องชาร์จ
- ห้ามลัดวงจรแบบเดอร์ที่แบบชาร์จ การลัดวงจรแบบเดอร์จะทำให้เกิดกระแสไฟและความร้อนสูง ซึ่งทำให้แบบเดอร์ไหม้หรือเสียหายได้
- ห้ามแบบเดอร์ หากแบบเดอร์ไหม้อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- เมื่อใช้อุปกรณ์ที่ต้องเนื่องเป็นเวลา漫 อาจทำให้เกิดความร้อนสูง อาจสร้างความเสียหายแก่มอเตอร์และสวิทช์ กรณีหักเครื่องประมาณ 15 นาที ก่อนเริ่มใช้งานครั้งต่อไป
- ห้ามใส่วัสดุเดียวกันในเครื่องระบบอากาศของเครื่องชาร์จ การใส่วัสดุที่เป็นโลหะหรือวัสดุใดได้เข้าไปในช่องระบบอากาศจะทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดหรือทำให้เครื่องชาร์จเสียหาย
- นำแบบเดอร์ที่ซึมมาลับไปยังร้านทันที หากชาร์จแบบเดอร์และสามารถใช้งานแบบเดอร์ได้เพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น ห้ามทิ้งแบบเดอร์ที่คายประจุจนหมดแล้ว
- ก่อนเริ่มกระบวนการเช้าในแผ่น พื้นหรือเพดานตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟฟ้าหรือท่อผังอยู่เสียก่อน
- ให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง OFF หากติดตั้งแบบเดอร์ชั่นจะอยู่ในตำแหน่ง ON เครื่องมือไฟฟ้าจะเริ่มทำงานอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

10. อายาตและปลายดอกส่วนข้างหน้าหรือทั้งน้ำที่หลัง จากใช้งาน หัวส่วนร้อนจัดขณะทำงานและหากวิ่งเส้นได้
11. จับมือจับและมือจับข้างของเครื่องมือไฟฟ้าให้มีนั่งเสมอ มีฉะนั่น แรงปฏิกิริยาจากไฟฟ้าให้ขาดความแม่น้ำและก่อให้เกิดอันตรายได้
12. สวมหน้ากากกันฝุ่น อย่างสูดคลุมฝุ่นที่เป็นนั่นดราย และเกิดเรื่องกำลังจะหายใจสักดัก ฝุ่นจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณและคนอื่นได้มาก
13. ให้แนวโน้มได้เลี้ยงแบบเดียว หัวทางแบบเดียวเท่านั้น ทำให้หดตัวของมานและเกิดอุบัติเหตุได้
14. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุใดๆ ให้แนใจว่าได้ปิดสวิตช์และดึงแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ จัดเก็บ จับ หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องมือ
15. การติดตั้งเครื่องมือ
  - เพื่อป้องกันอุบัติเหตุใดๆ ให้แนใจว่าได้ปิดสวิตช์และดึงแบตเตอรี่ออกแล้ว
  - เมื่อใช้เครื่องมือเช่นจุดเป้า หัวส่วน โปรดใช้อะไหล่แท้ที่ผลิตจากบริษัทของเราเสมอ
  - ทำความสะอาดด้านส่วน จากนั้นท่านบริเวณก้านจับด้วยท่าอาจจะเป็นหรือน้ำมันเครื่องรักษา
  - ตรวจสอบการยึดโดยดึงที่หัวส่วน
16. การหมุน + การกระแทก เมื่อหัวส่วนแตะกับเหล็กเสริมในคอนกรีต หัวส่วนจะหยุดก้านที่และส่วนเจาะกระแทกโดยจะต้องดึงมันกลับ ดังนั้นให้หันที่จับด้านหน้าให้แน่น จับมือขับและที่บันดันข้าง
17. ห้ามใช้งานเล็ตภัณฑ์หากเครื่องมือหรือขับแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ เม้าท์) มีการเปลี่ยนบุรุ่ง การใส่แบตเตอรี่สามารถลดเวลาการทำงานจะซึ่งส่งผลให้เกิดการปล่อยควันหรือเกิดประกายไฟได้
18. รักษาขั้วต่อของเครื่องมือ (แบตเตอรี่ เม้าท์) ไม่ให้มีเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่น ในแบตเตอรี่
- ก่อนใช้งาน ให้แนใจว่าเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นไม่สะสมอยู่บริเวณขั้วต่อ
- ระหว่างใช้งาน หลีกเลี่ยงไม่ให้เศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นจากเครื่องตกลงไปในแบตเตอรี่
- เมื่อหยุดการทำงานให้รั่วคราวหรือหลังใช้งาน ห้ามวางเครื่องมือไว้ในที่ที่เศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นหลงไปในแบตเตอรี่ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้เกิดการลัดวงจรซึ่งส่งผลให้เกิดการปล่อยควันหรือเกิดประกายไฟได้
19. อายามมองแสงไฟตรงๆ มีฉะนั่นอาจทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาได้ ใช้ก้านนุ่มเชิดฝุ่นหรืออยู่เบื้องหลังของไฟ LED ออก ระยะระหว่างไม่ทำให้เลนส์เกิดรอยขีดข่วน รอยขีดข่วนแหล่งเลื่อนไฟ LED ทำให้ความสว่างลดลงได้
20. ใช้อุปกรณ์และแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิระหว่าง  $-5^{\circ}\text{C}$  และ  $40^{\circ}\text{C}$  อยู่เสมอ
21. ชาญจะแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิโดยรอบประมาณ  $0$ – $40^{\circ}\text{C}$  เสมอ
22. ตรวจสอบให้แนใจว่าคุณจับหรือถือเครื่องมือได้อย่างแน่นหนา ระหว่างการใช้งานตามที่แสดงในรูปที่ 20

## ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบบเตอร์เรลลิเนียม-ไอโอดิน

เพื่อยืดอายุการใช้งาน แบบเตอร์เรลลิเนียม-ไอโอดินมีพังก์ชั้นการป้องกันเพื่อยุดการปล่อยฝังงาน

ในการนี้ที่เกิดเหตุการณ์ในข้อ 1 ถึง 3 ที่มีการอิ่นภายในด้านล่างในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่าคุณจะกำจัดดึงสวิตช์ มอเตอร์อาจหยุดหมุน เป็นบัญญา

บัญญา แต่เป็นผลของพังก์ชั้นการป้องกัน

1. เมื่อพังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่หมดไป มอเตอร์จะหยุดหมุน ในการนี้ดังกล่าว ให้ชาร์จแบตเตอรี่ทันที

2. ถ้าเรื่องของมีการใช้งานเกินพิกัด มอเตอร์อาจหยุดหมุน ในกรณีนี้ให้ปล่อยสวิตซ์ของเครื่องมือและกำจัดสาเหตุของการทำงานเกินพิกัด หลังจากนั้น คุณสามารถใช้เครื่องมืออื่นไปได้อีกครั้ง

3. ถ้าแบตเตอรี่ร้อนเกินไปภายใต้การใช้งานเกินพิกัด แบตเตอรี่อาจหยุดจนพังงาน

ในการนี้ให้หยุดการใช้แบบเตอรี่ และลอยไทร์บนเกลียวที่ยืนหลังจากนั้น คุณสามารถใช้เครื่องมืออื่นไปได้อีกครั้ง อื่นไปกว่านั้น โปรดใส่ใจถึงคำเตือนและข้อควรระวังต่อไปนี้

### คำเตือน

เพื่อป้องกันการรั่วของแบตเตอรี่ การสร้างความว้อน การปล่อยควัน การระเบิด หรือการเกิดประกายไฟ โปรดมั่นใจว่าคุณใส่ถังขึ้นราะงวัตต้องไปนี้

1. ตรวจสอบให้แนใจว่า ไม่มีการสะสมของเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นในแบตเตอรี่

- ระหว่างการทำงาน ให้แนใจว่าเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นไม่ตกลงในบานแบตเตอรี่

- ตรวจสอบให้แนใจว่าเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นที่ตกลงไปบนเครื่องมือไฟฟ้า ไม่สะสมบนแบตเตอรี่

- อย่าเก็บแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้ในสถานที่ซึ่งสัมภัตภูเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่น

- ก่อนที่จะเก็บแบตเตอรี่ ให้บัดเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นที่ติดอยู่ออก และอย่ายกไปไว้ที่ดียกขันส่วนที่เป็นโลหะ (สกรู ตะปู ฯลฯ)

2. อย่าแห้งแบบเตอรี่ด้วยวิธีดูดดูดที่แหลม เช่น ตะปู ตอบด้วยด้าบ อินบัน யิน หรือปล่อยให้แบตเตอรี่ถูกกระแทกอย่างรุนแรง

3. อย่าใช้แบบเตอรี่ที่เก็บชนวนเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนรูปว่าง

4. อย่าใช้แบบเตอรี่โดยได้รับขักลั้งด้าน

5. อย่าเชื่อมต่อเข้ากับเด้าเสียบไฟฟ้า หรือรูเสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ โดยตรง

6. อย่าใช้แบบเตอรี่สำหรับวัสดุประงค์ที่นักเดินทางจากที่รวม

7. ถ้าการชาร์จแบตเตอรี่ไม่สมบูรณ์ แม้ว่าดึงเวลาการชาร์จที่ระบุแล้วให้หยุดการชาร์จแบตเตอรี่ทันที

8. อย่าวาง หรือปล่อยให้แบตเตอรี่ที่สัมภัตภูเศษหนักกิ่งที่สูง หรือความดันสูง เช่น ในเดไม่โลร์เวฟ ตู้อบ หรือภาชนะที่ความดันสูง

9. เมื่อแบตเตอรี่ร้อน หรือได้กลิ่นผิดปกติ ให้เก็บแบตเตอรี่ห่างจากไฟฟ้า

10. อย่าใช้ในสถานที่ซึ่งมีการสังเวยไฟฟ้าสถิตอ่างรุนแรง

11. ถ้าแบตเตอรี่ร้อน รีบลินิดิกปกติ ให้เก็บแบบเตอรี่ห่างจากไฟฟ้า หรือเมลักษณะผิดปกติได้ ระหว่างการใช้งาน การชาร์จ หรือขันที่เก็บให้นำออกจากอุปกรณ์ หรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทันที และหยุดการใช้งาน

12. ห้ามจุ่มนแบตเตอรี่หรือให้ของเหลวใดๆ เข้าไปในแบตเตอรี่ ของเหลวแทรกซึมที่น้ำไฟฟ้า เช่น น้ำ สามารถทำให้เกิดไฟไหม้ หรือ ระเบิดได้ จัดเก็บแบบเดื่อที่เงินที่เย็นและแห้ง อุยห่างจากถุงที่ติดไฟได้ง่าย หลีกเลี่ยงที่ที่รีส์แก๊สติดกันไว้ในอากาศ

#### ข้อควรระวัง

- ถ้าของเหลวที่รั่วจากแบตเตอรี่เข้าตา อย่ารีบถู ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช่น น้ำก็อก และรีบไปพบแพทย์ทันที ถ้าถูกปล่อยที่ไว้โดยไม่ได้รักษา ของเหลวอาจทำให้เกิดบัญชากัน ดวงตาได้
- ถ้าของเหลวที่รั่วจากแบตเตอรี่สัมผัสรถกีฬาหัวหนังหรือเสื้อผ้า ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช่น น้ำก็อกทันที มีความเป็นไปได้ที่ของเหลวนี้สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
- ถ้าคนบนนิม กтинี่ที่คิดปกติ การร้อนเกินไป การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนรูปร่าง และหรือสิ่งปฏิกูลอินๆ ในขณะที่ใช้แบตเตอรี่เป็นครั้งแรก อาจร้าว และส่งแบตเตอรี่กลับคืนไปยังผู้จำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณ

#### คำเตือน

หากมีสิ่งปลดปล่อยเข้าสู่กระแสไฟฟ้าที่วัยของแบตเตอรี่ลีอ่อน แบตเตอรี่อาจจะร้อน ก่อให้เกิดไฟไหม้ การเก็บแบบเดื่อที่ลีอ่อนที่ต้องปฎิบัติตามกฎที่มีในรายละเอียดดังต่อไปนี้

- อย่าวางโทรศัพท์ต่างๆ ตะปุ๊ และสายไฟที่เป็นสื่อสารและไฟฟ้า เช่นลวดเหล็กและลวดทองแดงในกรณีที่จะต้องเก็บ
- เพิ่บปองกันไม่ให้เกิดการช็อต ให้ได้แบตเตอรี่ในเครื่องมือหรือใส่ฝาครอบแบบเดื่อที่อย่างปลอดภัยจนมองไม่เห็นรูรับยาจาก

#### เกี่ยวกับการขับส่งแบตเตอรี่ลีอ่อน

เมื่อขับส่งแบตเตอรี่ลีอ่อน โปรดสังเกตตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้

#### คำเตือน

แจ้งบริษัทที่ทำการขับส่งให้ทราบว่าภายในกล่องบรรจุแบบเดื่อที่ลีอ่อน ให้ข้อมูลบริษัทเกี่ยวกับการปล่อยพลาสติก และบัญชีตามคำแนะนำของบริษัทขนส่งเมื่อเตรียมการขับส่ง

- แบบเดื่อที่ลีอ่อนที่มีการปล่อยพลาสติกนัก และต้องมีชันต่องปฎิบัติเป็นพิเศษ
- สำหรับการส่งไปต่างประเทศ คุณต้องปฎิบัติตามกฎหมายสากล และกฎหมายของประเทศปลายทาง
- ถ้าค่า BSL36B18X ติดตั้งเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้า การปล่อย พลาสติกนักและต้องมีชันต่องปฎิบัติเป็นพิเศษ



#### ข้อควรระวังในการต่ออุปกรณ์ USB (UC18YSL3)

เมื่อเกิดบัญชาที่ไม่คาดคิด ข้อมูลในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์น้ำอาจเสียหายหรือถูกหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการสำรองข้อมูลไว้ ที่อยู่ในอุปกรณ์ USB ไว้แล้ว ก่อนนำมายังงานทันที ผลิตภัณฑ์นี้

พึงระวังว่าบริษัทของเรามีส่วนนับผิดชอบได้ สำหรับข้อมูลที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB ที่ได้รับความเสียหายหรือถูกหาย รวมไปถึงการชำรุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่นำมาซื้อต่อ คำเตือน

- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบ USB ที่เชื่อมต่อ เพื่อทำการชำรุดหรือความเสียหาย การใช้สาย USB ที่ชำรุดหรือเสียหายอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหาย
- เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ปิดพอร์ต USB ไว้ด้วยฝาครอบอย่างถูกต้องหรือล็อกอุปกรณ์ ที่เก็บในพอร์ต USB อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหาย

#### หมายเหตุ

- อาจมีการหยุดพักเป็นครั้งคราวระหว่างที่ชาร์จ USB ซึ่ง
- เมื่อไม่ได้ชาร์จอุปกรณ์ USB ให้ อดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องชาร์จ การไม่ปฏิบัติตามอาจไม่เพียงลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ USB และ แต่อาจยังมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้
- อาจไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ USB บางตัวได้ เมื่อจากขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์นั้นๆ

#### ข้อชี้ส่วนอะไหล่

ตัวเลขในรายการหัวตัวลง คือ รูปที่ 1—รูปที่ 20

<b>1</b>	ตอกลว่าน
<b>2</b>	สต็อปเบอร์
<b>3</b>	ไกสวิตช์
<b>4</b>	มือจับ
<b>5</b>	ป้ายชื่อ
<b>6</b>	สวิตช์เลือกความเร็วในการหมุน
<b>7</b>	ไฟสถานะ
<b>8</b>	แบตเตอรี่
<b>9</b>	ครอบปลาย
<b>10</b>	ไฟ LED
<b>11</b>	ปลอกหุ้ม
<b>12</b>	มอเตอร์
<b>13</b>	มือจับซ้าง
<b>14</b>	ฝาครอบหน้า
<b>15</b>	ปุ่มกด

16	ตัวสีบ (ที่จับเครื่องมือ)
17	เต้าเสียง
18	คันโยกสต็อปเบอร์
19	ตัวล็อก
20	ชาร์จไฟและดึงสถานะ
21	สวิตซ์แสดงสถานะแบบเดอร์ที่เหลือ
22	ไฟแสดงสถานะแบบเดอร์ที่เหลือ
23	จอยแสดงผล
24	จาระบี
25	สกรูหางปลา
26	แดบบัคต์
27	ล็อกเกลี่ยมวีซัม
28	ตัวรีด
29	พื้นที่ติดตั้งแดบบัคต์
30	เพลากดออกจะดีกว่า
31	ดอกเจาะคว้าน
32	แผ่นวาง
33	เตือยนำ
34	ปลายดอกเจาะคว้าน
35	ข้าว (ผลิตภัณฑ์)
36	ร่องเลื่อน (ผลิตภัณฑ์)
37	ปืนป่าลม
38	ข้าว (แบบเดอร์)
39	ร่องเลื่อน (แบบเดอร์)
40	ฝาปิดยาง
41	พอร์ต USB
42	สาย USB

**สัญลักษณ์**

คำเตือน

สัญลักษณ์ที่ใช้กับอุปกรณ์เมื่อต้องไปน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความหมายเป็นอย่างดีก่อนใช้งาน

	DH3640DB: ส่วนเจาะกระแทกโลหะที่ใช้สาย
	เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ผู้ใช้จะต้องอ่านคู่มือการใช้งาน
	กระระยะ
	แรงดันไฟฟ้าพิเศษ
	ความเร็วอิสระ
	ความเร็วกระแทกเมื่อทำงานเต็มที่
	เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะสูงสุด
	น้ำหนัก*1
	ดอกสว่าน
	ดอกเจาะคว้าน
	การเปิดเครื่อง
	การปิดเครื่อง
	สวิตซ์เลือกความเร็วในการหมุน
	ไฟสถานะ
	ความเร็ว/อัตราการกระแทกต่อ
	ความเร็ว/อัตราการกระแทกสูง
	ดอกแบบเดอร์
	คำเตือน

\*1 ข้างอยู่กับแบบเดอร์ที่ติดมาด้วย น้ำหนักสูงสุดคือผลิตภัณฑ์พร้อมกับ BSL36B18X (แยกจำหน่ายต่างหาก)

## แบบเตอร์รี่

	ไฟสว่าง ; ผลัจงานแบบเตอร์รี่คงเหลือมากกว่า 75%
	ไฟสว่าง ; ผลัจงานแบบเตอร์รี่คงเหลือ 50%—75%
	ไฟสว่าง ; ผลัจงานแบบเตอร์รี่คงเหลือ 25%—50%
	ไฟสว่าง ; ผลัจงานแบบเตอร์รี่คงเหลือน้อยกว่า 25%
	ไฟกระพริบ ; ผลัจงานแบบเตอร์รี่คงเหลือใกล้หมด ทำการรีชาร์จ แบบเตอร์รี่หรือเปลี่ยนถูก
	ไฟกระพริบ ; ระวังการปล่อยผลัจงานชั่วคราวเนื่องจากอุณหภูมิสูง ถอด แบบเตอร์รี่ออกจากเครื่องเมื่อและปล่อยให้เย็นลง
	ไฟกระพริบ ; ระวังการปล่อยผลัจงานชั่วคราวเนื่องจากเกิดความล้ม เหลวหรือทำงานผิดปกติ ปัญหาอาจเกิดขึ้นที่แบบเตอร์รี่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ของคุณ

## อุปกรณ์มาตรฐาน

นอกจากตัวเครื่อง (1 เครื่อง) แล้ว ภายในแพ็คเกจยังประกอบด้วย อุปกรณ์เสริมที่ระบุในหน้า 71 ด้วย

อาจเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาตรฐานได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

## การใช้งาน

- เจาะรูสกู๊ด
- เจาะรูในคอนกรีต
- การบดคอนกรีต การกะเทาะ การขุด และการแต่งไฟได้หาก (การใช้งานบางอย่างต้องใช้กับอุปกรณ์เสริม)

## รายละเอียดจำเพาะ

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องมือนี้ระบุอยู่ในตารางที่หน้า 71

## หมายเหตุ

- แบบเตอร์รี่ที่มี (รุ่น BSL3660/3626X/3626/3625/3620, BSL18xx และ BSL14xx) ไม่สามารถใช้งานบันทึกเมื่อไหร่ก็ได้
- เมื่อจาก HiKOKI วีฟ่อนนานาธิปัจและหัตถนาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดจำเพาะนี้จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

## การชาร์จ

ก่อนการใช้ส่วนไฟครึ่งชาร์จกับตัวรับ

## &lt;UC18YSL3&gt;

1. เชื่อมต่อสายไฟเครื่องชาร์จเข้ากับฐานรอง ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะกะพริบเป็นสีแดง (ดู ตารางที่ 1)
  2. ใส่แบบเตอร์รี่ลงในเครื่องชาร์จ  
เสียงแบบเตอร์รี่เข้าในแท่นชาร์จตาม รูปที่ 3 (ที่หน้า 2)
  3. การชาร์จ  
เมื่อใส่แบบเตอร์รี่ลงในเครื่องชาร์จ การชาร์จจะเริ่มต้นขึ้นและไฟแสดงสถานะการชาร์จจะเปลี่ยนสีฟ้า  
เมื่อชาร์จแบบเตอร์รี่จนเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะสว่างเป็นสีเขียว (ดู ตารางที่ 1)
- (1) เมื่อสัญลักษณ์ของไฟแสดงสถานะการชาร์จจะแสดงใน ตารางที่ 1 ตาม สภาวะของเครื่องชาร์จหรือแบบเตอร์รี่ที่ชาร์จใหม่ได้

## ตารางที่ 1: สัญลักษณ์ของไฟแสดงสถานะการชาร์จ

ON/OFF ห่างกัน 0.5 วินาที (สีแดง)	ก่อนการชาร์จ *1
	ชาร์จแบบแล้วต่ำกว่า 50%
	ชาร์จแบบแล้วต่ำกว่า 80%
	ชาร์จแบบแล้วมากกว่า 80%
	การชาร์จสมบูรณ์
ON/OFF ห่างกัน 0.3 วินาที (สีแดง)	แสดงต่ำบายเนื่องจาก ร้อนเกินไป *2
	การชาร์จไม่สามารถ ทำได้ *3

## หมายเหตุ

\*1 หากไฟสีแดงกะพริบต่อเนื่องแม้จะต่อที่ชาร์จแบบแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบแบบเตอร์รี่จนสุดแล้ว

\*2 แบบเตอร์รี่ที่ร้อนเกินไป ไม่สามารถชาร์จได้ แม้การชาร์จจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อแบบเตอร์รี่ที่ถูกเสียบทั้งไว้เย็นลง อย่างไรก็ตามวิธีการที่ได้รับสูญเสียจากการกดแบบเตอร์รี่ออก และวางไว้ในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทให้เย็นลงก่อนแล้วจึงนำไปใช้ชาร์จ

### \*3 แบบเตอร์หรือเครื่องชาร์จทำงานผิดปกติ

- เสียงแบบเตอร์ร้าบสุด
- ควรสองไปห้แนใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมติดกับด้ามคีย์หรือช่องแบบเตอร์ หากมีติดถูกปลอกปลอม เป็นไปได้ว่าแบบเตอร์หรือแท่นชาร์จทำงานผิดพลาด นำสิ่งญูนี้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

### O เมื่อเครื่องชาร์จแบบเตอร์ถูกใช้อย่างต่อเนื่อง เครื่องชาร์จแบบเตอร์จะข้อน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการทำงานที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พักเครื่องเวลา 5 นาที แล้วรีเซ็ตชาร์จครั้งต่อไป

(2) เกี่ยวกับอุณหภูมิและเวลาการชาร์จของแบบเตอร์ (ดู ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2

รุ่น	UC18YSL3	
ประการของแบบเตอร์	ลิเธียมไอโอน	
แรงดันไฟฟาร์จ	14.4–18 โวลต์	
อุณหภูมิซึ่งแบบเตอร์สามารถชาร์จใหม่ได้	0°C–50°C	
เวลาการชาร์จโดยประมาณ สำหรับความจุไฟฟ้าของแบบเตอร์ (ที่ 20°C)	1.5 Ah	15 นาที
	2.0 Ah	20 นาที
	2.5 Ah	25 นาที
	3.0 Ah	20 นาที (BSL1430C, BSL1830C: 30 นาที)
	4.0 Ah	26 นาที (BSL1840M: 40 นาที)
	5.0 Ah	32 นาที
	6.0 Ah	38 นาที
	1.5 Ah (x 2 ก้อน)	20 นาที
เวลาการชาร์จโดยประมาณ สำหรับความจุไฟฟ้าของแบบเตอร์ ณ ต่ำกว่า 20°C	2.5 Ah (x 2 ก้อน)	32 นาที
	4.0 Ah (x 2 ก้อน)	52 นาที
จำนวนเซลล์แบบเตอร์	4–10	
แรงดันไฟฟาร์จสำหรับ USB	5 V	
กระแสไฟฟาร์จสำหรับ USB	2 A	
น้ำหนัก	0.6 กก.	

### หมายเหตุ

- O เวลาการชาร์จอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อมและแรงดันจากแหล่งจ่ายพลังงาน

### O หากการชาร์จใช้เวลานานกว่าปกติเมื่ออุณหภูมิโดยรอบอยู่ในระดับต่ำมาก ชาร์จแบบเตอร์ในสถานที่ที่มีอากาศอุ่น (เช่น ในร่ม)

- อย่าบดบังช่องระบายอากาศ มิใช่นั่นด้านในอาจเกิดความร้อนสูงเกิน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของตัวชาร์จแบบเตอร์ลดลงได้
- หากตัดลงระบบความร้อนไม่ทำงาน โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HIKOKI เพื่อดำเนินการซ่อมแซม

### 4. ปลดสายไฟแทนชาร์จออกจากเดชรับไฟฟ้า

### 5. จับเครื่องชาร์จให้มั่นคง และดึงแบบเตอร์ออก

### หมายเหตุ

ให้แนใจว่าแบบเตอร์ออกจากเครื่องชาร์จหลังจากการใช้ จากนั้นนำไปเก็บ

### เกี่ยวกับการขยายประสิทธิภาพในการใช้งานของแบบเตอร์ใหม่

เนื่องจากสารเคมีภายในของแบบเตอร์ใหม่ และแบบเตอร์ที่ไม่ได้ใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่นไปแล้วก็ที่ พังนั้นการจ่ายประจุไฟฟ้าอาจทำได้เมื่อใช้ในครั้งแรกและครั้งที่สอง นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว และจะกลับเป็นปกติ หลังจากที่ชาร์จแบบเตอร์ใหม่ 2–3 ครั้ง

### วิธีการยืดอายุการใช้งานของแบบเตอร์

- (1) ชาร์จแบบเตอร์ก่อนที่แบบเตอร์จะสามารถชาร์จแบบเตอร์ได้โดยประมาณ สำหรับความจุไฟฟ้าของแบบเตอร์ที่ 20°C ให้หยุดใช้คือร่องมือและทำการชาร์จแบบเตอร์ หากท่านยังใช้เครื่องซึ่งมือต้องไปปั้นแคคิ่งขึ้นด้วย แบบเตอร์ที่ได้รับความเสียหาย และอย่ากุาการใช้งานของแบบเตอร์ที่อ้าสันลง
- (2) หลังเลี้ยงการชาร์จที่อุณหภูมิสูง แบบเตอร์รับแบบบีชาร์จจะร้อนขึ้น ทันทีหลังจากใช้งาน หากชาร์จแบบเตอร์ที่อุณหภูมิสูง แบบเตอร์ที่สั่นกวนๆ ให้หางจากใช้งาน จะทำให้สารเคมีภายในแบบเตอร์ที่สั่นกวนๆ และอย่ากุาการใช้งานของแบบเตอร์ที่อุณหภูมิสูง ทั้งแบบเตอร์ที่รีสัคกรู้หัวเย็นลงก่อนที่จะทำการชาร์จ

### การติดตั้งและการใช้งาน

การดำเนินการ	รุป	หน้า
การถอดและการใส่แบบเตอร์	2	2
การชาร์จ	3	2
ไฟแสดงระดับแบบเตอร์ที่เหลือ	4	2
การใส่เครื่องซึ่งมืออุปกรณ์เหลี่ยม*	5	3
การเอาเครื่องซึ่งมืออุปกรณ์เหลี่ยมออก	6	3
เสื่อมปุ่มกดท่าทางเดิมชั้น <sup>2</sup>	7	3
การติดตั้งมือจับด้านข้าง	8	4
การติดตั้งตัวกากหันด้านหลังสุด	9	4
การเปิดและปิดการทำงาน	10	4
การเปลี่ยนความเร็ว <sup>3</sup>	11	5
การติดตั้งดอกเจาะควัน	12	5

การดำเนินการ	รูป	หน้า
การติดตั้งแผ่นหน้าและลักษณะที่น่าสนใจ	13	5
วิธีการใช้ไฟ LED	15	5
การทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้งแบตเตอรี่	16	6
การชาร์จอุปกรณ์ USB จากเด้าร์บี้ไฟฟ้า	17-a	6
การชาร์จอุปกรณ์ USB และแบตเตอรี่จากเด้าร์บี้ไฟฟ้า	17-b	6
วิธีการรีชาร์จอุปกรณ์ USB	18	6
เมื่อชาร์จอุปกรณ์ USB เสร็จสิ้น	19	6
การเลือกอุปกรณ์เสริม*	—	72, 73

\*1 เมื่อใช้งานแล้วยืนในมีดี หรืออื่นๆ เช่นร่อง ให้นำมือถือเข้ากับปลายของเครื่องมือโดยหันไปในทางที่ง่ายต่อการทำงาน

\*2 เมื่อต้องปุ่มกดไม่ต่ออย่าง ควรจะดัดครุณสถาบันของกอกจากล้านในของเด้าร์บี้ไฟฟ้า จากนั้นนำมือถือกลับล้อลงแล้วกดปุ่มกดหลาๆ ครั้ง เพื่อให้เปลี่ยนจากปุ่มกดทำงานได้ไม่ติดซ้ำ

\*3 เมื่อจะทำการเจาะลักษณะเดียวกันที่ง่าย กะเทาะ หรือว่างแนง ให้เปลี่ยนความเร็วในการหมุนของเครื่องมือให้เหมาะสมกับเนื้องานโดยการใช้สวิตซ์เลือกความเร็วในการหมุน

#### หมายเหตุ

○ ความเร็วในการหมุนจะไม่เปลี่ยนจนกว่าแบบเดื่อจะถูกติดตั้งลงในเครื่องมือไฟฟ้าและเดึงสวิตซ์แล้วหนึ่งครั้ง

○ ขณะที่ม้อมือตัวร์คึ่งมือถือกำลังทำงาน ความเร็วในการหมุนจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้จากการกดสวิตซ์เลือกความเร็วในการหมุน บิดเครื่องมือเพื่อปรับเปลี่ยนความเร็วในการหมุน เมื่อม้อมือตัวร์คึ่งแล้วหักดิสตัชชันแล้วก็จะสามารถเร็วในการหมุนเพื่อปรับเปลี่ยนความเร็ว

\*4 สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละอย่าง กรุณาติดต่อศูนย์บริการ HIKOKI ที่ได้รับอนุญาต

ใช้งานส่วนเจาะกระแทกโทรศัพท์รุ่นนี้โดยปั๊ปใช้ประโยชน์จากน้ำหนักของด้าวส่วน ประสาทอิเล็กทริกการใช้งานจะไม่ดีขึ้น แม้ว่าจะบังคับใช้แรงกดหรือแรงดันกับพื้นผิวชั้นงาน

จับส่วนเจาะกระแทกโทรศัพท์ด้วยเพียงแค่แรงที่เพียงพอต่อแรงดันของปฏิกริยาควบคุมของ

#### ข้อควรระวัง

ห้ามจับที่ที่ใช้เป็นเวลาในการออกจะร้อนขึ้น ดังนั้นควรระวังไม่ให้ไฟมีมือของคุณ

#### การอุณหภูมิ (รูปที่ 14)

สำหรับการใช้งานเครื่องในภายใต้ภัยคุกคามที่อากาศหนาว คุณต้องอุ่นเครื่องระบบหน้ามือหลังล้อในส่วนเครื่องน้ำก่อน

วางแผนหัวทัวร์ส่วนโดยให้สัมผัสกับพื้นผิวคอนกรีต กดสวิตซ์เบิดเครื่องแล้วรีบมีขันตอนการอุ่นเครื่องก่อน ต้องแม่นใจไว้ได้ยินเสียง กระแทกเด้งออกจากด้าวเครื่องก่อน และรีบใช้เครื่องให้ได้

#### ข้อควรระวัง

เมื่อจะเริ่มขึ้นตอนการอุ่นเครื่อง ให้จับมือจับข้างและมือจับที่ด้าวเครื่อง ให้แนบเด้ายังอุ่นทั้งสองข้างเพื่อคงแรงเดียวกันที่เดียว เนื่องจากไฟฟ้าจะมีแรงดันสูงมาก จึงต้องใช้แรงดันสูงๆ ในการทำงานและเมื่อถูกไฟฟ้าช็อก แรงดันสูงๆ จะส่งผลให้คนที่ถูกไฟฟ้าช็อกเสียชีวิตได้

#### เกี่ยวกับฟังก์ชันการป้องกัน

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อให้ป้องกันด้าวเครื่องเมื่อลงรวมไปถึงแบบเดื่อที่ด้วย ขนาดเดิงสวิตซ์ขึ้น หากมีฟังก์ชันการป้องกันใดๆ ทำงานระหว่างนี้ ไฟฟ้าจะจะกระพริบตามที่อธิบายในตารางที่ 3 เมื่อฟังก์ชันการป้องกันใดๆ ทำงาน ให้อ่านว่าออกจากสวิตซ์หันกีและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้อธิบายไว้ ระหว่างที่ดำเนินการแก้ไข

#### ตารางที่ 3

การระบุวิธีของไฟสถานะ	สาเหตุ	วิธีแก้ไขปัญหา
	อุณหภูมิภายนอก เพิ่มสูงเกินอุณหภูมิที่กำหนดสำหรับอุปกรณ์ (ฟังก์ชันป้องกันเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูง)	ปิดเครื่องและปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 15 ถึง 30 นาที เมื่ออุณหภูมิลดลง กดสวิตซ์เลือกความเร็วในการหมุนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
	ใช้แรงกดบนไฟเครื่องเมื่อกางกันเป็นเจลทำให้อุปกรณ์โลเวอร์โหลด (ฟังก์ชันป้องกันการโลเวอร์โหลด)	กดสวิตซ์ด้าวเลือกความเร็วในการหมุน เพื่อสูดิน พยายามหลีกเลี่ยงงานที่สร้างแรงกดตันต่อตัวเครื่องมากเกินไป
	เกิดความผิดพลาดในการอ่านสัญญาณเซ็นเซอร์ (ฟังก์ชันตรวจสอบการควบคุม)	กดสวิตซ์ด้าวเลือกความเร็วในการหมุนเพื่อสูดิน อาจำเป็นต้องซ่อมแซมหากมีข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

#### ระบบบังคับควบคุมปฏิกริยาตอบสนอง

ผลิตภัณฑ์นี้มีการติดตั้งไฟอัตโนมัติระบบบังคับควบคุมปฏิกริยาตอบสนอง (RFO) เพื่อลดการกระทำของด้าวเครื่องเมื่อจับ


หากปลายนิรดีตัดเกิดทำงานมากเกินไปจากด้าวหัน การดันของด้าวเครื่องเมื่อจะล้อได้โดยการใช้คลัตช์ลื่นหรือโดยหยุดมอเตอร์ด้วยเซ็นเซอร์ที่ล้างไว้ภายในด้าวเครื่องเมื่อ

หากมอเตอร์หยุดทำงานเนื่องจากด้าวคุณตรวจสอบการทำงานที่หันเกินไปไฟแสดงสถานะจะกระพริบเมื่อถึงสวิตซ์ นอกจากนี้ไฟจะกระพริบต่อเมื่อถึงประมาณ 3 วินาทีหลังจากที่ปล่อยสวิตซ์แล้ว มอเตอร์จะหยุดทำงานในขณะที่ไฟยังคงกระพริบอยู่ (รูปที่ 21)

เมื่อจากไฟเจล RFO อาจไม่ทำงานหรือประสาทอิเล็กทริกภาพการทำงานไม่เพียงพอ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเมื่อถูกไฟฟ้าช็อก แรงดันสูงๆ กระแทกแรงด้วยไฟฟ้าจะมีแรงดันสูงๆ ให้ด้าวหันและล้อเดียวที่มีแรงดันสูงๆ ให้ด้าวหัน

- สาเหตุที่เป็นไปได้ของการทำงานมากเกินไปอย่างกะทันหัน
  - ปลายเครื่องมือตัดก้าบง่ายจะวัดคุณภาพและแรงดึงดูด
  - การกระแทกด้วยโลหะหรืออัลลอยด์อื่นๆ
  - งานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดห้องหรือการใช้แรงกดมากเกินไป และอื่นๆ
- เมื่อระบบบังคับควบคุมปฏิภาริตาตอบสนอง (RFC)
 

ทำงาน เมื่อ RFC ทำงานและมองเดอร์หยุดลง ให้ปิดสวิตช์เครื่องมือและเอาสาเหตุของการทำงานมากเกินไปออก ก่อนเริ่มปฏิบัติงานต่อ



รูปที่ 21

## การเปลี่ยนจาระบี

ส่วนเจาะกระแทกโทรศัพท์ที่มีโครงสร้างแบบฟันกันอากาศแน่นสนิท เพื่อป้องกันฝุ่น

ดังนั้นสามารถใช้งานส่วนเจาะกระแทกที่ได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ต้อง

### ระยะการเปลี่ยนจาระบี

หลังจัดตั้ง ให้เปลี่ยนจาระบีใหม่ตามที่ระบุด้านล่าง จำกัดการใช้งานทุก ๆ 6 เดือน แจ้งขอซื้อจาระบีจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่

## การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

### คำต้อง

ให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์และนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องก่อนทำการตรวจสอบ และซ่อมบำรุง

### 1. การตรวจสอบเครื่องมือ

เนื่องจากอุปกรณ์นี้จะทำให้ประทิธิภักษะในการทำงานลดลง และอาจเป็นสาเหตุให้มือเดียวทำงานผิดปกติ ดังนั้นจึงควรลับหรือการเปลี่ยนเครื่องมือทันทีที่สังเกตเห็นการลึกกร่อน

### 2. การตรวจสอบสกอร์ยีด

ให้ตรวจสอบสกอร์ยีดเมื่อแล้วเสร็จ และให้ขันไว้อย่างถูกต้อง ถ้าสกอร์หลวมให้รีบันเลี่ยงใหม่โดยทันที วิธีนั้นอ่อนแรงดันระหว่างยก

### 3. การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

การดูแลของมอเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องมือไฟฟ้า ให้เช็คความร้อนตัวร้อนเพื่อไม่ให้ขาด漉ดของมอเตอร์ชำรุดและ/หรือเป็นไฟฟ้า

### 4. การตรวจสอบข้อต่อ (เครื่องมือและแบตเตอรี่)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการสะสมของเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นในข้อต่อ

การตรวจสอบก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานตามโอกาส

### ข้อควรระวัง

นำเครื่องมือหรือเศษโลหะและฝุ่นที่อาจสะสมในข้อต่อได้ออก มีฉันน้ออเจ้าทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

### 5. การทำความสะอาดภายนอก

เมื่อเครื่องมือสิ่งของ ให้เช็ดด้วยผ้าม่านที่แห้ง หรือผ้าชุบน้ำสบู่ดี หมายดู หากไม่ใช้ด้วยถ่านหินด้วย เช่นน้ำมัน หรือทินเนอร์ เนื่องจากสารเหล่านี้จะทำให้พลาสติกลายหาย

### 6. การทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้งแบตเตอรี่และแบตเตอรี่

หลังจากจะออกห้องน้ำ หากสิ่งของในติดตั้งแบตเตอรี่ที่ซึ่งอ่อนติดตั้ง แบตเตอรี่และแบตเตอรี่ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำกอนก็ตีที่สะสมด้วยปืนเปลี่ยนหัวด้วยน้ำก่อนใช้เครื่องซื้อ (รูปที่ 16)

นอกจากนี้ หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ สามารถติดตั้งและถอดออกจากเครื่องมือได้อย่างคล่องตัว

### ข้อควรระวัง

การใช้งานเครื่องมือเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ให้ด้วยเศษส่วนก่อนก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น แบตเตอรี่หล่นลงกระหว่างใช้งาน นอกเหนือนี้ การใช้งานลักษณะนี้อาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือการสัมผัสระหว่างแบตเตอรี่และข้อต่อล้มเหลว

### 7. การจัดเก็บ

เก็บเครื่องมือและแบตเตอรี่ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า 40°C และห่างจากมือเด็ก

### หมายเหตุ

การจัดเก็บแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอโอน

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอโอนจะต้องชาร์จไฟเต็มก่อนจัดเก็บ การเก็บรักษาแบตเตอรี่ต่ำกว่า 3 (เดือนหรือมากกว่า) ด้วยพลังงานต่ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง โดยเฉพาะการลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ หรือทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บเพลิงงานได้

ทั้งนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้งานแบตเตอรี่รีส์เซ็ฟ ถ้าได้โดยการชาร์จไฟแล้วใช้งานแบตเตอรี่ช้า ๆ กันสองถึงห้ารอบ หากเวลาใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงมากและมีการชาร์จและใช้งานช้าหายใจอย่างล้า แสดงว่าแบตเตอรี่หมดสภาพแล้วและต้องจัดซื้อแบตเตอรี่ใหม่

### ข้อควรระวัง

ต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละประเทศในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

**ข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับแบบเตอร์สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของ HiKOKI**

โปรดใช้แบบเตอร์ของแท้ที่เรากำหนดไว้เสมอ เราไม่สามารถรับ  
ประภัณความปลอดภัยและสมรรถนะของเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของ  
เราได้ เมื่อใช้กับแบบเตอร์ที่นอกเหนือจากที่เรากำหนดไว้ หรือเมื่อ  
แบบเตอร์ถูกอุดชิ้นส่วนหรือมีการตัดแปลง (เช่น การอุดชิ้นส่วน  
และทดสอบเหลล็ปแบบเตอร์ หรือชิ้นส่วนภายใน)

**หมายเหตุ**

เนื่องจาก HiKOKI มีแผนงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียด  
จำเพาะนี้จะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

**การแก้ไขปัญหา**

ใช้การตรวจสอบในตารางด้านล่าง ถ้าเครื่องมือไม่ทำงานเป็นปกติ ถ้าการดำเนินการไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ หรือ  
ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HiKOKI

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องมือไม่ทำงาน	ไม่มีไฟลั่งบนแบตเตอร์ยี่ห้อเหลือ	ซาร์จแบตเตอร์
	แบตเตอร์ติดตื้นไม่แน่น	ใส่แบตเตอร์เข้าไปจนได้ยันเสียงคลิก
	เศษฝุ่นคอนกรีตจะสะสมตามพื้นที่ติดตั้งขึ้นต่อ แบตเตอร์และตามช่องใส่แบตเตอร์	ให้ทำความสะอาดเศษฝุ่นคอนกรีตที่สะสมด้วย ผ้าแห้ง
	ติดตั้งแบตเตอร์ชิ้นใดไกลวิธีบีด	ติดตั้งแบตเตอร์มือไกลวิธีบีด
เครื่องมือหยุดทำงานทันที	เครื่องมือทำงานมากเกินไป	กำจัดปัญหาที่เป็นสาเหตุของการทำงานมาก เกินไป
	ระบบบังคับควบคุมปฏิภาริตอบสนองทำงาน	
	แบตเตอร์ความร้อนสูง	ปล่อยให้แบตเตอร์เย็นลง
ปลายเครื่องมือตัด -ไม่สามารถติดตั้งได้ -หล่น	รูปร่างของส่วนที่จะติดตั้งไม่สอดคล้องกัน	สำหรับก้านแบบหกเหลี่ยม ให้ใช้ดอกสว่านที่มี เล็บผ่านศูนย์กลางไม่เกินระยะที่กำหนดไว้
ไม่สามารถเจาะรูได้อย่างราบรื่น	ใส่สว่าน	เปลี่ยนสว่านตัวใหม่
ไม่สามารถใส่แบตเตอร์ได้	พยาบาลไม่สามารถติดตั้งที่ก้นหอยจากที่ระบุ ไว้สำหรับเครื่องมือ	กรุณายกแบบเตอร์ชิ้นเดียวที่มีเวลาที่หลายระดับ

## PERINGATAN UMUM KESELAMATAN PENGGUNAAN PERKAKAS LISTRIK

### PERINGATAN

Baca seluruh peringatan keselamatan, instruksi, ilustrasi dan spesifikasi yang diberikan bersama perkakas daya ini.

Tidak mematuhi seluruh instruksi yang terdaftar berikut ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

**Simpan semua peringatan dan petunjuk untuk rujukan di masa yang akan datang.**

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan merujuk pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan daya listrik (dengan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan daya baterai (tanpa kabel).

### 1) Keselamatan area kerja

- a) Jaga agar area kerja tetap bersih dan berpencahayaan cukup.

Area yang berantakan atau gelap dapat mengundang kecelakaan.

- b) Jangan operasikan perkakas listrik pada lingkungan yang mudah meledak, seperti di tempat yang memiliki cairan yang mudah terbakar, gas, atau debu.

Perkakas listrik menghasilkan percikan api yang dapat menyalaan debu atau gas.

- c) Jauhkan anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitar saat mengoperasikan perkakas listrik.

Gangguan dapat mengakibatkan Anda kehilangan kendali.

### 2) Keselamatan listrik

- a) Colokan perkakas listrik harus sama dengan stopkontak. Jangan pernah sama sekali mengubah colokan karena alasan apa pun. Jangan pakai colokan adaptör apa pun dengan perkakas listrik yang dibumikan (diardekan). Colokan yang tidak dimodifikasi dan outlet yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.

- b) Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan yang dibumikan atau diardekan, seperti pipa, radiator, kompor dan kulkas.

Risiko sengatan listrik semakin besar jika tubuh Anda dibumikan atau diardekan.

- c) Jauhkan perkakas listrik dari hujan atau kondisi basah.

Air yang masuk ke dalam perkakas listrik dapat meningkatkan risiko sengatan listrik.

- d) Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan pernah sekali-kali memakai kabel untuk mengangkat, menarik, atau melepaskan colokan perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau benda-benda yang bergerak.

Kabel yang rusak atau semrawut meningkatkan risiko sengatan listrik.

- e) Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, pakai kabel ekstensi yang sesuai untuk digunakan di luar ruangan.

Penggunaan kabel yang cocok untuk penggunaan di luar ruang mengurangi risiko sengatan listrik.

- f) Jika mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang lembap tidak dapat dihindari, gunakan pasokan listrik yang terlindungi oleh perangkat arus residual (RCD).

Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.

### 3) Keselamatan pribadi

- a) Tetaplah waspada, lihat apa yang Anda kerjakan, dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik. Jangan gunakan perkakas listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau pengobatan.

Hilangnya perhatian sesaat saat mengoperasikan perkakas listrik dapat mengakibatkan cedera pribadi yang serius.

- b) Penggunaan peralatan pelindung pribadi. Pakai selalu pelindung mata.

Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu keselamatan anti licin, topi proyek, atau pelindung pendengaran yang dipakai untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi cedera pribadi.

- c) Cegah penyalakan yang tidak diinginkan.

Pastikan sakelar berada di posisi mati sebelum menyambungkan ke sumber daya dan/atau paket baterai, mengangkat atau membawa perkakas. Membawa perkakas listrik dengan jari pada sakelar atau menyalaan perkakas listrik daya yang sakelarnya masih aktif dapat mengundang kecelakaan.

- d) Lepaskan tombol kunci penyesuaian atau kunci pas sebelum menyalaakan perkakas listrik.

Kunci pas atau kunci yang dibiarakan terpasang pada bagian perkakas listrik yang berputar dapat mengakibatkan cedera pribadi.

- e) Jangan menjangkau secara berlebihan. Jaga agar posisi kaki tetap kokoh dan seimbang sepanjang waktu.

Hal ini akan memungkinkan kendali perkakas listrik yang lebih baik jika situasi yang tidak diharapkan terjadi.

- f) Berpakaian dengan benar. Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jauhkan rambut dan pakaian Anda dari bagian-bagian yang bergerak.

Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat terperangkap dalam bagian-bagian yang bergerak.

- g) Jika perangkat untuk mengambil dan mengumpulkan debu disediakan, pastikan perangkat tersebut telah tersambung dan digunakan dengan benar.

Penggunaan alat pengumpul debu dapat mengurangi bahaya terkait debu.

- h) Jangan menjadikan kebiasaan dari penggunaan alat secara sering menyebabkan Anda terlena dan mengabaikan prinsip keselamatan alat.

Tindakan yang ceroboh dapat menyebabkan cedera serius dalam sepersekitaran detik.

### 4) Penggunaan dan perawatan perkakas listrik

- a) Jangan gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk penggunaan Anda.

Perkakas listrik yang sesuai akan melakukan fungsinya dengan benar dan lebih aman sesuai dengan kegunaannya.

- b) Jangan gunakan perkakas listrik jika sakelar tidak bisa dinyalakan dan dimatikan.

Perkakas listrik mana saja yang sakelarnya rusak tidak dapat dikendalikan dan membahayakan serta harus diperbaiki.

- c) Lepaskan colokan dari sumber daya dan/atau lepas pak baterai, jika bisa dilepas, dari perkakas daya sebelum melakukan penyesuaian, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas daya.

- Tindakan keselamatan pencegahan seperti itu mengurangi risiko menyalaanya perkakas listrik secara tidak sengaja.
- d) Simpan perkakas listrik yang tidak dipakai dari jangkauan anak-anak dan jangan izinkan orang yang tidak mengeri penggunaan perkakas listrik atau petunjuk ini untuk mengoperasikan perkakas listrik.  
Perkakas listrik berbahaya jika berada di tangan pengguna yang tidak terlatih.
- e) Merawat perkakas daya dan aksesoris. Periksa bagian yang tidak selaras atau macet, komponen yang patah, dan kondisi lain apa pun yang dapat memengaruhi pengoperasian perkakas listrik. Jika rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan.  
Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik yang tidak dirawat dengan baik.
- f) Jaga agar alat pemotong tetap tajam dan bersih.  
Alat potong yang dirawat dengan baik dengan bilah potong yang tajam kecil kemungkinannya macet dan lebih mudah dikontrol.
- g) Gunakan perkakas listrik, aksesoris, mata bor dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilaksanakan.  
Penggunaan perkakas listrik untuk pengoperasian yang berbeda dengan yang diinginkan dapat mengakibatkan situasi berbahaya.
- h) Jaga handel dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari oli dan minyak. Handel dan permukaan pegangan yang licin tidak memungkinkan penanganan dan kontrol alat secara amat pada situasi yang tak terduga.
- 5) Penggunaan dan perawatan perkakas baterai
- a) Isi ulang menggunakan pengisi daya yang telah ditetapkan oleh produsennya.  
Pengisi daya yang cocok untuk satu jenis pak baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran ketika dipakai dengan pak baterai lainnya.
- b) Gunakan perkakas listrik hanya dengan pak baterai yang telah ditetapkan secara khusus. Penggunaan pak baterai lainnya dapat menciptakan risiko cedera dan kebakaran.
- c) Ketika pak baterai tidak dipakai, jauhkan dari benda logam lain seperti klip kertas, koin, kunci paku, sekrup, atau benda logam kecil lain yang bisa menghubungkan satu terminal ke terminal lainnya.  
Membuat arus pendek pada terminal baterai dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.
- d) Di bawah kondisi yang kuat, cairan dapat terlontar dari baterai; hindari kontak. Jika kontak terjadi secara tidak sengaja, siram dengan air. Jika cairan mengenai mata, mintalah bantuan kesehatan.  
Cairan yang terlontar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.
- e) Jangan gunakan pak baterai atau perkakas yang rusak atau dimodifikasi.  
Baterai yang rusak atau dimodifikasi dapat menunjukkan perilaku tak terduga yang mengakibatkan kebakaran, ledakan atau risiko cedera.
- f) Jangan memparkan pak baterai atau perkakas untuk ke api atau suhu yang berlebihan.  
Paparan terhadap api atau suhu di atas 130°C dapat menyebabkan ledakan.
- g) Ikuti semua petunjuk pengisian ulang dan jangan isi ulang pak baterai atau perkakas di luar rentang suhu yang ditentukan dalam petunjuk.  
Pengisian ulang dengan tidak benar atau pada suhu di luar rentang yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.
- 6) Servis
- a) Servislah perkakas listrik Anda oleh teknisi perbaikan yang berkualifikasi hanya menggunakan komponen pengganti yang identik.  
Hal ini akan memastikan terjaganya keselamatan penggunaan perkakas listrik.
- b) Jangan pernah servis pak baterai yang rusak. Layanan baterai hanya boleh dilakukan oleh produsen atau penyedia layanan resmi.
- ## TINDAKAN PENCEGAHAN
- Jauhkan anak-anak dan orang yang tidak terkait. Saat tidak dipakai, alat harus disimpan di luar jangkauan anak-anak dan orang yang tidak terkait.
- ## PERINGATAN KESELAMATAN MARTIL PUTAR NIRKABEL
- Petunjuk keselamatan untuk semua operasi
1. Gunakan pelindung telinga  
Paparan pada suara bising dapat mengakibatkan hilangnya pendengaran.
  2. Gunakan handel tambahan, apabila diberikan bersama perkakas.  
Kehilangan kendali dapat menyebabkan cedera pribadi.
  3. Pegang perkakas daya pada permukaan genggam berinsulasi ketika melaksanakan pengoperasian di mana aksesoris pemotongan dapat bersentuhan dengan kabel tersembunyi.  
Aksesoris pemotongan yang bersentuhan dengan kabel "hidup" dapat membuat bagian logam perkakas daya yang tersingkap menjadi "hidup" dan operator tersengat listrik.
- Petunjuk keselamatan saat menggunakan mata bor panjang pada martil putar
1. Selalu mulai mengebor pada kecepatan rendah dan dengan ujung mata bor menyentuh benda kerja.  
Pada kecepatan tinggi, mata bor bisa tertekuk jika dibiarakan berputar bebas tanpa menyentuh benda kerja, mengakibatkan cedera.
  2. Beri tekanan hanya searah dengan mata bor dan jangan terapkan tekanan berlebihan.  
Mata bor bisa tertekuk menyebabkan patah atau hilangnya kontrol, mengakibatkan cedera.
- ## PERINGATAN KESELAMATAN TAMBAHAN
1. Jangan biarkan benda asing memasuki lubang untuk menghubungkan baterai yang dapat diisi ulang.
  2. Jangan pernah membongkar baterai yang dapat diisi ulang dan pengisi daya.
  3. Jangan pernah membuat arus pendek pada baterai isi ulang. Membuat arus pendek pada baterai dapat menyebabkan arus listrik yang kuat dan panas yang berlebihan. Hal tersebut dapat mengakibatkan luka bakar atau kerusakan pada baterai.

# Bahasa Indonesia

4. Jangan membuang baterai ke dalam api. Baterai dapat meledak jika terbakar.
5. Saat menggunakan unit ini secara terus-menerus, unit dapat mengalami kelebihan panas dan mengakibatkan kerusakan pada motor dan sakelar. Diamkan unit tanpa menggunakan selama sekitar 15 menit.
6. Jangan masukkan benda ke dalam slot ventilasi udara dari pengisi daya.  
Memasukkan benda logam atau bahan yang mudah terbakar ke slot ventilasi udara pengisi daya akan mengakibatkan bahaya sengatan listrik atau merusak pengisi daya.
7. Bawa baterai ke tempat baterai dibeli segera setelah baterai yang telah diisi ulang masa pakainya jadi terlalu pendek untuk penggunaan praktis. Jangan membuang baterai yang sudah lemah.
8. Sebelum memulai menembus, memotong atau mengebor tembok, lantai atau langit-langit, pastikan dengan teliti bahwa tidak ada barang seperti kabel listrik atau saluran yang tertanam di bawahnya.
9. Pastikan bahwa sakelar daya dalam posisi MATI. Apabila baterai dipasang saat sakelar daya dalam posisi HIDUP, perkakas listrik bisa langsung menyala saat itu juga. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan serius.
10. Jangan menyentuh mata bor saat atau segera setelah pengoperasian.  
Mata bor menjadi sangat panas saat pengoperasian dan dapat menyebabkan luka bakar serius.
11. Selalu pegang handel bodi dan handel sisi dari perkakas listrik dengan kuat. Jika tidak, gaya tolakan yang dihasilkan bisa mengakibatkan pengoperasian yang tidak akurat dan bahkan membahayakan.
12. Pakailah masker debu  
Jangan menghisap debu yang berbahaya yang dihasilkan dari operasi pengeboran atau pemahatan. Debu ini bisa membahayakan kesehatan diri Anda dan orang yang ada di sekitar.
13. Pastikan bahwa baterai telah dipasang dengan kencang. Jika baterai kendur, baterai dapat terlepas dan mengakibatkan kecelakaan.
14. Untuk mencegah kecelakaan, pastikan untuk mematikan sakelar dan mencabut baterai sebelum mengganti aksesoris, menyimpan, membawa atau saat tidak menggunakan perkakas.
15. Memasang perkakas
  - Untuk mencegah kecelakaan, pastikan untuk mematikan sakelar dan mencabut baterai.
  - Saat menggunakan perkakas seperti mata betel lancip, mata bor, dll., pastikan untuk menggunakan peralatan asli yang ditentukan oleh perusahaan kami.
  - Bersihkan bagian batang dari mata bor. Lalu oleskan bagian batang dengan gemuk atau oli mesin.
  - Periksa penguncian dengan menarik mata bor.
16. Rotasi + martil  
Ketika mata bor menyentuh batang besi konstruksi, mata bor akan langsung berhenti berputar dan martil putar akan bereaksi dan berputar. Oleh sebab itu, kencangkan handel sisi dengan kuat, lalu pegang handel bodi dan handel sisi.
17. Jangan gunakan produk ini jika perkakas atau terminal baterai (dudukan baterai) berubah bentuk.  
Memasang baterai dapat membuat hubungan pendek yang dapat mengakibatkan timbulnya asap atau api.
18. Jaga terminal perkakas (dudukan baterai) agar bebas dari serpihan dan debu.
  - Sebelum menggunakan, pastikan bahwa serpihan dan debu tidak terkumpul di area terminal.
  - Selama penggunaan, hindari serpihan dan debu pada perkakas jatuh ke atas baterai.
- Saat menghentikan operasi atau setelah menggunakan, jangan tinggalkan perkakas di tempat yang dapat terkena jatuhnya serpihan atau debu.  
Melakukannya dapat membuat hubungan pendek yang dapat mengakibatkan timbulnya asap atau api.
19. Jangan melihat langsung ke arah cahaya. Hal itu dapat mengakibatkan cedera pada mata.  
Bersihkan kotoran yang melekat pada lensa lampu LED dengan kain yang lembut, dan jangan sampai menggores lensa.  
Goresan pada lensa lampu LED dapat menyebabkan penurunan kecerahan.
20. Selalu gunakan perkakas dan baterai pada suhu antara -5°C dan 40°C.
21. Selalu isi daya baterai pada suhu ruangan 0–40°C.
22. Pastikan untuk memegang perkakas dengan aman seperti yang ditunjukkan dalam **Gbr. 20** selama pengoperasian.

## PERHATIAN UNTUK BATERAI LITIUM ION

Untuk memperpanjang masa pakai, baterai litium ion dilengkapi dengan fungsi perlindungan untuk menghentikan output.

Dalam kasus 1 sampai 3 yang dijelaskan di bawah, ketika memakai produk ini, meski Anda menarik sakelar, motor dapat berhenti. Ini bukanlah masalah namun merupakan hasil dari fungsi perlindungan.

1. Ketika daya baterai yang tersisa habis, motor berhenti. Jika ini terjadi, segera isi ulang.
2. Jika alat kelebihan beban, motor dapat berhenti. Jika ini terjadi, lepaskan sakelar alat dan hilangkan penyebab kelebihan beban. Setelah itu, Anda dapat menggunakan kembali.
3. Jika baterai menjadi panas di bawah pekerjaan yang kelebihan beban, daya baterai dapat berhenti. Jika ini terjadi, berhenti memakai baterai dan biarkan baterai mendingin. Setelah itu, Anda dapat menggunakan kembali.

Selanjutnya, patuhilah peringatan dan perhatian berikut ini.

### PERINGATAN

Untuk mencegah setiap kebocoran baterai, panas, asap, ledakan, dan percikan, pastikan mengikuti tindakan pencegahan berikut.

1. Pastikan bahwa serpihan dan debu tidak terkumpul pada baterai.
- Selama bekerja, pastikan bahwa serpihan dan debu tidak jatuh pada baterai.
- Pastikan bahwa serpihan dan debu yang jatuh pada perkakas listrik selama pengrajan tidak terkumpul pada baterai.
- Jangan simpan baterai yang tidak dipakai di lokasi yang dapat terkena serpihan dan debu.
- Sebelum menyimpan baterai, hilangkan setiap serpihan dan debu yang mungkin menempel pada baterai, dan jangan simpan baterai bersama komponen logam (sekrup, paku, dll.)
2. Jangan menusuk baterai dengan benda tajam, seperti paku, memukul dengan martil, menginjak, atau melempar atau membikarkan baterai terkena guncangan fisik yang parah.
3. Jangan gunakan baterai yang tampak rusak atau berubah bentuk.
4. Jangan pakai baterai dengan kutub yang salah.
5. Jangan sambungkan secara langsung ke stopkontak listrik atau soket pemantik api rokok pada mobil.
6. Jangan gunakan baterai untuk maksud selain dari yang telah ditetapkan.

7. Apabila pengisian daya baterai gagal diselesaikan meski waktu pengisian ulang yang ditetapkan telah berakhir, hentikan segera pengisian ulang lebih lanjut.
8. Jangan tempatkan atau kenakan baterai pada suhu tinggi atau tekanan tinggi seperti oven microwave, pengering, atau kontainer bertekanan tinggi.
9. Jauhkan segera dari api ketika terjadi kebocoran atau bau tak sedap terdeteksi.
10. Jangan gunakan di tempat yang menghasilkan listrik statis yang kuat.
11. Jika terjadi kebocoran baterai, bau tak sedap, panas, warna memudar atau berubah bentuk, atau apa yang tampak tidak normal selama penggunaan, pengisian ulang, atau penyimpanan, segera lepaskan dari peralatan atau pengisi daya, dan hentikan penggunaan.
12. Jangan benamkan baterai atau membiarkan cairan apa pun mengalir ke dalamnya. Masuknya cairan konduktif, seperti air, dapat membuat kerusakan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran atau ledakan. Simpan baterai Anda di tempat yang dingin, kering, dan jauh dari benda-benda mudah terbakar dan menyala. Lingkungan gas korosif harus dihindari.

**PERHATIAN**

1. Apabila cairan yang bocor dari baterai masuk ke mata, jangan usap mata dan cucilah mata menggunakan air bersih yang segar seperti air keran dan segera hubungi dokter. Jika dibiarkan tidak ditangani, cairan tersebut dapat menimbulkan masalah pada mata.
2. Jika cairan yang bocor mengenai mata atau pakaian, cuci segera dengan air bersih seperti air keran. Ada kemungkinan hal tersebut dapat mengakibatkan iritasi kulit.
3. Apabila Anda menemukan karat, bau tak sedap, panas berlebih, warna memudar, bentuk berubah, dan/atau keanehan lain saat memakai baterai untuk pertama kalinya, jangan gunakan dan kembalikan ke pemasok atau vendor Anda.

**PERINGATAN**

- Jika bahan asing konduktif memasuki terminal atau baterai litium ion, baterai itu dapat mengalami arus pendek, dan menyebabkan kebakaran. Saat menyimpan baterai litium ion, patuhilah peraturan berikut ini.
- Jangan tempatkan serpihan konduktif, paku, dan kabel seperti kabel besi dan tembaga dalam wadah penyimpanan.
  - Untuk mencegah terjadinya arus pendek, muat baterai dalam perkakas atau masukkan dengan aman penutup baterai untuk menyimpan sampai ventilator tidak terlihat.

**TERKAIT PENGANGKUTAN BATERAI LITHIUM-ION**



Ketika mengangkut baterai lithium-ion, harap perhatikan tindakan pencegahan berikut ini.

**PERINGATAN**

Beri tahu perusahaan pengangkutan bahwa paket tersebut berisi baterai lithium-ion, informasikan kepada perusahaan tentang output dayanya dan ikuti instruksi perusahaan pengangkutan ketika merencanakan pengangkutan.

- Baterai lithium-ion yang melebihi output daya sebesar 100 Wh dianggap Barang Berbahaya dalam klasifikasi barang dan akan membutuhkan prosedur perlakuan khusus.
- Untuk pengakutkan ke luar negeri, Anda harus mematuhi undang-undang dan peraturan dan regulasi negara tujuan.

- Jika BSL36B18X dipasang di dalam perkakas daya, output daya akan melebihi 100 Wh dan unit akan diklasifikasikan sebagai Barang Berbahaya untuk klasifikasi barang.

**TINDAKAN PENCEGAHAN SAMBUNGAN PERANGKAT USB (UC18YSL3)**

Ketika masalah yang tidak diharapkan terjadi, data pada perangkat USB yang tersambung ke produk ini dapat rusak atau hilang. Selalu pastikan untuk mencadangkan data yang terdapat di dalam perangkat USB sebelum menggunakan produk ini.

Harap disadari bahwa perusahaan kami tidak bertanggung jawab sama sekali atas data yang tersimpan di dalam perangkat USB yang rusak atau hilang, maupun kerusakan yang mungkin terjadi pada perangkat yang tersambung.

**PERINGATAN**

- Sebelum menggunakan, periksa kabel sambungan USB jika ada cacat atau kerusakan. Menggunakan kabel USB yang cacat atau rusak dapat menyebabkan pelepasan asap atau penyalakan.
- Ketika produk tidak digunakan, tutup port USB dengan penutup karet. Terkumpulnya debu, dll. pada port USB dapat menyebabkan pelepasan asap atau penyalakan.

**CATATAN**

- Kemungkinan akan terjadi jeda sebentar-sebentar selama pengisian daya USB.
- Ketika perangkat USB tidak sedang diisi dayanya, lepaskan perangkat USB dari pengisi daya. Kelalaian melakukan hal tersebut tidak saja dapat mengurangi usia pakai baterai perangkat USB, tetapi juga mengakibatkan kecelakaan yang tidak terduga.
- Pengisian beberapa perangkat USB mungkin dapat dilakukan bergantung pada jenis perangkatnya.

**NAMA KOMPONEN**

Angka-angka dalam daftar di bawah sesuai dengan Gbr. 1-Gbr. 20.

<b>1</b>	Mata bor
<b>2</b>	Penyetop
<b>3</b>	Pemicu sakelar
<b>4</b>	Handel
<b>5</b>	Pelat nama
<b>6</b>	Sakelar pemilih kecepatan rotasi
<b>7</b>	Lampu tampilan
<b>8</b>	Baterai
<b>9</b>	Penutup ekor
<b>10</b>	Lampu LED

# Bahasa Indonesia

11	Rumahan
12	Motor
13	Handel sisi
14	Penutup depan
15	Tombol tekan
16	Penahan (penyangga perkakas)
17	Outlet
18	Tuas penghenti
19	Kancing
20	Lampu indikator pengisian daya
21	Sakelar indikator sisa baterai
22	Lampu indikator sisa baterai
23	Panel tampilan
24	Gemuk
25	Baut sayap
26	Pita
27	Baut handel
28	Dudukan
29	Area pemasangan pita
30	Shank mata bor inti
31	Mata bor inti
32	Plat pemandu
33	Pin tengah
34	Ujung mata bor inti
35	Terminal (Produk)
36	Alur penggeser (Produk)
37	Pistol peniup udara
38	Terminal (Baterai)
39	Alur penggeser (Baterai)
40	Penutup karet
41	Port USB
42	Kabel USB

	Arus searah
V	Nilai voltase
No	Kecepatan tanpa beban
Bpm	Nilai dampak muatan penuh
	Diameter pengeboran, maks.
	Berat*1
	Mata bor
	Mata bor core
	Sakelar HIDUP
	Sakelar MATI
	Sakelar pemilih kecepatan rotasi
	Lampu tampilan
Ls	Kecepatan rendah / laju benturan
Hs	Kecepatan tinggi / laju benturan
	Lepaskan baterai
	Peringatan

\*1 Tergantung baterai yang terpasang. Berat tertinggi diukur bersama BSL36B18X (dijual terpisah).

## Baterai

	Menyala ; Sisa daya baterai lebih dari 75%.
	Menyala ; Sisa daya baterai 50%–75%.
	Menyala ; Sisa daya baterai 25%–50%.
	Menyala ; Sisa daya baterai kurang dari 25%.
	Berkedip ; Sisa daya baterai hampir kosong. Isi ulang baterai sesegera mungkin.
	Berkedip ; Output dihentikan karena suhu tinggi. Keluarkan baterai dari perkakas dan biarkan baterai mendingin.
	Berkedip ; Output dihentikan karena kegagalan atau malafungsi. Masalah mungkin ada pada baterai, oleh sebab itu silakan hubungi dealer Anda.

## SIMBOL

### PERINGATAN

Berikut simbol yang digunakan untuk mesin.  
Pastikan bahwa Anda memahami artinya sebelum digunakan.

	DH3640DB: Martil Putar Nirkabel
	Untuk mengurangi risiko cedera, pengguna harus membaca manual instruksi.

## AKSESORI STANDAR

Selain unit utama (1 unit), paket berisi aksesorai yang tercantum dalam halaman 71.

Aksesoris standar dapat berubah tanpa pemberitahuan.

## APLIKASI

- Mengedor lubang jangkar
  - Mengedor lubang pada beton
  - Menghancurkan beton, memotong, menggali, dan meratakan
- (Beberapa aplikasi perlu aksesoris opsional)

## SPESIFIKASI

Spesifikasi mesin ini tercantum dalam Tabel pada halaman 71.

### CATATAN

- Baterai yang sudah ada (seri BSL3660/3626X/3626/3625/3620, BSL18xx dan BSL14xx) tidak dapat digunakan dengan perkakas ini.
- Sehubungan dengan program penelitian dan pengembangan HiKOKI yang berkelanjutan, spesifikasi di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## PENGISIAN DAYA

Sebelum memakai perkakas listrik, isi daya baterai sebagai berikut.

### <UC18YSL3>

#### 1. Hubungkan kabel pengisi daya ke stopkontak.

Saat menghubungkan colokan pengisi daya ke stopkontak, lampu indikator pengisi daya akan berkedip merah. (Lihat **Tabel 1**)

#### 2. Masukkan baterai ke dalam pengisi daya.

Masukkan dengan kuat baterai ke dalam pengisi daya seperti yang ditunjukkan dalam **Gbr. 3** (pada halaman 2).

#### 3. Pengisian Daya

Saat memasukkan baterai ke dalam pengisi daya, pengisi daya akan dimulai dan lampu indikator pengisi daya akan berkedip biru.

Ketika baterai telah terisi sepenuhnya, lampu indikator pengisi akan menyala hijau. (Lihat **Tabel 1**)

##### (1) Lampu indikator pengisian daya

Indikasi dari lampu pengisi daya akan ditampilkan seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 1**, sesuai kondisi pengisi daya atau baterai yang dapat diisi ulang.

**Tabel 1:** Indikasi lampu indikator pengisian daya

ON/OFF pada interval 0,5 detik (MERAH)	Sebelum pengisian daya *1
Menyala selama 0,5 detik pada interval 1 detik. (BIRU)	Diisi saat kurang dari 50%
Menyala selama 1 detik pada interval 0,5 detik. (BIRU)	Diisi saat kurang dari 80%

Menyala terus-menerus (BIRU)	Diisi saat lebih dari 80%
Menyala terus-menerus (Suara buzzer kontinu: sekitar 6 dtk.) (HIJAU)	Pengisian daya selesai
ON/OFF pada interval 0,3 detik (HIJAU)	Siaga kelebihan panas *2
ON/OFF pada interval 0,1 detik (Suara buzzer intermiten: sekitar 2 dtk.) (UNGU)	Pengisian daya tidak dapat dilakukan *3

### CATATAN

- \*1 Jika lampu merah terus berkedip meskipun setelah pengisi daya dipasang, periksa untuk memastikan bahwa baterai telah dimasukkan sepenuhnya.
- \*2 Panas berlebihan pada baterai. Tidak dapat mengisi daya.  
Meskipun pengisian daya akan dimulai setelah baterai mendingin bahkan ketika dibiarkan berada di tempat, praktik terbaik adalah melepas baterai dan membiarkannya mendingin di tempat yang teduh dan berventilasi baik sebelum mengisi daya.
- \*3 Terjadi kerusakan pada baterai atau pengisi daya
  - Masukkan baterai sepenuhnya.
  - Periksa untuk memastikan bahwa tidak ada benda asing yang menempel pada dudukan atau terminal baterai. Jika tidak ada benda asing, ada kemungkinan bahwa baterai atau pengisi daya rusak. Bawalah ke Pusat Servis resmi Anda.

- O Ketika pengisi daya telah dipakai terus menerus, pengisi daya akan memanas, sehingga menjadi penyebab kegagalan. Setelah pengisian daya selesai, istirahatkan selama 5 menit sebelum kembali mengisi daya.

- (2) Terkait suhu dan waktu pengisian daya baterai (Lihat **Tabel 2**)

**Table 2**

Model	UC18YSL3	
Tipe baterai	Ion litium	
Voltase pengisian daya	14,4–18 V	
Suhu baterai dapat diisi ulang	0°C–50°C	
Waktu pengisian untuk kapasitas baterai, estimasi. (Pada 20°C)	1,5 Ah	15 mnt
	2,0 Ah	20 mnt
	2,5 Ah	25 mnt
	3,0 Ah	20 mnt (BSL1430C, BSL1830C: 30 mnt)
	4,0 Ah	26 mnt (BSL1840M: 40 mnt)
	5,0 Ah	32 mnt
	6,0 Ah	38 mnt

# Bahasa Indonesia

Waktu pengisian untuk kapasitas baterai multi-volt, estimasi. (Pada 20°C)	1,5 Ah (x 2 unit)	20 mnt
	2,5 Ah (x 2 unit)	32 mnt
	4,0 Ah (x 2 unit)	52 mnt
Jumlah sel baterai		4-10
Tegangan pengisian daya untuk USB		5 V
Arus pengisian daya untuk USB		2 A
Berat		0,6 kg

## CATATAN

- Waktu pengisian daya dapat bervariasi bergantung suhu ruangan dan tegangan sumber daya.
- Jika pengisian daya membutuhkan waktu lama
  - Pengisian daya akan memakan waktu lebih lama pada suhu lingkungan yang sangat rendah. Isi daya baterai di tempat yang hangat (seperti di dalam ruangan).
  - Jangan halangi ventilasi udara. Jika tidak, interior akan menjadi terlalu panas dan mengurangi kinerja pengisian daya.
  - Jika kipas pendingin tidak beroperasi, hubungi Pusat Servis Resmi HiKOKI untuk perbaikan.

### 4. Putuskan kabel pengisi daya dari stopkontak.

### 5. Pegang pengisi daya dengan kuat dan tarik baterai.

## CATATAN

Pastikan untuk menarik baterai dari pengisi daya setelah digunakan, dan simpan.

### Terkait pelepasan listrik untuk baterai baru, dll.

Karena zat kimia baterai baru dan baterai yang belum pernah digunakan untuk periode yang lama masih belum aktif, pelepasan listrik akan berlangsung lambat ketika menggunakananya pertama kali dan kedua kali. Ini adalah fenomena sementara, dan waktu normal yang diperlukan untuk pengisian akan dipulihkan setelah pengisian baterai 2-3 kali.

### Cara membuat baterai lebih tahan lama.

- (1) Isi ulang baterai sebelum benar-benar habis. Ketika Anda merasa bahwa daya pada perkakas listrik menjadi lemah, hentikan penggunaan peralatan dan isi ulang baterainya. Jika Anda terus menggunakan peralatan dan menghabiskan arus listrik, baterai bisa rusak dan usia pakaiannya menjadi lebih singkat.
- (2) Hindari mengisi baterai pada suhu tinggi. Baterai isi ulang akan cepat panas setelah digunakan. Jika baterai diisi ulang segera setelah digunakan, zat kimia di bagian dalamnya akan rusak, dan usia pakai baterai akan menjadi singkat. Diamkan baterai dan isi ulang setelah dingin sesaat.

## PEMASANGAN DAN PENGOPERASIAN

Tindakan	Gambar	Halaman
Melepaskan dan memasukkan baterai	2	2

Tindakan	Gambar	Halaman
Pengisian Daya	3	2
Indikator sisa baterai	4	2
Memasukkan perkakas heksagonal*1	5	3
Melepaskan perkakas heksagonal	6	3
Saat tombol tekan tidak beroperasi dengan lancar*2	7	3
Memasang handel samping	8	4
Memasang penghenti	9	4
Menghidupkan dan mematikan	10	4
Perubahan kecepatan*3	11	5
Memasang mata bor core	12	5
Memasang pelat pemandu dan pin tengah	13	5
Cara memakai lampu LED	15	5
Membersihkan kompartemen pemasangan baterai	16	6
Mengisi perangkat USB dari stopkontak listrik	17-a	6
Mengisi perangkat USB dan baterai dari stopkontak listrik	17-b	6
Cara mengisi ulang perangkat USB	18	6
Saat pengisian perangkat USB selesai	19	6
Memilih aksesoris*4	—	72, 73

\*1 Saat menggunakan pahat dingin, pemotong, atau pahat alur, pasangkanlah dengan ujung perkakas menghadap ke arah yang memudahkan pekerjaan.

\*2 Saat tombol tekan tidak beroperasi dengan lancar, bersihkan kotoran dari dalam melalui outlet dengan kawat, dll. Kemudian, berikan oli lubrikasi dan tekan tombol tekan beberapa kali untuk membuatnya beroperasi dengan lancar.

\*3 Saat mengebor material rapuh, atau saat melakukan operasi pemotongan atau operasi penyelarasan, ubah kecepatan rotasi perkakas sesuai dengan tugas menggunakan sakelar pemilih kecepatan rotasi.

## CATATAN

- Kecepatan rotasi tidak dapat disesuaikan sampai baterai dipasang ke perkakas daya dan sakelar telah diaktifkan sekali.
- Ketika motor perkakas sedang beroperasi, kecepatan rotasi tidak dapat disesuaikan dengan menekan sakelar pemilih kecepatan rotasi.  
Untuk menyesuaikan kecepatan rotasi, matikan perkakas. Setelah motor telah berhenti, tekan sakelar pemilih kecepatan rotasi untuk menyesuaikan kecepatan.

\*4 Untuk informasi yang mendetail mengenai setiap perkakas, hubungi pusat layanan resmi HiKOKI.

Operasikan Martil Putar ini dengan memanfaatkan bobotnya sendiri. Kinerjanya tidak akan lebih baik meskipun martil ditekan dengan paksa terhadap permukaan benda kerja.  
Pegang Martil Putar ini dengan kekuatan secukupnya untuk mengimbangi reaksi.

**PERHATIAN**

Setelah digunakan dalam waktu lama, wadah silindernya akan menjadi panas. Oleh sebab itu, hati-hati jangan sampai mencedera tangan Anda.

**Pemanasan (Gbr. 14)**

Sistem pelumasan gemuk dalam unit ini dapat membutuhkan pemanasan jika dipakai di wilayah dingin. Posisikan ujung mata bor agar bersentuhan dengan beton, nyalakan sakelar dan lakukan operasi pemanasan. Pastikan bahwa suara dihasilkan lalu gunakan unit.

**PERHATIAN**

Saat operasi pemanasan dilakukan, pegang kuat-kuat handel sisi dan bodi utama dengan kedua tangan agar digenggam dengan kuat dan berhati-hatilah agar tidak memutus tubuh Anda karena mata bor yang macet.

**TENTANG FUNGSI-FUNGSI PERLINDUNGAN**

Produk ini dilengkapi dengan fungsi yang dirancang untuk melindungi alat dan juga baterai. Ketika sakelar ditarik, jika ada salah satu fungsi pengaman terpicu selama pengoperasian, lampu tampilan akan berkedip seperti yang dijelaskan pada **Tabel 3**. Ketika salah satu fungsi pengaman terpicu, segera lepas jari Anda dari sakelar dan ikuti instruksi yang ada di bagian tindakan perbaikan.

**Tabel 3**

Lampu tampilan berkedip	Penyebab	Solusi
Berkedip 	Suhu internal telah meningkat melebihi suhu unit yang telah ditetapkan. (Fungsi perlindungan peningkatan suhu)	Matikan unit dan biarkan mendingin selama sekitar 15 sampai 30 menit. Ketika suhu menurun, tekan sakelar pemilih kecepatan rotasi untuk memulihkannya.
Berkedip 	Tekanan berlebihan yang diterapkan pada perkakas telah mengakibatkan kelebihan muatan. (Fungsi perlindungan kelebihan muatan).	Tekan sakelar pemilih kecepatan rotasi untuk memulihkan. Cobalah untuk menghindari tugas-tugas yang akan menerapkan tekanan berlebihan pada unit.
Berkedip 	Kesalahan membaca sinyal sensor. (Fungsi pemantauan kontrol)	Tekan sakelar pemilih kecepatan rotasi untuk memulihkan. Perbaikan mungkin diperlukan apabila kesalahan ini terus terjadi.

**KENDALI KEKUATAN REAKTIF**

Produk ini dilengkapi dengan fitur Kontrol Daya Reaktif (RFC) yang mengurangi sentakan bodi perkakas.


Jika mata perkakas mengalami beban berlebih secara mendadak, sentakan bodi perkakas akan dikurangi dengan mengaktifkan kopling selip atau dengan menghentikan motor oleh sensor yang dipasang di dalam bodi perkakas. Jika motor berhenti karena deteksi adanya beban berlebih oleh pengontrol, lampu tampilan akan berkedip saat sakelar ditarik. Selain itu, lampu akan terus berkedip selama sekitar tiga detik setelah sakelar dilepas. Motor akan tetap berhenti saat lampu berkedip. (Gbr. 21)

Oleh karena fitur RFC mungkin tidak diaktifkan atau kinerjanya mungkin kurang mencukupi tergantung pada lingkungan dan kondisi kerja, harap berhati-hati agar tidak memberikan beban berlebih dan pegang perkakas listrik dengan kuat saat mengoperasikannya.

- Kemungkinan penyebab kelebihan beban secara tiba-tiba
  - Mata bor mengenai material tertentu
  - Tekanan terhadap paku, logam atau benda keras lainnya
  - Tugas-tugas yang melibatkan pembongkaran atau penggunaan tekanan yang berlebihan, dll.

Juga, penyebab lain yang termasuk kombinasi dari penyebab-penyebab tersebut di atas.

- Ketika kendali kekuatan reaktif (RFC) terpicu Ketika RFC terpicu dan motor berhenti berputar, matikan sakelar alat dan singkirkan penyebab kelebihan beban sebelum melanjutkan pengoperasian.

**Gbr. 21****PENGGANTIAN GEMUK**

Martil Putar merupakan bentuk yang memiliki konstruksi kedap udara untuk melindungi dari debu.

Oleh karena itu, Martil Putar dapat digunakan tanpa pelumas dalam jangka waktu lama. Ganti gemuk seperti yang dijelaskan di bawah.

**Periode Penggantian yang Keluarga**

Setelah dibeli, ganti gemuk setiap 6 bulan penggunaan. Mintalah penggantian gemuk di Pusat Layanan resmi terdekat.

**PEMELIHARAAN DAN PEMERIKSAAN****PERINGATAN**

Pastikan untuk mematikan sakelar dan melepas baterai sebelum pemeliharaan dan inspeksi.

# Bahasa Indonesia

## 1. Memeriksa alat

Karena penggunaan alat yang tumpul dapat mengurangi efisiensi dan menyebabkan kerusakan pada motor, tajamkan atau ganti alat segera setelah terlihat adanya abrasi.

## 2. Memeriksa sekrup pemasang

Pemeriksa secara rutin sekrup pemasang dan pastikan sekrup terpasang erat. Jika ada sekrup yang longgar, segera eratkan kembali. Tidak dapat melakukan hal ini dapat mengakibatkan risiko bahaya yang serius.

## 3. Pemeliharaan motor

Kumparan unit motor adalah "jantung" perkakas listrik. Berhati-hatilah untuk memastikan kumparan tidak rusak dan/atau basah karena oli atau air.

## 4. Pemeriksaan terminal (perkakas dan baterai)

Pastikan untuk memastikan bahwa serpihan dan debu tidak terkumpul pada terminal.

Pada kesempatan sebelum, selama, dan setelah pengoperasian.

## PERHATIAN

Bersihkan serpihan atau debu apa pun yang mungkin telah terkumpul pada terminal.

Jika hal itu tidak dilakukan, malafungsi dapat terjadi.

## 5. Membersihkan bagian luar

Ketika perkakas listrik kotor, bersihkan dengan kain kering lembut atau kain yang diberi air sabun. Jangan gunakan pengencer klorin, bensin, atau pengencer cat, karena akan menyebabkan plastik mencair.

## 6. Membersihkan kompartemen pemasangan baterai dan baterai

Setelah mengebor beton, jika debu beton telah menumpuk di kompartemen pemasangan baterai dan baterai, bersihkan debu beton yang terkumpul dengan pistol peniup udara atau kain kering sebelum menggunakan alat. (Gbr. 16)

Selain itu, setelah membersihkan, pastikan baterai dapat dipasang dan dikeluarkan dengan lancar dari perkakas.

## PERHATIAN

Menggunakan perkakas saat baterai tertutup oleh debu beton dapat menyebabkan kecelakaan seperti kegagalan baterai saat digunakan.

Lebih lanjut lagi, hal tersebut dapat mengakibatkan tidak berfungsiya perkakas atau kegagalan hubungan antara baterai dan terminal.

## PENYELESAIAN MASALAH

Gunakan pemeriksaan pada tabel berikut ini jika alat tidak beroperasi secara normal. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, silakan hubungi diler Anda atau Pusat Pelayanan Resmi HiKOKI.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
Alat tidak berfungsi	Tidak ada sisa daya baterai	Isi ulang baterai.
	Baterai tidak terpasang dengan baik.	Tekan baterai sampai terdengar bunyi klik.
	Debu beton telah terakumulasi pada terminal kompartemen pemasangan baterai dan juga pada alur penggeser baterai.	Bersihkan debu beton yang terakumulasi dengan kain kering.
	Baterai terpasang ketika pemicu sakelar telah ON.	Pasang baterai saat pemicu sakelar OFF.
Alat tiba-tiba berhenti.	Alat mengalami beban berlebih.	Selesaikan masalah yang menyebabkan beban berlebih.
	Kendali kekuatan reaktif diaktifkan.	
	Baterai terlalu panas.	Biarkan baterai mendingin.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
Mata bor -tidak bisa dipasang -terlepas	Bentuk bagian pemasangan tidak cocok	Untuk jenis poros heksagonal gunakan mata bor dengan diameter yang berada dalam rentang yang ditentukan.
Lubang tidak bisa dibor dengan lancar.	Mata bor telah aus.	Ganti dengan mata bor yang baru.
Baterai tidak dapat dipasang.	Mencoba memasang baterai selain baterai yang telah ditentukan untuk perkakas.	Mohon pasang baterai jenis multi volt.

**تبينه**  
استخدام المعدة في حالة تعطيل غيار الخرسانة للبطارية قد يؤدي إلى حدوث مثل سقوط البطارية أثناء الاستخدام، وعاء على ذلك، قد يتسبب مثل هذا الاستخدام في عطل أو فشل اتصال بين البطارية والأطراف.

**7 التخزين**  
قم بتخزين العدة الكهربائية والبطارية في مكان نقل درجة حرارته عن 40 درجة مئوية ويعيدًا عن متناول الأطفال.

ذلك، يمكن استخدامها بدون تشحيم لفترات طويلة. استبدل الشحم كما هو موضع فيما يلى.

**فترة استبدال الشحم**  
بعد الشراء، قم بإستبدال الشحم بعد كل 6 أشهر من الاستخدام. اطلب استبدال الشحم من أقرب مركز خدمة معتمد.

## الصيانة والفحص

### تحذير

تأكد من إيقاف تشغيل مقاوح التشغيل وإخراج البطارية قبل إجراء عمليات الصيانة والفحص.

**1 فحص الأداة**  
قم بزيادة حدة غير حادة في تقليل الكفاءة وتعرض المحرك للتلف، قم باستبداله على الفور.

**2 فحص سامير التثبيت**  
قم بالفحص الوري للكفة سامير التثبيت والتتأكد من إحكام ربطة بشكل صحيح. في حالة ظهور أي مسامير، قم بإلحاكم ربطة على الفور. فقد يعرض الشكل إلى القائم بذلك إلى خطأ.

**3 صيانة المحرك**  
مقدمة المحرك هو "الجزء الأسوط" من آلة الطاقة. تأكيد باستمرار من عدم تلف الملف وأول بله بواسطة الزيت أو الماء.

**4 فحص الأطراف (الأداة والبطارية)**  
تأكد من عدم تراكم الغبار والأتربة في الأطراف. في بعض الأحيان، تتحقق قفل التشغيل وأثنائه وبعد.

**5 تبديل**  
ازل أي غبار أو أتربة قد تراكم على الأطراف. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث عطل.

**6 التنظيف الخارجي**  
عند اتساخ العدة الكهربائية، قم بمسحها بقطعة ناعمة جافة أو بقطعة مبللة بالماء والصابون. لا تستخدم منبيات الكلو، أو البنزين، أو مخفف الدهن لأن هذه المركبات تدمر المترابط.

بعد تقب吉 الخرسانة، إذا تراكم غبار الخرسانة على علبة تثبيت البطارية أو قطعة قماش جافة قلل استخدام الأداة (الشكل 16).  
إضافةً، يجب عليك التأكد من إمكانية تركيب البطارية وإزالتها بسلامة من المعدة بعد القيام بعملية التنظيف.

## الاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

**ملاحظة هامة حول بطاريات أدوات HiKOKI اللاسلكية**  
يرجى استخدام أحد البطاريات الخاصة بنا الموصى بها دائمًا. لا نضم سلامة أداء الأدوات اللاسلكية في حالة استخدام بطاريات غير موصى بها أو عند فك البطارية أو تعديلها (على سبيل المثال في حالات فك الخلايا أو غيرها من الأجزاء الداخلية أو استبدالها).

**ملاحظة**  
يتيح البرنامج HiKOKI للبحث والتطوير المستمر، تتغير المواصفات المذكورة هنا دون إعلام مسبق.

استخدم الفحوصات المذكورة في الجدول أدناه إذا كانت الأداة لا تعمل بصورة طبيعية. وإن لم يعالج ذلك المشكلة، استشر الموزع الخاص بك أو مركز خدمة المعتمد.

العلاج	السبب المحتمل	العرض
قم بشحن البطارية.	لا توجد طاقة متبقية بالبطارية	الأداة لا تعمل
ادفع البطارية حتى سماع صوت إحكام الغلق.	لم يتم تركيب البطارية بشكل أمن.	
قم بتنظيف الغبار الخرساني المتراكم بقطعة جافة.	لقد تراكم الغبار الخرساني على أطراف حجرة تركيب البطارية وأيضاً على تجاويف زلق البطارية.	
قم بتركيب البطارية عندما يكون مقدار المفتاح في وضع الإيقاف.	تم تركيب البطارية عندما كان مقدار المفتاح في وضع التشغيل.	
تختلف من المشكلة التي تتسبب في الحمل الزائد.	وجود حمل زائد على الأداة تم تنظيف ضبط القوة التفاعلية	توقف الأداة فجأة
دع البطارية تبرد.	ازدادت سخونة البطارية.	
بالنسبة لسلق من النوع السادس استخدم لقمة بقطر في حدود النطاق المقصم له.	شكل الجزء المرفق غير مطابق	أجزاء الأداة - لا يمكن تركيبها - تناقصت
استبدل بمتفق جديد.	المتفق متأكل	لا يمكن حفر الفتحات بسلامة.
يرجى إدخال بطارية غير تلك المحددة للأداة.	محاولة تركيب بطارية غير تلك المحددة للأداة.	يتغير تركيب البطارية.

الجدول 3

الحل	السبب	مصابح العرض يومض
قم بيلقاف تشغيل المعدة وائزركها تدور لمدة من 15 إلى 30 دقيقة. عندما تتخطى درجة الحرارة، اضغط على مقاتح محدد سرعة دوران للاستناف.	ارتفاع درجة الحرارة الداخلية أكثر من درجة الحرارة الموضحة (وظيفة الحماية ضد ارتفاع درجة الحرارة)	الوميض ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اضغط على مقاتح محدد سرعة الدوران للاستنادة، حاول أن تكتتب المهام التي ستؤدي إلى ضغط زائد على الوحدة.	الضغط الزائد على الأداة أدى إلى زيادة الحمل. (وظيفة الحماية ضد الحمل الزائد)	الوميض ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اضغط على مقاتح محدد سرعة الدوران للاستنادة، الاصلاح مطلوبًا في حالة حدوث هذا الخطأ باسمترار.	إشارة المستشعر تدل على وجود خطأ. (وظيفة التحكم في المراقبة)	الوميض ـ ـ ـ ـ ـ ـ


### ضبط القوة التفاعلية

تم تجاهيل هذا المنتج بميزة التحكم في القوة التفاعلية (RFC) والتي تقلل اهتزاز جسم المعدة الكهربائية.

إذا زاد العمل على المعدة الكهربائية بشكل مفاجئ، فسوف يقل أي اهتزاز من جسم المعدة بسبب تشغيل القابض المترافق أو عن طريق توقف المحرك بسبب جهاز الاستشعار الموجود داخل جسم المعدة الكهربائية.  
إذا توقف المحرك بسبب اكتشاف حمل زائد بواسطة وحدة التحكم، فسوف يومض المصباح الشاشة بينما يكون المفاتيح مسحوبة. بالإضافة إلى ذلك، سوف يستمر المصباح في الوميض لمدة ثانية ثوانٍ تقريرًا بعد تحرير المفاتيح. سيطرق توقف المحرك أثناء وجود يومض المفاتيح (الشكل 21) وحيث أنه قد لا يتم تفعيل ميزة التحكم في القوة التفاعلية (RFC) أو أن أدائه قد لا يكون غير كافيًا لبيئته وظروف العمل، فلن حذرًا من زيادة العمل بشكل فجائي على أداة القطع وأمسك المعدة الكهربائية بabajoكم أثناء التشغيل.

- الأسباب المحتملة لوجود يومض مفاجئ
  - جزء الأداة الذي يتغير في المدة
  - الدفع ضد المسامير أو الأدوات أو الأجسام الصلبة الأخرى
  - المهام التي تتطلب على الأداة إثبات زائد للضغط وما إلى ذلك.

○ عندما يتم بدء تشغيل أداة التحكم بالقوة التفاعلية (RFC)  
عندما يتم تشغيل RFC وتوقف المحرك، أغلق مفاتيح تشغيل الأداة وقم ب拔掉  
سبب الحمل الزائد قبل استئناف التشغيل.



الشكل 21

### استبدال الشحم

تتميز مطرقة الروتاري هذه باليوكيل الذي لا ينفذ منه الهواء لحماية من الآثارية.

الإجراء	صفحة	الشكل
إخراج مفاتيح المعدة	6	3
حين لا يعمل زر الضغط بشكل سليم*	7	3
تركيب المقضن الحاتمي	8	4
تركيب السداد	9	4
التشغيل وإيقاف التشغيل	10	4
تغيير السرعة*	11	5
تركيب المقابض الرئيسية	12	5
تركيب لوح التوجيه والسن المركزي	13	5
كيفية استخدام ضوء LED	15	5
تنظيف علبة ثبيت البطارية	16	6
شحن جهاز USB من منفذ تيار كهربائي	17-a	6
شحن جهاز USB وبطارية من منفذ تيار كهربائي	17-b	6
كيف يمكن إعادة شحن جهاز يحتوي على منفذ USB للشحن	18	6
عندما يتم إكمال شحن جهاز USB	19	6
تحديد الملحقات*	—	73,72

\* عند استخدام إزميل قطع أو إزميل تحزير، قم بتصويبه بحافة العدة المواجهة والتي تشهد من عملها.

\*2 حين لا يعمل زر الضغط بشكل سليم، يرجاء إزالة الآتيرية من داخل المفتاح باستخدام سلك أو ما إلى ذلك. قم بهذذلك بتزيل زيت التشحيم وأضغط على زر الضغط عدة مرات حتى يعلم بسلامة.

\*3 عند توقف المواد القابلة للكسر، وعند القيام بعمليات القطع، أو عمليات الحادة، قد يتغير سرعة الدوران الأداء بما يتناسب مع العمل الذي تقوم باستخدام مفاتح تحدد سرعة التدوير.

#### ملاحظة

O لا يمكنك ضبط سرعة التدوير إلا في حالة توصيل بطارية بالعدة الكهربائية ويعتمد الضغط على مفاتح التشغيل.

O عند بدء تشغيل موتور الأداة، لا يمكنك ضبط سرعة التدوير بالضغط على مفاتح تحدد سرعة التدوير.

لضبط سرعة التدوير، قم بيلقاف تشغيل العدة الكهربائية. بمجرد توقف الموتور، اضغط على مفاتح تشغيل تحدد سرعة التدوير لضبط السرعة.

\*4 حين يتم عزل معلومات مفصلة حول كل آداة، اتصل بمركز خدمة HiKOKI المعتمد.

قم بتشغيل هذه المطرقة الدوارية بواسطة استعمال الوزن الفارغ. لن يتحسن الأداء حتى لو تم الضغط عليها أو ضررها بقوة نحو سطح العمل. امسك هذه المطرقة الدوارية بقوية يكافحة للتحكم في رد الفعل.

تبيبة بعد مرور وقت من الاستخدام، يصبح غلاف الأسطوانة ساخناً. إذا، يجب الحذر حتى لا تنصيب يديك بحرق.

#### التخشين (الشكل 14)

قد يتطلب نظام التشحيم في هذه العدة التخشين في المناطق الباردة. قد يوضع نهاية المقابض بحيث تلمس الأسمنت، ثم قم بتشغيل المفتاح وابدا عملية التخشين. تأكيد من سعات موطن الاستخدام ثم استخدم العدة.

تبيبة عند أداء عملية التخشين، قم بعمل المقضن الجاتي والبيكل الرئيسي بabajoكم باليدين وأحكام قضتكن عليهم وأحرص لأن لاف جسمك بمثقب المفتر.

يحتوى هذا المنتج على ميزة وجود وظائف صممت لتحمي الأداة نفسها وكذلك الطارئية، عندما يتم سحب يومض كما هو موضح في الجدول 3. عندما يتم بدء تشغيل أي من وظائف الحماية، قم على الفور بزاله أصبعك من على المفاتيح. التعليمات الموضحة تحت الإجراء التصحيحي.

### حول وظائف الحماية

- الشحن عند إدخال البطارية في الشاحن، يبدأ الشحن وبضياء مصباح مؤشر الشحن باللون الأزرق.
- عندما يتم تبديل البطارية بالكامل، يضيء مصباح مؤشر الشاحن بالضوء الأخضر.
- (1) دلالة المصباح مؤشر الشحن سوف توضح دلالات الشحن أو البطارية القابلة للشحن.
- الجدول 1: دلالات مصباح مؤشر الشحن

20 دقيقة	BSL1430C, ) BSL1830C: ( دقيقة 30	لسيبر/ساعة 3.0	وقت الشحن للبطارية تقريباً (عند درجة حرارة 20 درجة مئوية)
26 دقيقة	BSL1840M: ) ( دقيقة 40	لسيبر/ساعة 4.0	
32 دقيقة		لسيبر/ساعة 5.0	وقت الشحن للبطارية متعددة الفولت، تقريباً عند درجة حرارة 20 درجة مئوية)
38 دقيقة		لسيبر/ساعة 6.0	
20 دقيقة		لسيبر/ساعة 15 ساعتين 2 ( وحشين )	وقت الشحن للبطارية متعددة الفولت، تقريباً عند درجة حرارة 20 درجة مئوية)
32 دقيقة		لسيبر/ساعة 2.5 ساعتين 2 ( وحشين )	
52 دقيقة		لسيبر/ساعة 4.0 ساعتين 2 ( وحشين )	
10-4	عدد خلايا البطارية		
5 فولت	جهد الشحن لوصلة USB		
2 أمبير	تيار الشحن لوصلة USB		
0.6 كجم	الوزن		

#### ملاحظة

- قد يختلف وقت الشحن تبعاً لدرجة الحرارة المحيطة.
- إذا كان الشحن يستغرق وقتاً طويلاً - سيسفر الشحن وقتاً أطول في درجات الحرارة المحيطة المنخفضة للغاية.
- تجنب سقوط الشحنة.
- تجنب سقوط الشحنة.
- إذا كانت مرحلة التبريد لا تعمل، فواصل مع مركز الصيانة المعتمد من HIKOKI للإصلاحات.

- قم بفصل سلك طاقة الشاحن بالمقبس.  
امسك جيداً بالشاحن واسحب البطارية.

ملاحظة تأكد من سحب البطارية من الشاحن بعد الاستخدام، واحفظ بها.

#### تفريح الشحنة الكهربائية في حالة البطاريات الجديدة

عندما لا يتم استخدام البطاريات الجديدة لفتره طويلة تكون المادة الكيميائية بداخليها غير نشطة، وقد يكون تفريح الشحنة الكهربائية مختضاً عند استخدام البطاريات أول وثانية مرة. هذه ظاهرة مؤقتة، وسيتم تحديد الوقت العادي للشحن بعد شحن البطارية مرتين أو ثلاثة مرات.

#### كيفية إطالة عمر البطاريات.

- (1) اسحب البطاريات قبل استهلاكها بالكامل. عندما تشعر أن طاقة العدة قد ضعفت، قم بإيقاف استخدام العدة واسحب البطارية. عند الاستمرار في استخدام العدة واستهلاك التيار الكهربائي، قد تتألف البطارية ويؤخر عمرها.
- (2) تجنب الشحن في درجات الحرارة العالية. ترتفع حرارة البطارية القابلة للشحن عند الاستخدام، إذا تم شحن البطارية فور الاستخدام، تقدس المادة الكيميائية بداخليها، ويقصر عمر البطارية. اترك البطارية وقم بتشغيلها بعد تبريدتها.

#### التركيب والتشغيل

صفحة	الشكل	الإجراء
2	2	إزاله البطارية وإدخالها
2	3	الشحن
2	4	مؤشر البطارية المتنقى
3	5	إدخال مفاتيح الـ السادسية*

بضيء/يطفىء بفواصل زمني 0.5 ثانية (باللون الأحمر)	قبل الشحن *
بضيء لمدة 0.5 ثانية بفواصل زمني 1 ثانية (باللون الأزرق).	الشحن بنسبة تقل عن 50%
بضيء لمدة 1 ثانية واحدة بفواصل زمني 0.5 ثانية (باللون الأزرق).	الشحن بنسبة تقل عن 80%
بضيء باستمرار (باللون الأزرق).	الشحن بنسبة تزيد عن 80%
بضيء باستمرار (صوت طنان مستمر: لمدة ثوان) (أخضر)	استكمال الشحن
بضيء/يطفىء بفواصل زمني 0.3 ثانية (باللون الأحمر)	الاستعداد للسخونة الزائدة 2*
بضيء/يطفىء بفواصل زمني 0.1 ثانية (صوت طنان متقطع: لمدة 2 ثانبيت) (أرجواني)	تعذر الشحن 3*

#### ملاحظة

- \* إذا استمر ومض المصباح ذو الضوء الأحمر حتى بعد توصيل الشاحن، فتحقق تناكيد من إدخال البطارية بالكامل.

- \*\* السخونة الزائدة تساعد على تهدئة الشحنة. تهدى الشحنة سبيباً لمجرد أن تغيرت البطارية حتى عند ترتكابها في موقعها، إلا أن أفضل ممارسة تكون بإزالة البطارية وترتكبها تردد في موقع مظلل جيد التهوية قبل الشحن.

- 3\* تألف البطارية أو الشاحن.
- قم بإدخال البطارية بالكامل.
  - للتأكد من عدم وجود جسم غريب ملتصق بحامل البطارية أو أطرافها. إذا لم تكن هناك آية أثناء غريبة، فقد يكون هناك تلف في البطارية أو الشاحن. خذ القطعة التالفة إلى مركز الخدمة المعتمد.

- O عند استمرار استخدام شاحن البطارية، تزداد درجة حرارة شاحن البطارية، مما قد يعرضه للتلف. بمجرد استكمال الشحن، توقف عن الشحن لمدة 5 دقائق قبل الشحن التالي.

- (2) فيما يتعلق بدرجات الحرارة ووقت الشحن للبطارية (انظر الجدول 2)

الجدول 2

الطاżar	UC18YSL3
نوع البطارية	لينيوم أيون
المهد الكهربائي للشحن	18-14.4 فولت
درجة حرارة شحن البطارية	50-0 درجة مئوية
وقت الشحن للبطارية	15 دقيقة 1.5 أمبير/ساعة
تقريباً عند درجة حرارة 20 درجة مئوية	20 دقيقة 2.0 أمبير/ساعة
تقريباً عند درجة حرارة 20 درجة مئوية	25 دقيقة 2.5 أمبير/ساعة

أفضل البطارية	
تحذير	

\* الاعتماد على البطارية الملحقة. يقاس الوزن الأثقل بواسطة X18B16B36BSL.

البطارية

الإضاءة؛ طاقة البطارية المتبقية أعلى من .75%.	
الإضاءة؛ طاقة البطارية المتبقية 50%-75%.	
الإضاءة؛ طاقة البطارية المتبقية 25%-50%.	
الإضاءة؛ طاقة البطارية المتبقية أقل من 25%.	
ومرض؛ طاقة البطارية المتبقية أو شكت على النفاد. أعد شحن البطارية في أقرب وقت ممكن.	
ومرض؛ تم الإيقاف بسبب درجة الحرارة المرتفعة. أزل البطارية من الأداة واتركها لتبرد.	
ومرض؛ تم الإيقاف بسبب عطل أو خلل. قد تكون البطارية هي المشكلة، لذلك يرجى الاتصال بالناجر.	

### ملحقات قياسية

بالإضافة إلى الوحدة الرئيسية (وحدة واحدة)، تحتوي العبوة على الملحقات الواردة في صفحة .71.

يمكن تغيير الملحقات القياسية دون إخطار.

### الاستخدامات

- حفر فتحات المرساة
- حفر الفتحات الموجودة في الأسمنت
- التكبير والتثبيت والحفر والتربيع في الأسمنت
- (بعض التطبيقات تحتاج للملحقات الاختيارية)

### المواصفات

مواصفات هذا الجهاز مدرجة في الجدول صفة .71

- ملاحظة
- يتغير استخدام البطاريات الحالية (السلسلة 3626/3625/3620) مع هذه الأداة.
  - بينما البرنامج HiKOKI للبحث والتطوير المستمر، تتغير المواصفات المذكورة هنا دون إعلام مسبق.

### الشحن

قبل استخدام العدة الكهربائية، فم بشحن البطارية كما يلي.

< UC18YSL3>

- 1 قم بتوسيع سلك طاقة الشاحن بالعقبين. عند توصيل قابس الشاحن بالعقبين، يومض مصباح مؤشر الشحن باللون الآخر. (انظر الجدول 1)
- 2 ادخل البطارية بالشاحن
- ادخل البطارية جيداً في الشاحن كما هو مبين في المثلث 3 (في صفحة 2).

خابور تمرير		33
طرف لقمة استخراج العينات القلبية		34
طرف (المنتج)		35
حزوز الملاط (المنتج)		36
مدفع نفخ الهواء		37
طرف (البطارية)		38
حزوز الملاط (البطارية)		39
غطاء مطاطي		40
منفذ USB		41
كابل USB		42

### الرموز

تحذير: يبين ما يلي الرموز المستخدمة للماكينة. تأكد من أنك تفهم معناها قبل الاستخدام.

مطرقة دوارة لاسلكية DH3640DB	
لتنقيل خطر الإصابة، يجب على المستخدم قراءة دليل التعليمات.	
التبار المباشر	
جهد كهربائي مفزن	
السرعة بدون حمل	
معدل التأثير بحمل كامل	
الحد الأقصى لقطر الحفر	
الوزن*	
للماء متقب الحفر	
لقمة استخراج العينات القلبية	
مقناح إيقاف التشغيل (ON)	
مقناح إيقاف التشغيل (OFF)	
مقناح تحديد سرعة التدوير	
مصباح العرض	
معدل تصدام / سرعة منخفضة	
معدل تصدام / سرعة مرتفعة	

- من المحمول لا يتم شحن بعض أجهزة USB للشحن، حسب نوع الجهاز.

## سميات الأجزاء

تطبيقات الأرقام في القائمة أدناه مع الشكل 1 - الشكل 20.

لقطة مثبت الحرف	1
السداد	2
مقداح المفتاح	3
المقبض	4
لوحة الاسم	5
مفتاح تحديد سرعة التدوير	6
مصباح العرض	7
البطارية	8
غطاء الجزء الخلفي	9
ضوء LED	10
المبيت	11
المرارك	12
مقبض جانبى	13
غطاء أمامي	14
زر الضغط	15
الحامل (حامل الأداة)	16
ماخذ	17
ذراع السداد	18
مزلاج	19
مصباح موشر التشنن	20
مفتاح موشر شحن البطارية المتبقى	21
مصباح موشر شحن البطارية المتبقى	22
لوحة العرض	23
الشحوم	24
مسمار لولي مجنح	25
حزام	26
مسمار المقبض	27
حامل	28
منطقة ربط الحزام	29
ساق لقمة استخراج العينات القلبية	30
لقمة استخراج العينات القلبية	31
لوح دليلي	32

- إذا حدث تسرب للبطارية، أو انبعاث رائحة كريهة، أو زيادة درجة الحرارة، أو تغير في اللون أو الشكل، أو ظهرت آية أعراض غير طبيعية أثناء الاستخدام، أو الشحن، أو التخزين، فـ بـازـالـةـ الـبطـارـيـةـ عـلـىـ الفـوـرـ منـ الشـاحـنـ أوـ يـقـيـصـ الـسـاعـةـ الـبـطـارـيـةـ وـقـدـ يـقـيـصـ اـسـتـخـدـمـاـ.
- لا تقم بـدخولـ السـائلـ المـوصـلـ فيـ أيـ سـائلـ وـلاـ تـسـبـبـ بـتسـربـ السـائلـ دـاخـلـهاـ.ـ يمكنـ أنـ يـقـيـصـ دـخـلـ السـائلـ المـوصـلـ،ـ مـثـلـ المـاءـ،ـ فـ تـأـفـ يـتـجـعـ عـنـ نـشـوبـ حرـقـيـ أوـ وـقـعـ إـفـجـارـ فـ تـخـزـنـ الـبـطـارـيـةـ فـ مـكـانـ بـارـدـ وـجـافـ،ـ يـعـدـ عـنـ أيـ مـوـادـ قـائـلـةـ لـالـاحـتـرـاجـ إـلـاـ الشـعـلـ.ـ يـجـبـ تـجـنـبـ الغـلـافـ الجـوـيـ الـذـيـ يـجـتوـيـ عـلـىـ غـازـاتـ مـسـيـبةـ للـنـاكـلـ.

تـبـيـبـ

- 1 إذا لمـسـ سـائلـ مـسـبـبـ الـبـطـارـيـةـ عـيـنـكـ،ـ لـاـ تـقـمـ بـغـرـفـكـهاـ وـاغـسـلـهاـ جـيـداـ بـاءـ مـاءـ
- 2 إذا تركـتـ العـيـنـ دـونـ مـعـالـجـةـ،ـ وـاـتـصـلـ بـالطـبـيـبـ عـلـىـ الـفـوـرـ.
- 3 إذا لمـسـ سـائلـ مـسـبـبـ جـاـذـكـ أوـ مـلـاسـكـ،ـ اـغـسـلـهاـ جـيـداـ بـاءـ مـاءـ

تـحـذـيرـ

- قدـ يـقـيـصـ السـائلـ المـوصـلـ فـ تـهـيـجـ الـجـلـدـ.
- إذا وـجـدـ صـدـأـ،ـ أوـ رـائـحةـ كـرـيـهـ،ـ أوـ تـغـيـرـ فـ الـلـوـنـ أوـ الشـكـلـ،ـ أوـ غـيرـهـاـ مـنـ الـظـاهـرـ غـيرـ الـعـادـلـ عـنـ اـسـتـخـدـمـ الـبـطـارـيـةـ الـلـهـرـةـ الـأـوـلـيـ،ـ لـاـ تـسـتـخـدـمـهاـ وـقـدـ يـقـيـصـ بـارـجـاـهـاـ للـوكـلـ أوـ الـبـانـعـ.
- إذا دـخـلـتـ مـادـةـ مـوـصلـةـ إـلـىـ طـرـفـ بـطـارـيـةـ ليـثـيـومـ أـيـوـنـ،ـ فـ يـقـيـصـ بـارـجـاـهـاـ الـلـهـرـيـانـيـ.
- لاـ تـقـمـ بـإـدـخـالـ أـجزـاءـ مـوـصلـةـ،ـ أوـ مـسـامـيرـ،ـ أوـ مـسـاـلـكـ مـثـلـ أـسـلاـكـ الـجـدـيدـ وـالـنـاخـنـ فيـ مـكـانـ الـخـزـنـ.
- لـجـبـ اـنـقـاطـ بـارـجـاـهـ الـلـهـرـيـانـيـ،ـ قـمـ بـإـدـخـالـ الـبـطـارـيـاتـ بـالـعـدـةـ أـوـ اـدـخـلـهاـ بـشـكـلـ
- أـمـنـ بـعـاءـ الـبـطـارـيـةـ لـلـخـزـنـ حـتـىـ لـيـكـ أـمـكـنـ روـيـةـ المـروـحةـ.

## بالنسبة لنقل بطارية ليثيوم أيون


عـنـ نـقـلـ بـطـارـيـةـ ليـثـيـومـ أـيـوـنـ،ـ يـرجـيـ مـالـحـةـ الـاـحـتـيـاطـاتـ التـالـيـةـ.

تـحـذـيرـ

- أـخـطـرـ شـرـكـةـ النـفـلـ أـنـ الـحـزـمـةـ تـحـتـويـ عـلـىـ بـطـارـيـةـ ليـثـيـومـ أـيـوـنـ،ـ وـأـخـبـرـ الشـرـكـةـ بـخـرـجـ الطـاـقةـ الـخـاصـ بـهـاـ وـابـعـ تـعـلـيمـاتـ الـتـالـيـةـ بـعـلـىـ الـنـفـلـ.
- وـعـدـ بـطـارـيـاتـ ليـثـيـومـ أـيـوـنـ الـتـيـ تـعـدـىـ خـرـجـ الطـاـقةـ بـهـاـ 100ـ وـاطـ ضـمـنـ تـصـنـيفـ الشـخـنـ لـلـضـانـعـ الـخـطـرـةـ وـسـوـفـ يـتـطـلـبـ إـجـراءـاتـ خـاصـةـ لـتـقـديـمـ الـطـلـابـ.

- وـلـنـهـلـاـ لـلـخـارـجـ،ـ يـجـبـ عـلـىـ الـإـمـتـالـ لـلـقـانـونـ الـدـولـيـ وـقـوـاعـدـ الـبـلدـ الـوـجـهـةـ وـالـأـنـظـمـةـ الـمـعـمـولـ بـهـاـ بـدـاخـلـهـاـ.

- إـذـاـ إـذـاـ تـرـكـ بـطـارـيـاتـ BSL36B18Xـ فـ الـعـدـةـ الـكـهـرـيـةـ،ـ فـ إـنـ وـحدـةـ إـخـرـاجـ الطـاـقةـ سـوـفـ تـتـجـاـزـ 100ـ وـاتـ فـ الـسـاعـةـ وـسـوـفـ يـتـمـ تـصـنـيفـ الـوـحدـةـ كـبـضـانـ حـتـىـ سـوـفـ تـصـنـيفـ الشـخـنـاتـ.



## (UC18YSL3) USB احتياطات اتصال جهاز

- عندـ وـقـوعـ مـشـكـلةـ غـيرـ مـوـقـعـةـ،ـ فـقـدـ تـلـفـ الـبـلـاـنـدـ الـمـوـجـوـدـةـ فـ جـهـازـ USBـ مـتـصـلـ بـهـاـ بـهـذـهـ الـمـنـتـجـ،ـ فـقـدـ يـتـمـ فـقـادـهـاـ.ـ تـاـكـدـ دـاـنـاـ مـنـ عـلـىـ نـسـخـ اـحـتـيـاطـيـ لـأـيـ بـلـاـنـدـ مـوـجـوـدـةـ فـ جـهـازـ USBـ قـيلـ تـوـخـيـ الـخـذـرـ مـنـ أـنـ شـرـكـتـاـ لـاـ تـحـتـمـلـ مـفـلـقاـ أـيـ مـسـؤـلـيـةـ لـأـيـ بـلـاـنـدـ تـحـذـيرـهاـ فـ جـهـازـ USBـ سـوـاءـ كـانـتـ تـالـفـةـ أـوـ مـفـقـودـةـ أـوـ يـجـبـ تـحـدـيـدـ عـدـدـ الـاـنـتـصـالـ بـجـهـازـ.

تـحـذـيرـ

- قـيلـ الـإـسـتـخـارـ،ـ اـفـصـنـ كـابـلـ USBـ مـلـيـبـ أوـ تـأـفـ يـوـدـيـ إلىـ اـبـعـادـ اـخـدـمـةـ أـوـ اـشـعـالـ.
- عـدـ عـدـ اـسـتـخـارـ مـنـذـ USBـ مـفـلـقاـ بـلـغـاءـ الـمـطـاطـيـ.
- تـجـمـعـ اـتـرـيـةـ وـمـاـ إـذـلـكـ فـ مـنـذـ USBـ قـدـ يـسـبـ اـبـعـادـ اـخـدـمـةـ أـوـ اـشـعـالـ.

مـلـاحـظـةـ

- مـنـ الـمـمـكـنـ حـوـثـ تـوقـفـ اـثـاءـ شـحـنـ USBـ.
- عـدـمـ يـكـونـ جـهـازـ USBـ غـيرـ مـشـحـونـ،ـ فـ بـازـالـةـ الـبـطـارـيـةـ عـلـىـ الشـاحـنـ،ـ بـلـ عـدـمـ الـقـيـمـ بـلـكـ قـدـ لـاـ يـوـدـيـ قـطـ لـاـ يـسـبـ حـوـادـثـ غـيرـ مـوـقـعـةـ.

- 14 لمنع وقوع الحرائق، تأكيد من إيقاف تشغيل المفتاح واسحب البطارية قبل تغيير الملحقات أو التخزين أو العمل أو عند عدم استخدام المعدات.
- 15 تركيب الأداة
- لمنع وقوع الحرائق، تأكيد من إيقاف تشغيل المفتاح واسحب البطارية.
  - عند استخدام أدوات مثل إزميل، ومقبض الخمر، وما إلى ذلك، تأكيد من استخدام القطع الأصلية المصممة من قبل الشركة.
  - احرص على تنظيف ساق مقبض الخمر. ثم امسح جزء الساق بزيت الشحوم أو زيت الاله.
  - تتحقق من سلام الملازج سحبه على مقبض الخمر.
- 16 الدوران + الطرق
- عندما يلمس مقبض الخمر قصبان الحديد، يتوقف مقبض على الفور وتلتئف مطرقة الودار مثابة بنيته، ولذلك اربط المقبض الجاني بالحكم وأمسك مقبض الهيكل والمقابض الجانبيّة.
- 17 لا تستخدم المفتاح إذا كانت الأداة أو أطارات البطارية في انقطاع التيار الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه أي نوع من الدخان أو الاشتعال.
- 18 قبل تبنيط أطارات الأداة (المطرقة) من الغيار والأذرية.
- قبل الاستخدام، تأكيد من عدم تراكم الغبار والأذرية في منطقة الأطراف.
- أثناء الاستخدام، حاول تجنب منع تراكم الغبار والأذرية على البطارية.
- عند إيقاف التشغيل أو بعد الاستخدام، لا تترك الأداة في مكان يمكن أن يتعرضون بها إلى سقوط الغبار والأذرية داخلها.
- فإن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في انقطاع التيار الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه انتشار الدخان أو الاشتعال.
- 19 لا تنظر إلى الضوء مباشرةً قد تؤدي بعض الأضواء إلى إصابة العين.
- قم بمحسأي أو ماسحة موجودة على عدسات الضوء LED باستخدام قمان ناعم، واحرص على عدم خدش العدسات.
- ومن الممكن أن يؤدي وجود خدوش على عدسات الضوء LED إلى تقليل درجة السطوع.
- 20 استخدم دائمًا الأداة والبطارية عند درجات حرارة 5- 40 درجة مئوية و40 درجة مئوية.
- 21 اشترى دائناً البطارية عند درجة حرارة تتراوح بين 40-0 درجة مئوية.
- 22 تأكيد من إمساك الأداة بحكم كما هو موضح في الشكل 20 أثناء التشغيل.

خ) اتبع جميع التعليمات الخاصة بالشحن، ولا تشنح مجموعة البطاريات أو الأداة خارج نطاق درجات الحرارة المحددة في التعليمات.

فإن الشحن بطريقة خاطئة أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد قد ينتج عنه تلف البطارية فضلاً عن زيادة خطورة نشوب الحرائق.

- (6) الخدمة**
- (ا) اسْمِحُ بِتَصْلِيْحِ عَدِيْدِ الْكَهْرَبَائِيِّةِ فَقْطَ مِنْ قَبْلِ الْمُتَخَصِّصِينَ وَبِاستِعْدَالِ قطع الغيار الأصلية فقط
- يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.
- (ب) لا تجرِي عمليات الصيانة لمجموعات البطاريات التالفة.
- فلا يجب إجراء عمليات الصيانة لمجموعات البطاريات التالفة إلا بمعرفة جهة التصنيع أو مزودي الخدمة المعتمدين.

الأحتياطات  
يرجى وضع العدة الكهربائية بعيداً عن متناول الأطفال وكبار السن.  
في حالة عدم الاستخدام يجب الحفاظ على العدة الكهربائية بعيداً عن متناول الأطفال وكبار السن.

## تحذيرات السلامة الخاصة بالمطرقة الدوارة اللاسلكية

- تعليمات السلامة لجميع عمليات التشغيل
- 1 يجب ارتداء واقي الانف  
فإن التعرض للضوضاء يمكن أن يسبب فقدان السمع.
- 2 استخدم المقابض ( المقابض ) الإضافي إذا كان متوفراً بالأداة.  
فإن قدان التكميك قد يتسبب في وقوف إصابة شخصية.
- 3 أمسك العدة الكهربائية ب والسلاسل الضاغطة المعرونة عند إداء عملية قد تصل فيها مدخلات التقطيع بالساند مخفية.  
محاملات التقطيع المتصلة بساند "ميلاشر" قد تتعرض للأجزاء المعدنية للعدة الكهربائية "المباشرة" وقد يتسبب العامل بتصديمه كهربائيّة.

- تعليمات السلامة عند استخدام الممقابض الطويلة بالمتطرق الدوارة
- 1 احرص دائمًا على بدء الثقب بسرعة منخفضة وطرق لقمة الثقب ملمسًا  
لقطعة العمل.
- 2 عند السرعات العالية، من المحتل أن تتشتت لقمة الثقب إذا سمح لها بالدوران  
بجزء دون الامساحة قطعة العمل، مما قد يتسبب في التعرض لإصابة شخصية.
- 3 احرص على تطبيق المضغط فقط ولقمة الثقب في اتجاه مستقيم ولا تعدد إلى الضغط أكثر من اللازم.  
قد يتسبب ذلك في إتلاف لقمة الثقب والتسبب كسرها أو فقدان السيطرة، مما يؤدي إلى التعرض لإصابة شخصية.

## تحذيرات إضافية خاصة بالسلامة

- 1 لا تنسحح لجسم غريب بالدخول في فتحة التوصيل بالبطارية القابلة للشحن.  
لا تفك أيًّاً البطاريات القابلة للشحن والشاش.
- 2 لا تقم أبداً بتوصيل البطارية القابلة للشحن بذاكرة كهربائية غير مناسبة.  
يسكب ذلك في تيار كهربائي شديد وارتفاع درجة الحرارة. الأمر الذي يتسبب في حريق البطارية أو ثقبها.
- 3 لا تخلص من البطارية بالفانوس في النار. قد تفجر البطارية إذا تعرضت للحرائق.
- 4 قد ترتفع درجة حرارة هذه الوحدة بشدة عند استخدامها بمتضرار، مما يؤدي إلى تلف المحرك والمفتاح. إذا يرجى عدم استخدامها لمدة 15 دقيقة فربما.
- 5 لا تنسحح شيء في فتحات تهوية الشاحن.  
يسكب إدخال أشياء معينة بأداة للاشتغال في فتحات تهوية الشاحن في خطوط التوصيل الكهربائية القابلة للشحن.
- 6 لا تدخل شيء في فتحات تهوية الشاحن.  
قد يزداد احتراق البطارية المتنفس الذي قد يتسرّب منها بمجرد قرب انتهاء عمر البطارية. لا تخلص من البطاريات التالفة قبل بدء القفل أو التفتيش في الحالات التي الأوضاع أو السقوف، تأكيد من عدم وجود كابلات كهربائية لأداة التوصيلات الكهربائية بالداخل.
- 7 لا تخلص من البطاريات التالفة قبل بدء القفل أو التفتيش في الحالات التي الأوضاع أو السقوف، تأكيد من عدم تفتح المفتاح المفتوحة على الأجهزة.
- 8 قد تحدث حادث خطير.  
تأكيد من أن مفتاح الطاقة على وضع إيقاف. في حين أن مفتاح الطاقة في وضع إيقاف قيسيت تشغيل العدة الكهربائية على الفور مما قد يؤدي إلى وقوع حادث خطير.
- 9 لا تمس المقبض أثناء التشغيل أو بعد التشغيل فوراً.  
يبيح المقبض المقاومة لتأثيرات التفتيش ويكون أن يؤدي إلى حريق خطير.
- 10 لا تمس المقبض أثناء التشغيل أو بعد التشغيل فوراً.  
آخر دواماً على مسكن المقابض الهيكل والمقابض العدة الكهربائية بحكم، وإن استسببت الفكرة العسكرية في عمليات غير دقيقة بل وخطيرة.
- 11 لا تصل البطاريات مباشرةً بذاكرة كهربائية أو مأخذ الدفعة الخاصة بالسيارة.  
لا تستخدم البطاريات لأغراض غير أغراض المخصص لها.
- 12 لا تمس المقبض أثناء التشغيل أو بعد التشغيل فوراً.  
آخر على ارتداء القباع الواقي من العبار تجنب استنشاق الأثيرية الناتجة عن عمليات التفتيش أو القطع بالإزميل.
- 13 قد يعرض العبار مسكنه ووحدة الحفظين بالمخاطر.  
تأكيد من أن البطارية مثبتة بحكم، إذا لم تكون مثبتة، فقد تخلط وتسكب وقوى حادثة.

## تحذيرات حول البطارية فئة ليثيوم أيون

- زيادة عمر البطارية، يتم تزويد بطارية ليثيوم أيون بوظيفة الحماية لإيقاف الإخراج.
- في حالة القاطط من 1 إلى 3 المبينة أدناه، عند استخدام هذا المنتج، وحتى في حالة سحب المفتاح، فقد يتوقف المحرك. ليس هذا هو سبب المشكلة وإنما نتيجة وظيفة الحماية.
- 1 عند استمرار انقطاع طاقة البطارية، يقف المحرك.
- 2 في هذه الحال، قد يشنن البطارية في الحال.
- 3 قد يقف المحرك إذا زاد العمل في هذه الحال، أطلق مفتاح العدة وخفف من العمل. بعد ذلك، يمكنك استخدامها مرة أخرى.
- 4 إذا زاد العمل على البطاريات نظرًا لزيادة العمل، فقد يتوقف طاقة البطارية.
- 5 في هذه الحال، توقف عن استخدام البطارية واتركها لتبرد. بعد ذلك، يمكنك استخدامها مرة أخرى.
- 6 على علاوة على ذلك، يرجى الانتهاء من تحذيرات والتبيهات التالية.
- تحذير تحذين ترسب البطارية، وإرتقاء درجة الحرارة، وبابعات الأذن، والانفجار، والاشتعال، يرجى الانتهاء للإرشادات التالية.
- 1 تأكيد من عدم تجمع الفراطة والأذرية بالبطارية.
- 2 تأكيد أثناء العمل من عدم سقوط الفراطة والأذرية بالبطارية.
- 3 تأكيد من عدم تجمع آية خراطة أو أذرية سقطت بالبطارية أثناء العمل.
- 4 لا تقترب من البطاريات غير المستخدمة في مكان عرضه تجتمع الخراطة.
- 5 قبل تخزين البطاريات، قد يزالة الخراطة والأذرية التي قد تثبت بها ولا تقم بتخزينها مع أغذاء معدنية (ساميرو وغيرها).
- 6 لا تقترب البطارية بواسطة شيء حاد مثل المسامير، أو الطرق عليها بمطرقة، أو الوقوف عليهما، أو ألقاها.
- 7 لا تستعمل بطارات تالفة أو مشوهها.
- 8 لا تستعمل بطارات مكسورة أو أطبات.
- 9 لا تستخدم البطاريات مباشرةً بذاكرة كهربائية أو مأخذ الدفعة الخاصة بالسيارة.
- 10 إذا قلل استكمال شحن البطارية في الوقت المخصص له، توقف عن استكمال الشحن.
- 8 لا تعرّض البطارية لدرجات الحرارة العالية أو الضغط العالي، فلا تضطّعها بالقرب من فرن ميكرويف، أو مجفف، أو حاوية يضغط على.
- 9 أحظّ البطارية بعدها عن التيار فور ملاحظة تسرّب أو رائحة كريهة.
- 10 لا تستخدم البطارية في مكان تتردّد به كهرباء ساكتة مديدة.

## التحذيرات العامة الخاصة بسلامة العدة الكهربائية

- سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في الموقف غير المتوقعة.
- (ج) قم بارتداء ملابس مناسبة. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو بها أطراف ساقية أو حلي، أعد شعرك ومالبسك عن الأجزاء المترفة.
- (خ) قد تنشاشك الملابس الفضفاضة أو التي بها أطراف أو الحلي أو الشعر الطويل بالأجزاء المتحركة للمنتفاع.
- (د) إن جاز تركيب مهاز شط وتنجيم الغبار، فتأكد من أنها متصلة وبينه أشخاصها بشكل سليم.
- قد يؤدي استخدام تنجمي الغبار إلى تقليل المخاطر الناجمة عن الغبار.
- (د) لا تدع الألفة المكتسبة نتيجة الاستخدام المذكر للأدوات أن تجعلك غير مبالٍ ومتوجهًا لمهامك السالمية الخاصة بالآداة.
- قد يتسبب الإهمال في جرح خطير خلال جزء من الثانية.
- (4) طريقة استخدام العدة الكهربائية والختالية بها
- (أ) لا تقرظ في استخدام العدة الكهربائية والختالية بها المناسبة للعمل الذي تقوم به.
- عند استخدامك العدة الكهربائية المخصصة لذلك فإن هذا يساعدك على الحصول على نتيجة أفضل وأكثر أماناً فيما يتعلق بالمهمة المعنية.
- (ب) في حالة تعلق المفاتيح بالشنغيل عن العمل لا تستخدم العدة الكهربائية، أي عند كهربائية لا يمكن التحكم في مقاييس التشغيل الخاص بها.
- تشكل خطراً جديداً استخدامها و يجب إصلاح هذا المفتاح.
- (ت) قم بفصل المفاتيح عن العدة الكهربائية وأو حزمه الضرورية (إذا كانت قابلة للفك) من العدة الكهربائية قبل عمل أي تعديلات أو تغيير الملحقات أو تغير العدة الكهربائية.
- تنبع خطورة في إجراءات الاحتياطية الشاملة التي تتضمن العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
- (ث) قم بتحذير العدة الكهربائية الغير مستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح لأي شخص ليس لديه فكرة عن تشغيل المفاتيح بالاقتراب من هذه الأدوات أو تشغيلها.
- (ج) أدوات التشغيل تتمثل خطورة في أي الأشخاص الغير مدربين عليها.
- صياغة العدة الكهربائية والمحلقات. قم بفصلكم جيداً من ناحية مدى ترابط الأجزاء المتحركة أو وجود أي كسر في أي جزء من آجزئها بما يوثر على تشغيلها. في حالة حدوث تلف بأدوات التشغيل يجب إصلاحها قبل الاستخدام.
- عدم صياغة أدوات التشغيل أو القيام بعمليات الصياغة بشكل غير صحيح يؤدي إلى حدوث الكثير من الحوادث.
- (ج) يرجى الحفاظ على أدوات التطبيع حادة ونظيفة.
- (خ) استخدم العدة الكهربائية، والمحلقات، وإجزاء العدة وغير ذلك فيما يتواافق مع هذه التعليمات، ومع الوضع في الاعتبار ظروف العمل والأعمال المطلوب تضيقها.
- قد يؤدي استخدام آداة الطاقة للأغراض غير المخصصة لها إلى وجود موقف خاطئ.
- (د) حافظ على المقاييس وأسطح المقاييس جافة، وخالية من الزيوت أو الشحوم.
- لا تسمح المقاييس وأسطح المقاييس المزدوجة بالتعامل الأمن والتحكم في الأداة في الموقف غير المتوقعة.
- (5) استخدام العدة الضرورية والختالية بها
- (أ) قم بالتحقق من استخدام المخلص من قبل الشركة المصنعة فقط.
- فقد يتسبب استخدام التناحر الملاحم لأحد الأدوات في مخاطر الحرائق عند استخدام العدة بجهة بطارية أخرى.
- (ب) قد يتسبب استخدام أي من حزم البطاريات الأخرى في حدوث إصابات أو التعرض لمخاطر.
- (ت) عند عدم استخدام حزمة بطارية المعدنية، ضعها بعيداً عن الأشياء المعدنية الأخرى مثل المبابيس، والعملات المعدنية، والمقاييس، والمسامير، وغيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة التي قد تؤدي إلى توصيل أحد الأطراف بالآخر.
- قد يتسبب انتشار التيار الكهربائي عن طريق البطارية في وقت واحد في شوش الحرائق.
- (ث) في حالات سوء الاستخدام، قد يخرج السائل من البطارية، تجنب ملامسته. إذا لاسته، قم بشفطه بشوكر بالماء، إذا لامس السائل العين، قم بتطهيرها بالماء واستشارة الطبيب.
- قد يتسبب السائل المتتسرب من البطارية في التهاب أو حرق.
- (ج) لا تستخدم مجموعة البطاريات أو الأداة التالفة أو التي تم تعديليها.
- قد يصدر عن مجموعة البطاريات أو الأداة التالفة أو التي تم تعديليها سلوكاً لا يمكن التنبؤ به مما يتrogen عنه ثورب حرائق أو وقوف انفجار أو خطر حدوث الإصابات.
- (خ) لا تعرض مجموعة البطاريات أو الأداة إلى التبرير أو إلى درجات الحرارة المفرطة.
- فإن التعرض إلى التبرير أو إلى درجات الحرارة فوق 130 درجة مئوية قد يتسبب حدوث انفجار.

**تحذير**  
فـ بقراءة كل تحذيرات الأمان، والتعليمات، والتوضيحات، والمواصفات المقدمة مع آداة الطاقة مع اداء الطاقة قد يتسبب الفشل في اتباع التعليمات المسرودة أدناه في صدمة كهربائية أو حريق، أو إصابة.

### احفظ كافة التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

يشير مصطلح "العدة الكهربائية" في التحذيرات إلى العدة الكهربائية (السلكية) التي تعمل بموصلات التشغيل الرئيسية الخاصة بك أو العدة الكهربائية (الالكترونية) التي تعمل بالبطارية.

### 1. سلامة منطقة العمل







- (أ) حافظ على ظاهرة وحسن إضاءة مكان شغل.
- فالفرضي في مكان العمل ومحالات العمل الغير مضاءة تتسبب في وقوع حوادث.
- (ب) لا تقم بتشغيل العدة الكهربائية في أجواء فجارية أي في وجود سوانح أو غازات قاتلة للرشتمال أو غير.
- تحدد العدة الكهربائية شارة تحمل على إشعار غبار الأدخنة.
- (ت) احتفظ على أن تكون العدة الكهربائية بعيدة عن متناول الأطفال أو المحيطين بك.
- أي شكل من أشكال التشتت من الممكن أن يؤدي إلى فقدك السيطرة.
- (2) الوقاية من الصدمات الكهربائية
- (أ) يجب توصيل القابس بمفتاح الكهرباء. يحظر تعديل القابس بأي طريقة.
- تستخدم أي قابس منها مع العدة الكهربائية الأرضية.
- تضخض القابس التي يتم تغييرها والمقابس الملازمة من خطر حدوث الصدمات الكهربائية.
- (ب) تجنب اللامسا虎 الجسدي مع الأسطح الأرضية مثل الأنابيب والميدلات الحرارية والثلاجات والماوس.
- في حالة ملاسة جسمك لأي من تلك الأسطح الأرضية هناك خطورة لعرضك لصدمة كهربائية.
- (ت) لا تعرض العدة الكهربائية للمطر أو الرطوبة.
- يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تشرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.


- (ث) لا تنسى استعمال الكابل السلك. لا تستعمله مطلقاً لحمل أو شد أو دفع العدة الكهربائية أو لسحب القابس من المقابس. وحافظ على عيونه بعيداً عن صادر الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو أجزاء الجهاز المتحركة.
- تزيد الكابلات (الأسلامك) التالفة أو المشاتبة من خطر الصدمات الكهربائية.
- (ج) في حالة تشغيل العدة الكهربائية بالخارج، ينصح باستخدام سلك (كابل) يناسب مع الاستعمال الخارجي.
- قم باستخدام سلك مناسب مع الاستعمال الخارجي للتنقل من خطورة التعرض لصدمة كهربائية.
- (ح) عندما يكون تشغيل العدة الكهربائية في مكان رطب أمر لا منه، فاستخدم المرور المحكم للتيار الكهربائي المتفق (RCD).
- يعلم استخدام RCD على تقليل مخاطر الإصابة بصدمات كهربائية.

### 3. السلامة الشخصية


- (أ) ينقطق وتنبه إلى ما تفعله وقد بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بتفتق.
- لا تستخدم العدة الكهربائية في حالة شعورك بالتعب أو إذا كنت تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية أو مواد حاوية.
- عدم الاتباع للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.
- (ب) استخدم أدوات الأمان. قم دائماً بارتداء القناع الواقي للعين.
- ستعمل أدوات الحماية مثل القناع الواقي من الغبار أو أحذية الأمان المضادة للزلاق أو قبعة سلامة أو اجهزة حماية السمع والتي يتم استخدامها في ظروف معينة على تقليل احتمالات التعرض لإصابات شخصية.
- (ت) من التشغيل غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في الوضع إيقاف.
- يؤدي حمل العدة الكهربائية التي تكون فيها المقاييس أو حزمة البطاريات، والانتقاد على حمل الأداة.
- يزود عذر البطاريات التي تكون فيها المقاييس أو وجود إصبعك في المقاييس أو التشتغل على بطاريات العدة.
- (ث) تزنج عذر البطاريات قبل تشغيل العدة الكهربائية.
- وجود مقاييس ربط أو مقاييس ضبط على بطاريات العدة.
- الكهربائية يؤدى إلى حدوث إصابة شخصية.
- (ج) لا تقترب من العدة الكهربائية اترك مسافة مناسبة بينك وبين العدة الكهربائية وحافظ على توازنك في جميع الأوقات.

V	36 V
$n_0$	250–500 /min
Bpm	1400–2800 /min
	$\phi$ max 40 mm
	$\phi$ max 105 mm
	7.2 kg


	DH3640DB
	2
BSL36B18X	
	1
UC18YSL3	
	2
	1
	1
	1
	1




BSL36..18..





UC18YSL3 (14.4 V-18 V)




329897





380211



971786







# Koki Holdings Co.,Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,  
Minato-ku, Tokyo, Japan